

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 5.1.9 - 5 – Registro Fotográfico das obras do  
aterro sanitário**



**Figura - 1 – Execução de compactação da Célula 1.**



**Figura - 2 – Início de escavação para execução da Célula 2.**



**Figura – 3 – Escavação da célula 1.**



**Figura – 4 - Construção do complexo administrativo.**



**Figura – 5 – Construção da Oficina em fase de cobertura.**



**Figura - 6 – Estufa construída para cultivo de mudas de árvores do cinturão verde.**