

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 5.2.19 – 5 – Registro fotográfico das obras do
Aterro Sanitário de Vitória do Xingu**



Figura - 1 – Célula 01 em operação.



Figura - 2 – Célula 02 aberta.



Figura - 3 – Célula 03 impermeabilizada com geomembrana de PEAD.



Figura - 4 – Escavação para implantação da estação de tratamento de lixiviado.



Figura - 5 – Guarita em finalização



Figura - 6 – Galpão de triagem em finalização