

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 5.3.19 – 3 – Registro Fotográfico das obras  
finalizadas do Sistema de Esgotamento Sanitário**



**Figura 01 – Queimador de biogás da Estação de Tratamento de Esgoto em Belo Monte do Pontal.**



**Figura 02 – Estação elevatória de esgoto 02, com instalação do CCQ em Belo Monte do Pontal.**



**Figura 03 – Estação elevatória de esgoto 01, em Belo Monte do Pontal.**



**Figura 04 – Estação de tratamento de esgoto instalada, em Belo Monte do Pontal.**



**Figura 05 – Estação de tratamento de esgoto instalada, em Belo Monte.**



**Figura 06 – Estação elevatória de esgoto 02 instalada, em Belo Monte.**



**Figura 07 – Estação elevatória de esgoto 01 instalada em Belo Monte.**



**Figura 08 – Queimador de Biogás da Estação de tratamento de Belo Monte.**