

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 12.1.3- 5 – Planilha de Quantitativos da Área
Rural 01.**

ANEXO 12.1.3 – 5 - PLANILHA QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE DEMOLIÇÕES E DESINFECÇÕES UHE BELO MONTE – ÁREA RUAL 01

PROCESSO	STATUS	NOME	LOCALIZAÇÃO	DEMOLIÇÃO (m²)				TERRAPLANAGEM (DESTRUIÇÃO DO PLATÔ)	RESIDUO (m³)		DESINFECÇÃO		TAMPONAMENTO		(A) CERCA (m)	LIMPEZA	(B) MOURÕES ESTIMADOS ORIUNDOS DAS CERCAS (distância média - 3,0 m) – unid.	OBS
				ALVENARIA		MADEIRA			ALVENARIA	MADEIRA	FOSSA	OUTROS	POÇO	FOSSA				
				PAREDE	BASE CIMENTO	PAREDE	BASE CIMENTO											
UHE-BM-CN/RXE-001	DESOCUPADO	ADELIA ALVES DE CAMPOS	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	138,63	SIM	20,79	17,52	1	0	1	1	4665	SIM	1555	1 POÇO DE 12 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 FOSSA DE 8 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-CN/RXE-002	DESOCUPADO	ADALBERTO NONATO ARANHA	NÃO INFORMADO	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	222,5	SIM	33,38	65,78	1	4	0	1	8852	SIM	2951	2 GALINHEIROS, 2 CHIQUEIROS, 1 FOSSA DE 2 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-CN/RXE-003	DESOCUPADO	ADALBERTO NONATO ARANHA	NÃO INFORMADO	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-CN/RXE-004	DESOCUPADO	BENEDITO DA SILVA BALÃO	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	10,88	0	0	1	0	0	SIM	0	1 POÇO DE 2,25 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-CN/RXE-005	DESOCUPADO	MESSIAS SANTANA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	2900	SIM	967	A PROPRIEDADE DO MESMO É DE 50 HECTARE, E ESTÁ TODA EM PASTO PLANTADO
UHE-BM-CN/RXE-006	DESOCUPADO	SEBASTIÃO BANDEIRA DA SILVA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	224,12	SIM	33,62	66,74	1	2	1	1	900	SIM	300	1 GALINHEIRO, 1 CHIQUEIRO, 1 POÇO
UHE-BM-CN/RXE-007	DESOCUPADO	MARA DA SILVA BALÃO	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	1040	SIM	347	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES, MAS COTÉM CERCAS
UHE-BM-CN/RXE-008	DESOCUPADO	LUIZ DA SILVA BALÃO	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	132,38	SIM	19,86	23,73	2	0	1	2	2175	SIM	725	2 LATRINAS, 1 POÇO COM 15 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-CN/RXE-009	DESOCUPADO	GILENE VIANA OZAWA	AREA REMANESCENTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	2114	SIM	705	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES, MAS COTÉM CERCAS
UHE-BM-CN/RXE-010	DESOCUPADO	GILENE VIANA OZAWA	AREA REMANESCENTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	2972	SIM	991	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES, MAS COTÉM CERCAS
UHE-BM-CN/RXE-012	DESOCUPADO	WEIDES ALVES DUTRA	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	60,53	SIM	9,08	14,57	1	0	0	1	4025,5	SIM	1342	1 LATRINA
UHE-BM-CN/RXE-013	DESOCUPADO	ESP. DE FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-CN/RXE-014	DESOCUPADO	JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	171,09	SIM	25,66	38,89	3	1	0	3	2220	SIM	740	2 LATRINAS, 1 GALINHEIRO, 1 FOSSA DE 1,80 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-CN/RXE-015	DESOCUPADO	EDUARDO PESSOA ALVES	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	100	SIM	15	27,41	0	0	1	0	1250	SIM	417	1 POÇO DE 7 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-CN/RXE-016	DESOCUPADO	ELI PESSOA DE SOUSA	AREA REMANESCENTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	880	SIM	293	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES, MAS COTÉM CERCAS
UHE-BM-CN/RXE-017	DESOCUPADO	FERNANDO FLORÊNCIO DE SOUZA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	92,54	SIM	13,88	34,37	1	0	1	1	2315,7	SIM	772	1 LATRINA, 1 POÇO DE 5 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 ESCOLA
UHE-BM-CN/RXE-018	DESOCUPADO	EUNICE PESSOA DE SOUZA FRANÇA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	2160	SIM	720	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES, MAS CONTÉM CERCAS
UHE-BM-CN-019	PAGO	JUVENAL ALVES DE CAMPOS	ABAIXO DA COTA 97	4,83	4,83	261,1	119,42	SIM	19,12	39,17	1	1	1	1	11725	SIM	3908	1 POÇO DE 27 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 FOSSA DE 3 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 AÇUDE DE 2,10 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-CN-020	EM NEGOCIAÇÃO	PAULO ALVES DE FRANÇA	AREA DO CANAL	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	1	0	0	7446	SIM	2482	1 AÇUDE DE 2 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-CN-022	EM NEGOCIAÇÃO	PAULO DE FRANÇA JÚNIOR	AREA DO CANAL	5,06	5,06	805,81	82,73	SIM	13,67	120,87	2	1	1	2	8684	SIM	2895	1 GALINHEIRO, 1 LATRINA, 1 POÇO DE 3 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 FOSSA DE 3,50 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 AÇUDE DE 2,60 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-CN-023	EM AVALIAÇÃO	EDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	AREA DO CANAL	0	0	174,02	4,41	SIM	0,66	26,1	0	0	1	0	5166	SIM	1722	1 POÇO DE 2 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-CN-024	DESOCUPADO	DAVID OTTO	AREA REMANESCENTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	228	SIM	76	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES, MAS COTÉM CERCAS

ANEXO 12.1.3 – 5 - PLANILHA QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE DEMOLIÇÕES E DESINFECÇÕES UHE BELO MONTE – ÁREA RUAL 01

PROCESSO	STATUS	NOME	LOCALIZAÇÃO	DEMOLIÇÃO (m²)				TERRAPLANAGEM (DESTRUIÇÃO DO PLATÔ)	RESÍDUO (m³)		DESINFECÇÃO		TAMPONAMENTO		(A) CERCA (m)	LIMPEZA	(B) MOURÕES ESTIMADOS ORIUNDOS DAS CERCAS (distância média - 3,0 m) - unid.	OBS
				ALVENARIA		MADEIRA			ALVENARIA	MADEIRA	FOSSA	OUTROS	POÇO	FOSSA				
				PAREDE	BASE CIMENTO	PAREDE	BASE CIMENTO											
UHE-BM-CN-027	EM AVALIAÇÃO	EDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	AREA DO CANAL	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	6629	SIM	2210	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES, MAS COTÉM CERCAS
UHE-BM-IL-001	DESOCUPADO	RAIMUNDO GOMES DAS CHAGAS	ILHA	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	8,59	0	1	0	0	0	SIM	0	1 CHIQUEIRO
UHE-BM-IL-002	DESOCUPADO	RAIMUNDO GOMES DAS CHAGAS	ILHA	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	13,11	0	1	0	0	0	SIM	0	1 CHIQUEIRO
UHE-BM-IL-003	DESOCUPADO	ANA MIRIAM LICE DOS SANTOS SILVA	ILHA	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	11,15	0	1	0	0	0	SIM	0	1 GALINHEIRO
UHE-BM-IL-009	DESOCUPADO	DELICIA FERREIRA DOS SANTOS	ILHA	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	14,89	2	0	1	2	8	SIM	3	1 LATRINA, 1 POÇO DE 4,11 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 FOSSA DE 1,53 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-IL-014	DESOCUPADO	LAUDIO CASTRO LEITE	ILHA	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	1,44	SIM	0,22	27,57	1	2	1	1	0	SIM	0	1 CHIQUEIRO, 1 GALINHEIRO, 1 POÇO DE 2,50 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 FOSSA DE 1,5 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-IL-015	DESOCUPADO	FRANCILENE ALVES DA SILVA	ILHA	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	3,88	13,22	2	0	1	2	0	SIM	0	2 LATRINAS, 1 POÇO DE 7 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-IL-018	DESOCUPADO	ANTONIO ALDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	ILHA	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-019	DESOCUPADO	ANTONIO VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	ILHA	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-020	DESOCUPADO	CIRO ESTEVAM BANDEIRA DA SILVA	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	1,76	SIM	0,26	27,08	3	2	1	3	37,2	SIM	12	3 LATRINAS, 1 GALINHEIRO, 1 CHIQUEIRO, 1 POÇO DE 8 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-IL-021	DESOCUPADO	BENEDITO DA SILVA BALÃO	ABAIXO DA COTA 97	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-022	DESOCUPADO	LUIZ DA SILVA BALÃO	ILHA	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-023	DESOCUPADO	JOSÉ SIDNEI MIRANDA DA SILVA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	6,48	1	0	0	1	0	SIM	0	1 LATRINA
UHE-BM-IL-024	DESOCUPADO	AMARILDO CULTI	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	8,82	0	1	0	0	0	SIM	0	1 GALINHEIRO
UHE-BM-IL-025	DESOCUPADO	FERNANDO ESTEVÃO DA SILVA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	5,29	0	0	0	0	0	SIM	0	
UHE-BM-IL-026	DESOCUPADO	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA BALÃO	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	1,69	0	1	0	0	0	SIM	0	1 CHIQUEIRO, PROPRIETARIO NÃO MORA NA PROPRIEDADE, A MESMA É UTILIZADA SOMENTE PARA CRIAÇÃO DE PORCOS
UHE-BM-IL-027	DESOCUPADO	ANSELMO SEVERO DOS SANTOS E JAIME NOGUEIRA DA COSTA	ILHA	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	3,83	0	0	0	0	0	SIM	0	
UHE-BM-IL-028	DESOCUPADO	ROSIALDO DOS SANTOS DA CUNHA	ILHA	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-029	DESOCUPADO	FRANCINALDA FREITAS DA COSTA	ABAIXO DA COTA 97	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-030	DESOCUPADO	OTÁVIO GOMES DAS CHAGAS	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	4,46	0	0	0	0	0	SIM	0	O PROPRIETARIO NÃO MORA MAIS NA PROPRIEDADE, UTILIZA A MESMA SOMENTE PARA LAZER
UHE-BM-IL-031	DESOCUPADO	ALDEMIR SILVA DOS SANTOS	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	7,74	0	0	0	0	0	SIM	0	
UHE-BM-IL-032	DESOCUPADO	HILDO COSTA DA COSTA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	49,2	SIM	7,38	11,74	0	0	0	0	0	SIM	0	

ANEXO 12.1.3 – 5 - PLANILHA QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE DEMOLIÇÕES E DESINFECÇÕES UHE BELO MONTE – ÁREA RUAL 01

PROCESSO	STATUS	NOME	LOCALIZAÇÃO	DEMOLIÇÃO (m²)				TERRAPLANAGEM (DESTRUIÇÃO DO PLATÔ)	RESÍDUO (m³)		DESINFECÇÃO		TAMPONAMENTO		(A) CERCA (m)	LIMPEZA	(B) MOURÕES ESTIMADOS ORIUNDOS DAS CERCAS (distância média - 3,0 m) – unid.	OBS
				ALVENARIA		MADEIRA			ALVENARIA	MADEIRA	FOSSA	OUTROS	POÇO	FOSSA				
				PAREDE	BASE CIMENTO	PAREDE	BASE CIMENTO											
UHE-BM-IL-204	DESOCUPADO	DEUZINA ESTEVAM DA SILVA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	7,77	1	0	1	1	0	SIM	0	1 POÇO DE 2,28 METROS DE PROFUNDIDADE , 1 LATRINA
UHE-BM-IL-205	EM CONTRATAÇÃO	RONALDO COSTA SILVA	ABAIXO DA COTA 97	0	0	48,1	0	NÃO	0	7,22	0	0	0	0	0	SIM	0	
UHE-BM-IL-206	DESOCUPADO	ESPÓLIO DE FAGNER CORREA DA SILVA	ABAIXO DA COTA 97	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-207 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-208 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-209 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-210 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-211 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-212 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-213 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-214 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-215 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-216 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-217 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-218 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-220 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-221 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-222 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-223 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-225 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-226 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-227 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-228 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-229 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-230 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-231 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-267 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-268 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES

ANEXO 12.1.3 – 5 - PLANILHA QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE DEMOLIÇÕES E DESINFECÇÕES UHE BELO MONTE – ÁREA RUAL 01

PROCESSO	STATUS	NOME	LOCALIZAÇÃO	DEMOLIÇÃO (m²)				TERRAPLANAGEM (DESTRUIÇÃO DO PLATÔ)	RESÍDUO (m³)		DESINFECÇÃO		TAMPONAMENTO		(A) CERCA (m)	LIMPEZA	(B) MOURÕES ESTIMADOS ORIUNDOS DAS CERCAS (distância média - 3,0 m) – unid.	OBS
				ALVENARIA		MADEIRA			ALVENARIA	MADEIRA	FOSSA	OUTROS	POÇO	FOSSA				
				PAREDE	BASE CIMENTO	PAREDE	BASE CIMENTO											
UHE-BM-IL-270 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-271 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-272 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-299	EM AVALIAÇÃO	ANTONIO DA CONCEIÇÃO FEITOSA		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-300 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-301 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-302 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-303 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-304 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-306	EM AVALIAÇÃO	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	ABAIXO DA COTA 97	0	0	49,8	0	NÃO	0	7,47	0	0	0	0	0	SIM	0	
UHE-BM-IL-341	EM AVALIAÇÃO	JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS	ABAIXO DA COTA 97	0	0	81,93	0	NÃO	0	12,29	1	0	0	1	3591	SIM	1197	1 LATRINA
UHE-BM-IL-391	EM AVALIAÇÃO	FLOR MOREIRA ARAGÃO	ABAIXO DA COTA 97	0	0	24,64	0	NÃO	0	3,7	0	0	0	0	0	SIM	0	
UHE-BM-IL-393	EM AVALIAÇÃO	RONALDO PORTO DE OLIVEIRA	ABAIXO DA COTA 97	0	0	145,76	67	SIM	10,05	21,86	1	0	1	1	0	SIM	0	1 POÇO DE 4 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 LATRINA
UHE-BM-IL-394	EM AVALIAÇÃO	NILDETE DOS SANTOS SILVA	ABAIXO DA COTA 97	0	0	42,04	29,34	SIM	4,4	6,31	0	0	0	0	0	SIM	0	
UHE-BM-IL-396	EM AVALIAÇÃO	FRANCISCA LOPES DE SOUZA	ILHA	0	0	35,2	0	NÃO	0	5,28	0	0	0	0	0	SIM	0	
UHE-BM-IL-397	EM AVALIAÇÃO	IVALENA SOCORRO BALÃO RODRIGUES	ABAIXO DA COTA 97	0	0	89,2	0	NÃO	0	13,38	0	0	0	0	0	SIM	0	
UHE-BM-IL-457 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-458 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-459 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-460 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-461 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-462 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-463 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-464 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-465 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-467 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-468 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES

ANEXO 12.1.3 – 5 - PLANILHA QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE DEMOLIÇÕES E DESINFECÇÕES UHE BELO MONTE – ÁREA RUAL 01

PROCESSO	STATUS	NOME	LOCALIZAÇÃO	DEMOLIÇÃO (m²)				TERRAPLANAGEM (DESTRUIÇÃO DO PLATÔ)	RESÍDUO (m³)		DESINFECÇÃO		TAMPONAMENTO		(A) CERCA (m)	LIMPEZA	(B) MOURÕES ESTIMADOS ORIUNDOS DAS CERCAS (distância média - 3,0 m) – unid.	OBS
				ALVENARIA		MADEIRA			ALVENARIA	MADEIRA	FOSSA	OUTROS	POÇO	FOSSA				
				PAREDE	BASE CIMENTO	PAREDE	BASE CIMENTO											
UHE-BM-IL-486 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-488 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-489 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-490 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-492 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-493 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-494 ***	DESOCUPADO	ILHA SEM OCUPAÇÃO		0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-IL-502	EM AVALIAÇÃO	JOANA GOMES DA SILVA	ABAIXO DA COTA 97	0	0	30,26	0	NÃO	0	4,54	0	0	0	0	0	SIM	0	
UHE-BM-IL-504	EM AVALIAÇÃO	PAULO NASCIMENTO DE SOUSA	ABAIXO DA COTA 97	0	0	29,36	0	NÃO	0	4,4	1	1	0	1	0	SIM	0	1 GALINHEIRO, 1 LATRINA
UHE-BM-RI-295	DESOCUPADO VIA JUDICIAL	SIZALTO BONFIM COSTA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	201,14	JÁ DEMOLIDO	63,94	SIM	59,88	21,56	1	1	1	1	4775	SIM	1592	1 GALINHEIRO, 1 POÇO DE 10 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 FOSSA DE 3 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RI-296	DESOCUPADO VIA JUDICIAL	SIZALTO BONFIM COSTA	ÁREA REMANESCANTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	22	0	0	0	0	3383,6	SIM	1128	
UHE-BM-RI-297	DESOCUPADO	FRANCISCO ZENI	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	JÁ DEMOLIDO	42,7	JÁ DEMOLIDO	0	SIM	10,68	2,39	0	0	1	0	0	SIM	0	1 POÇO DE 12 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RI-298	EM AVALIAÇÃO	EDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	NÃO INFORMADO	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-RI-299	DESOCUPADO	ELIAS DA SILVA FRANCA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	110,28	SIM	16,54	38,43	2	0	0	2	9626	SIM	3209	1 FOSSA DE 3 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 AÇUDE DE 1,5METROS DE PROFUNDIDADE, 1 LATRINA
UHE-BM-RI-301	DESOCUPADO VIA JUDICIAL	GILMAR ROSA DIAS	ÁREA REMANESCANTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	48,12	SIM	7,22	16,17	1	1	0	1	3000	SIM	1000	1 GALINHEIRO, 1 LATRINA
UHE-BM-RI-303	PAGO	JUSCELINO PRADO DA SILVA	ABAIXO DA COTA 97	3,08	3,08	115,95	0	SIM	0,77	17,39	1	0	1	1	4566,9	SIM	1522	1 POÇO DE 3 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 FOSSA DE 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RI-304	DESOCUPADO VIA JUDICIAL	GERALDO ROSA DIAS	ÁREA REMANESCANTE	JÁ DEMOLIDO	4,78	JÁ DEMOLIDO	61,45	SIM	14,91	15,66	0	0	0	0	3218	SIM	1073	
UHE-BM-RI-305	DESOCUPADO VIA JUDICIAL	MAURO LOURENÇO DE MELO	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	72,65	SIM	10,9	24,55	1	2	1	1	2650	SIM	883	1 GALINHEIRO, 1 LATRINA, 1 POÇO DE 13 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 CHIQUEIRO
UHE-BM-RXE-001	DESOCUPADO	ALCIDES DE LIMA FREITAS	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	61,44	SIM	9,22	16,72	0	3	1	0	300	SIM	100	3 GALINHEIROS, 1 POÇO DE 15 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-002	DESOCUPADO	PEDRO FREITAS PESSOA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	196	SIM	29,4	39,04	2	1	1	2	3250	SIM	1083	1 GALINHEIRO, 1 POÇO DE PROFUNDIDADE NÃO INFORMADA, 1 FOSSA DE 3 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 LATRINA
UHE-BM-RXE-003	PAGO	JUVENAL ALVES DE CAMPOS	NÃO INFORMADO	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	3882	SIM	1294	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES, MAS COTÉM CERCAS
UHE-BM-RXE-004	DESOCUPADO	LAURINDO DE FREITAS NETO	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	136,77	JÁ DEMOLIDO	238,42	SIM	75,32	37,35	1	2	1	1	0	SIM	0	1 POÇO DE 10 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 FOSSA DE 6 METROS DE PROFUNDIDADE, 2 GALINHEIROS, 1 ESCOLA, 1 IGREJA NESSA PROPRIEDADE HÁ ÁREA CEDIDA PELO MESMO COM CONSTRUÇÕES COMO IGREJA E ESCOLA
UHE-BM-RXE-005	PAGO	JUVENAL ALVES DE CAMPOS	NÃO INFORMADO	2,2	0	21,6	0	NÃO	0,22	3,24	0	0	0	0	3721	SIM	1240	

ANEXO 12.1.3 – 5 - PLANILHA QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE DEMOLIÇÕES E DESINFECÇÕES UHE BELO MONTE – ÁREA RUAL 01

PROCESSO	STATUS	NOME	LOCALIZAÇÃO	DEMOLIÇÃO (m²)				TERRAPLANAGEM (DESTRUIÇÃO DO PLATÔ)	RESÍDUO (m³)		DESINFECÇÃO		TAMPONAMENTO		(A) CERCA (m)	LIMPEZA	(B) MOURÕES ESTIMADOS ORIUNDOS DAS CERCAS (distância média - 3,0 m) – unid.	OBS
				ALVENARIA		MADEIRA			ALVENARIA	MADEIRA	FOSSA	OUTROS	POÇO	FOSSA				
				PAREDE	BASE CIMENTO	PAREDE	BASE CIMENTO											
UHE-BM-RXE-006	DESOCUPADO	MANOEL OLIVEIRA M. FILHO	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	1,74	1	0	1	1	2870	SIM	957	1 LATRINA, 1 POÇO DE 5 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-007	DESOCUPADO	ALAIN DELON COELHO GERMANO	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	138,49	JÁ DEMOLIDO	93,47	SIM	48,64	48,19	2	1	0	2	0	SIM	0	1 GALINHEIRO, 1 FOSSA DE 3,10 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 LATRINA
UHE-BM-RXE-008	DESOCUPADO	MANOEL DE OLIVEIRA MOREIRA	ABAIXO DA COTA 97	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-RXE-009	DESOCUPADO	ALAIN DELON COELHO GERMANO	ABAIXO DA COTA 97	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-RXE-010	BRASÍLIA PG	JUVENAL ALVES DE CAMPOS	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	5133	SIM	1711	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-RXE-011	EM AVALIAÇÃO	MÁRIO DA SILVA MOREIRA	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0	0	72,29	20,99	SIM	3,15	10,84	1	1	0	1	430	SIM	143	1 LATRINA, 1 GALINHEIRO
UHE-BM-RXE-012	PAGO	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA BALÃO	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	53,93	0	172,49	56,33	SIM	13,84	25,87	1	1	1	1	2215	SIM	738	1 GALINHEIRO, 1 LATRINA, 1 POÇO DE 18 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 AÇUDE DE 0,50 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-013	EM AVALIAÇÃO	LÍDIO GONÇALVES PESSOA	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0	0	0	0	NÃO	0	0	1	0	0	1	1300	SIM	433	1 FOSSA DE 2 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-014	EM AVALIAÇÃO	GERMANO DE SOUSA GONÇALVES	ABAIXO DA COTA 97	0	0	70,29	0	NÃO	0	10,54	1	0	1	1	1500	SIM	500	1 LATRINA, 1 POÇO DE 4 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-015	EM AVALIAÇÃO	GERMANO DE SOUSA GONÇALVES	ABAIXO DA COTA 97	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES
UHE-BM-RXE-016	EM CONTRATAÇÃO	ESPÓLIO DE MARIA JÚLIA DE SOUSA GONÇALVES	ABAIXO DA COTA 97	0	0	96,49	0	NÃO	0	14,47	2	0	0	2	4442,3	SIM	1481	2 LATRINAS
UHE-BM-RXE-017	NEGOCIADO	ESPÓLIO DE MARIA JÚLIA DE SOUSA GONÇALVES	ABAIXO DA COTA 97	0	0	0	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	2500	SIM	833	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES, MAS CONTÉM CERCAS
UHE-BM-RXE-018	DESOCUPADO	MARIO PESSOA MARQUES	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	200,22	SIM	30,03	45,91	1	2	0	1	0	SIM	0	2 GALINHEIROS, 1 FOSSA DE 3 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-019	DESOCUPADO	MARIO PESSOA MARQUES	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	45,94	SIM	6,89	14,93	1	0	1	1	530	SIM	177	1 LATRINA, 1 POÇO DE 6 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-020	NEGOCIADO	FRANCISCA DA SILVA DO CARMO	ÁREA REMANESCENTE	0	0	282,62	63,51	SIM	9,53	42,39	2	3	1	2	2071	SIM	690	1 GALINHEIRO, 2 LATRINAS, 2 CHIQUEIROS, 1 POÇO DE 3 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-021	BRASÍLIA PG	DIVINO JOAQUIM RIBEIRO	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0	0	441,77	119,07	SIM	17,86	66,27	2	1	0	2	10699	SIM	3566	1 GALINHEIRO, 2 LATRINAS
UHE-BM-RXE-022	DESOCUPADO	JAILSON SOUZA OLIVEIRA	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	57,04	SIM	8,56	10,95	2	0	1	2	4910	SIM	1637	1 LATRINA, 1 POÇO COM 7 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 FOSSA COM 2 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-040	PAGO	ANTÔNIO TORRES DA SILVA	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0	0	71,05	0	NÃO	0	10,66	0	1	1	0	2720	SIM	907	1 GALINHEIRO, 1 POÇO DE 3 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-042	PAGO	ANTÔNIO TORRES DA SILVA	ABAIXO DA COTA 97	0	0	14,46	0	NÃO	0	2,17	0	0	0	0	1703	SIM	568	
UHE-BM-RXE-043	DESOCUPADO	JOÃO ZENI	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	37,69	SIM	5,65	11,07	1	0	1	1	400	SIM	133	1 LATRINA, 1 POÇO DE 3 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-045	PAGO	RAMIRO ALVES MOURA	PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0	0	74,46	0	NÃO	0	11,17	0	3	0	0	0	SIM	0	1 GALINHEIRO 1 POÇO COM 6,30 METROS DE PROFUNDIDADE, 1 POÇO COM 5 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-054	DESOCUPADO	WANDERSON OTTO	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	1620	SIM	540	PROPRIEDADE É UTILIZADA APENAS PARA PRODUÇÃO
UHE-BM-RXE-058	DESOCUPADO	ANTÔNIO T. DA SILVA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	0,95	0	0	0	0	400	SIM	133	

ANEXO 12.1.3 – 5 - PLANILHA QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE DEMOLIÇÕES E DESINFECÇÕES UHE BELO MONTE – ÁREA RUAL 01

PROCESSO	STATUS	NOME	LOCALIZAÇÃO	DEMOLIÇÃO (m²)				TERRAPLANAGEM (DESTRUIÇÃO DO PLATÔ)	RESÍDUO (m³)		DESINFECÇÃO		TAMPONAMENTO		(A) CERCA (m)	LIMPEZA	(B) MOURÕES ESTIMADOS ORIUNDOS DAS CERCAS (distância média - 3,0 m) - unid.	OBS
				ALVENARIA		MADEIRA			ALVENARIA	MADEIRA	FOSSA	OUTROS	POÇO	FOSSA				
				PAREDE	BASE CIMENTO	PAREDE	BASE CIMENTO											
UHE-BM-RXE-059	DESOCUPADO	DEVAIR DO NASCIMENTO	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	7,98	0	0	0	0	670	SIM	223	
UHE-BM-RXE-062	PAGO	JOSÉ TORRES DA SILVA	ABAIXO DA COTA 97	0	0	150,52	0	NÃO	0	22,58	1	1	0	1	4200	SIM	1400	1 LATRINA, 1 GALINHEIRO, 1 POÇO DE 13 METROS DE PROFUNDIDADE
UHE-BM-RXE-065	DESOCUPADO	SILVESTRE SOUZA PESSOA	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	103	SIM	34	PROCESSO SEM EDIFICAÇÕES, MAS COTÉM CERCAS
UHE-BM-RXE-066	NEGOCIADO	CLEBSON DE SOUSA LOPES	ABAIXO DA COTA 97	0	0	22,57	22,57	SIM	3,39	3,39	0	0	0	0	600	SIM	200	
UHE-BM-RXE-189	DESOCUPADO	JOSÉ ZENI	ABAIXO DA COTA 97	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	35,06	SIM	5,26	16,01	0	1	0	0	0	SIM	0	1 GALINHEIRO
UHE-BM-RXE-190	DESOCUPADO	ANTÔNIO TORRES DA SILVA	ÁREA REMANESCENTE	JÁ DEMOLIDO	0	JÁ DEMOLIDO	0	NÃO	0	0	0	0	0	0	1000	SIM	333	PRORPIEDADE UTILIZADA PARA CRIAÇÃO DE GADO
TOTAL				69,1	536,85	3.423,78	3.101,28	37	618,75	1.378,49	54	45	30	54	176.372	86	58791	-

LEGENDA DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS DAS PROPRIEDADES:

	Serviços de DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO
	Serviços de LIMPEZA E DESINFECÇÃO
	ISENTOS de Serviços de DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- (A) Os quantitativos de cerca estimados na planilha levaram em consideração a metragem de fios de arame levantados nas atividades de cadastramento fundiário, sendo que o material de cerca que já foi removido durante os trabalhos de mudança e demolição das propriedades com status amarelo não foi computado (remoção parcial). Portanto, o quantitativo apresentado deverá ser reavaliado e levantado durante as atividades de campo que forem sendo executadas.
- (B) Os quantitativos unitários dos mourões existentes levou em consideração a metragem do total de cerca levantada dividido pelo espaçamento entre os mesmos de 3 m (medida estimada). Ressalta-se que a quantidade e consequentemente o volume final deste material será variável e deverá ser levantado acuradamente durante a execução das atividades de campo entre a CONTRATADA e a NORTE ENERGIA.

ANEXO 12.1.3 - 5 – MAPA DAS PROPRIEDADES COM STATUS DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS



