

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 12 – Registro fotográfico afeto ao
tratamento e monitoramento de efluentes sanitários**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 3.1 – 12 – Registro fotográfico afeto ao tratamento e monitoramento de efluentes sanitários.



Figura - 1 - Sistema de Lagoas definitivas do Sitio Canais;



Figura - 2 - Área de construção do sistema de pós-tratamento das lagoas (Wetland);



Figura - 3 - Estação de tratamento de efluente Seikin; - Bela Vista



Figura - 4 - Coleta de efluentes da fossa localizada no Britador.



Figura - 5 - Calha parshall, medidor de vazão de efluentes sanitários do canteiro de Pimental



Figura - 6 - Estação elevatória de esgoto do canteiro de Pimental.



Figura - 7 - Estação elevatória de efluentes sanitários do canteiro de Pimental



Figura - 8 - Leito de secagem do lodo da ETA



Figura - 9 - Lagoa facultativa para tratamento de efluentes do sitio Pimental.



Figura - 10 - Lagoas de maturação do sitio Pimental



Figura - 11 - - Elevatória de esgoto do Sitio Belo Monte



Figura - 12 - Sistema de Lagoas definitivas do Sitio Belo Monte