

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 2 – Registro fotográfico de estruturas de
canteiros e alojamentos instaladas e de urbanização
dos canteiros**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 3.1 – 2 – Registro fotográfico de estruturas de canteiros e alojamentos instaladas e de urbanização dos canteiros.



Figura - 1 – Construção do Plant de abastecimento – Sítio Bela Vista



Figura - 2 – Viveiro de Mudas – Sítio Canais e Diques



Figura - 3 – Sistema de drenagem e proteção de talude – revestimento com placa de grama – Sítio Belo Monte



Figura - 4 – Concretagem do vertedouro na bacia 14 – Sítio Canais e Diques



Figura - 5 – Portaria Definitiva – Sítio Belo Monte



Figura - 6 – Urbanização do refeitório de Canais



Figura - 7 – Construção do refeitório da Ilha Marciana – Sítio Pimental



Figura - 8 – Viloras instalas e levantamento dos pilares do vertedouro canteiro de Pimental.



Figura - 9 – Vertedouro da Bacia 15, Montante – Sítio Canais e Diques



Figura - 10 – Centro de distribuição e logística – Sítio Belo Monte



Figura - 11 – Refeitório lado Sul (vista externa) – Sítio Belo Monte



Figura - 12 – Construção da rampa de lavagem de equipamentos das subcontratadas – Bela Vista