

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 3.1 – 20 – Balanço de Materiais Canteiro Bela  
Vista**

BALANÇO DE MATERIAIS CANTEIRO BELA VISTA								
ITEM	DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA	TIPO DE MATERIAL	UN	julho-13	agosto-13	setembro-13	outubro-13	novembro-13
Material escavado	Escavação em Jazida de Solo	Solo Comum	m³	248.287,00	769.165,00	1.758.419,00	2.695.897,00	3.526.718,00
	Decapagem Pedreira	Solo Comum	m³	71.253,90	79.874,00	90.969,00	90.969,00	90.969,00
	Escavação dos Diques	Solo Comum	m³	1.887.244,00	3.052.796,00	2.737.725,00	4.030.335,00	4.189.555,00
Reutilização de material em estruturas do	Ensecadeira	Solo Comum	m³	103.701,00	202.628,00	204.061,94	301.208,00	306.556,65
	Aterro Compactado	Solo Comum	m³	527.731,00	987.633,00	2.164.557,31	3.277.287,00	4.165.958,35
Bota Fora	BF	Solo Comum	m³	722.519,00	2.250.192,00	1.869.777,19	2.056.359,26	2.161.476,50
TOTAL ESCAVADO			m³	2.206.784,90	3.901.835,00	4.587.113,00	6.817.201,00	7.807.242,00
TOTAL UTILIZADO (SOLO)			m³	631.432,00	1.190.261,00	2.368.619,25	3.578.495,00	4.472.515,00
TOTAL BOTA FORA			m³	722.519,00	2.250.192,00	1.869.777,19	2.056.359,26	2.161.476,50