

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 6 – Registro fotográfico de atividades de
manejo de combustíveis**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 3.1 – 6 – Registro fotográfico de atividades de manejo de combustíveis.



Figura - 1 – Posto de Combustível – Bela Vista



Figura - 2 – Posto de Combustível – Sítio Belo Monte



Figura - 3 – Posto de Combustível – Sítio Belo Monte



Figura - 4 – Posto de combustível – Sítio Canais



Figura - 5 – Posto de Combustível – Sítio Canais



Figura - 6 – Plant provisório – Sítio Pimental



Figura - 7 – Plant definitivo em processo de instalação – Sítio Pimental



Figura - 8 – Plant de combustível acesso Trav-55 – BV



Figura - 9 – Operador abastecendo gerador no campo



Figura - 10 – Abastecimento dos equipamentos em campo