

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 7 – Registro fotográfico de atividades de
manejo de produtos químicos e explosivos**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 3.1 – 7 – Registro fotográfico de atividades de manejo de produtos químicos e explosivos.



Figura - 1 – Entrada do paiol de explosivos



Figura - 2 – Depósito de óleo lubrificante usado



Figura - 3 – Depósito de produtos químicos



Figura - 4 – Depósito de produtos químicos



Figura - 5 – Depósito de produtos químicos



Figura - 6 – Depósito de óleo lubrificante usado



Figura - 7 - Depósito de produtos químicos



Figura - 8 - Casa de produto químico, controle de pH



Figura - 9 - Depósito de produtos químicos



Figura - 10 - Depósito de produtos químicos



Figura - 11 - Depósito de produtos químicos



Figura - 12 - Casa de produto químico, controle de pH