

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES


CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 8 – Plano de amostragem do
monitoramento da potabilidade da água e quadros
sintetizados de resultados do monitoramento referente
ao período de Julho a Dezembro/13**

ANEXO

Anexo 3.1 – 8 – Plano de amostragem do monitoramento da potabilidade da água e quadros sintetizados de resultados do monitoramento referente ao período de Julho a Dezembro/13.

Quadro - 1 – Plano de amostragem semestral para monitoramento de água potável – conforme Portaria 2914/2011 Ministério da Saúde.

	COLETAS SEMESTRAIS CONFORME ANEXO VIII DA PORTARIA 2914/11			SAÍDA DO TRATAMENTO	REDE DE DISTRIBUIÇÃO, RESERVATÓRIOS/ BEBEDOUROS	PONTO DE CAPTAÇÃO
ITEM	PARÂMETROS			1 amostra semestral	Não se aplica	1 amostra semestral
1	Escherichia coli	47	Acrilamida			
2	Coliformes Totais	48	Benzeno			
3	Bactérias heterotróficas	49	Benzo[a]pireno			
4	Antimônio	50	Cloreto de Vinila			
5	Arsênio	51	1,2 Dicloroetano			
6	Bário	52	1,1 Dicloroetano			
7	Cádmio	53	1,2 Dicloroetano (cis + trans)			
8	Chumbo	54	Diclorometano			
9	Cianeto	55	Di(2-etilhexil) ftalato			
10	Cobre	56	Estireno			
11	Cromo	57	Pentaclorofenol			
12	Fluoreto	58	Tetracloroeto de Carbono			
13	Mercúrio	59	Tetracloroetano			
14	Níquel	60	Triclorobenzenos			
15	Nitrato (como N)	61	Tricloroetano			
16	Nitrito (como N)	62	Monoclorobenzeno			
17	Selênio	63	Sódio			
18	Urânio	64	Sólidos dissolvidos totais			
19	Alumínio	65	Sulfato			
20	Amônia (como NH3)	66	Sulfeto de hidrogênio			
21	Cloreto	67	Surfactantes (como LAS)			
22	Cor Aparente (2)	68	Tolueno			
23	1,2 diclorobenzeno	69	Turbidez (4)			
24	1,4 diclorobenzeno	70	Zinco			
25	Dureza total	71	Xilenos			
26	Etilbenzeno	72	Microcistinas			
27	Ferro	73	Saxitoxinas			
28	Gosto e odor (3)	74	Rádio-226			
29	Manganês	75	Rádio-228			
30	Ácidos haloacéticos total	76	Metamidofós			
31	Bromato	77	Metolacoloro			
32	Clorito	78	Molinato			

33	Cloro residual livre	79	Parationa Metilica		
34	Cloraminas Total	80	Pendimentalina		
35	2,4,6 Triclorofenol	81	Permetrina		
36	Trihalometanos Total	82	Profenofós		
37	2,4 D + 2,4,5 T	83	Simazina		
38	Alaclor	84	Tebuconazol		
39	Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido	85	Terbufós		
40	Aldrin + Dieldrin	86	Trifluralina		
41	Atrazina	87	Endrin		
42	Carbendazim + benomil	88	Glifosato + AMPA		
43	Carbofurano	89	Lindano (gama HCH) (4)		
44	Clordano	90	Mancozebe		
45	Clorpirifós + clorpirifós-oxon	91	Diuron		
46	DDT+DDD+DDE	92	Endossulfan (α β e sais) (3)		

Quadro 1.1 - Plano de amostragem semanal/ mensal conforme Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

ITEM	PARÂMETROS	FREQUÊNCIA		
		SAÍDA DO TRATAMENTO	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVATÓRIOS/BEBEDOUROS	PONTO DE CAPTAÇÃO
1	Escherichia coli ou Coliformes Termotolerantes	2 vezes por semana	2 vezes por semana	Mensal
2	Coliformes Totais	2 vezes por semana	2 vezes por semana	Mensal
3	Cianobactérias	Não se aplica	Não se aplica	Mensal
4	Turbidez	2 vezes por semana	2 vezes por semana	Não se aplica
5	Cloro livre	2 vezes por semana	2 vezes por semana	Não se aplica
6	pH	2 vezes por semana	2 vezes por semana	Não se aplica
7	cor	2 vez por semana	2 vezes por semana	Não se aplica
8	Contagem de bactérias heterotróficas	2 vezes por semana em 20% das amostras coletadas	2 vezes por semana em 20% das amostras coletadas	Não se aplica

Quadro - 2 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Belo Monte – Julho/13

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DOS BEBEDOUROS DO SITIO BELO MONTE								
PONTO DE COLETA / IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (COLETA)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Condomínio Belém Bloco F - Bebedouro 32625	01/07/2013	RSE 2351/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba Bloco F - Bebedouro 32544	01/07/2013	RSE 2352/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti Bloco F - Bebedouro 32695	01/07/2013	RSE 2353/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Xinguara bloco F - Bebedouro 32680	01/07/2013	RSE 2354/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí bloco F - Bebedouro 32713	01/07/2013	RSE 2356/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Uruará Bloco F - Bebedouro 32783	01/07/2013	RSE 2357/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Bloco F - Bebedouro 32843	01/07/2013	RSE 2358/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião bloco F - Bebedouro 32800	01/07/2013	RSE 2359/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Anajás bloco F - Bebedouro 33008	01/07/2013	RSE 2360/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29755	01/07/2013	RSE 2361/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29768	01/07/2013	RSE 2362/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Área higienização de louças (pia29747)	01/07/2013	RSE 2363/013	satisfatório	-	-	-	-	-

Condomínio Marabá Bloco F - Bebedouro 32817	01/07/2013	RSE 2364/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Área de vivência - Bebedouro 32753	03/07/2013	RSE 2368/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião área de vivência - Bebedouro 32851	03/07/2013	RSE 2369/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Anajás Área de vivência - Bebedouro 29532	03/07/2013	RSE 2370/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí Área de vivência - Bebedouro 32913	03/07/2013	RSE 2372/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Uruará Área de vivência Bebedouro 32732	03/07/2013	RSE 2373/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo A - Bebedouro 28833	03/07/2013	RSE 2374/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo - Higienização de Louças (Pia 31322)	03/07/2013	RSE 2375/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial área de preparo de saladas (Pia 29732)	03/07/2013	RSE 2376/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial área de cocção (Pia 29614)	03/07/2013	RSE 2377/013	satisfatório	-	-	-	-	-
ETA - Bebedouro 7706	03/07/2013	RSE 2378/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Caminhão Pipa - 7284	03/07/2013	RSE 2379/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti - Área de vivência Bebedouro 32712	03/07/2013	RSE 2380/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Xinguara- Área de vivência Bebedouro 32573	03/07/2013	RSE 2381/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Santarém Área de Vivência - Bebedouro 73073	03/07/2013	RSE 2383/013	Insatisfatório	Cor aparente e Turbidez	-	-	-	Higienização, Desinfecção e Recoleta do bebedouro.
Condomínio Belém Bloco A - Bebedouro 32614	08/07/2013	RSE 2404/013	satisfatório	-	-	-	-	-

Condomínio Itaituba Bloco A - Bebedouro 32533	08/07/2013	RSE 2405/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti Bloco A Bebedouro 32688	08/07/2013	RSE 2406/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Xinguara Bloco A - Bebedouro 32857	08/07/2013	RSE 2407/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Paragominas Bloco A - Bebedouro 33002	08/07/2013	RSE 2408/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Bloco A - Bebedouro 29533	08/07/2013	RSE 2409/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gurupá bloco A - Bebedouro 32873	08/07/2013	RSE 2410/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Cameté Bloco A - Bebedouro 32805	08/07/2013	RSE 2411/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Uruará Bloco A Bebedouro 32780	08/07/2013	RSE 2412/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí Bloco A - Bebedouro 32744	08/07/2013	RSE 2413/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Bloco A - Bebedouro 32771	08/07/2013	RSE 2414/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Santarém Bloco A - Bebedouro 32867	08/07/2013	RSE 2415/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião bloco A - Bebedouro 32787	08/07/2013	RSE 2416/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Marabá Bloco A – Bebedouro 29536	08/07/2013	RSE 2417/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba Bloco B - Bebedouro 32536	10/07/2013	RSE 2472/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Belém Bloco B - Bebedouro 32580	10/07/2013	RSE 2473/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti Bloco B Bebedouro 32698	10/07/2013	RSE 2474/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Xinguara Bloco B - Bebedouro 32890	10/07/2013	RSE 2475/013	satisfatório	-	-	-	-	-

Condomínio Paragominas Bloco B - Bebedouro 33004	10/07/2013	RSE 2476/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Bloco B Bebedouro 32590	10/07/2013	RSE 2477/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Uruará Bloco B - Bebedouro 32009	10/07/2013	RSE 2478/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí bloco B - Bebedouro 32922	10/07/2013	RSE 2479/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29759	10/07/2013	RSE 2482/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29758	10/07/2013	RSE 2483/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial área de preparo de saladas (Pia 29732)	10/07/2013	RSE 2484/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial - Bebedouro 28836 (Pia 29732)	10/07/2013	RSE 2485/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial-Açougue (Pia 29607)	10/07/2013	RSE 2486/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Bloco C - Bebedouro 32838	10/07/2013	RSE 2487/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião bloco B - Bebedouro 32983	10/07/2013	RSE 2488/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Marabá Bloco C – Bebedouro 32950	15/07/2013	RSE 2540/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba Bloco C - Bebedouro 32537	15/07/2013	RSE 2540/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Belém Bloco B - Bebedouro 32617	15/07/2013	RSE 2542/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Xinguara Bloco C - Bebedouro 32565	15/07/2013	RSE 2543/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Santarém Bloco C - Bebedouro 32906	15/07/2013	RSE 2545/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí Bloco C - Bebedouro 32916	15/07/2013	RSE 2546/013	satisfatório	-	-	-	-	-

Condomínio Uruará Bloco C - Bebedouro 32752	15/07/2013	RSE 2547/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Bloco C - Bebedouro 32838	15/07/2013	RSE 2548/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião Bloco C - Bebedouro 32871	15/07/2013	RSE 2549/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Anajás Bloco C - Bebedouro 33008	15/07/2013	RSE 2550/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Cametá Bloco C - Bebedouro 32842	15/07/2013	RSE 2551/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gurupá Bloco C - Bebedouro 32887	15/07/2013	RSE 2552/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Bloco C - Bebedouro 32591	15/07/2013	RSE 2553/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Área de vivência - Bebedouro 32611	15/07/2013	RSE 2554/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Paragominas área de vivência - Bebedouro 32789	15/07/2013	RSE 2555/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti Bloco C - Bebedouro 32691	15/07/2013	RSE 2556/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Xinguara Bloco D- Bebedouro 33032	17/07/2013	RSE 2613/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Bloco D- Bebedouro 32791	17/07/2013	RSE 2597/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Paragominas Bloco D- Bebedouro 32984	17/07/2013	RSE 2598/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Belém Bloco D- Bebedouro 32620	17/07/2013	RSE 2599/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba Bloco D- Bebedouro 32540	17/07/2013	RSE 2600/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti Bloco D- Bebedouro 32702	17/07/2013	RSE 2601/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Santarém Bloco D - Bebedouro 32844	17/07/2013	RSE 2603/013	satisfatório	-	-	-	-	-

Condomínio Tucuruí Bloco D - Bebedouro 32716	17/07/2013	RSE 2604/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Uruará Bloco D - Bebedouro 32746	17/07/2013	RSE 2605/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Bloco D - Bebedouro 32785	17/07/2013	RSE 2606/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião Bloco D - Bebedouro 32730	17/07/2013	RSE 2607/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião área de vivência - Bebedouro 32809	17/07/2013	RSE 2608/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Anajás Bloco D - Bebedouro 32750	17/07/2013	RSE 2609/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 54740	17/07/2013	RSE 2610/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 54742	17/07/2013	RSE 2611/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 54742	17/07/2013	RSE 2612/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo A - Bebedouro 28831	17/07/2013	RSE 2650/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Marabá Área de vivência - Bebedouro 29534	22/07/2013	RSE 2663/013	satisfatório	-	-	-	-	-
CAT- Tecnologia da Informática Bebedouro 32828	22/07/2013	RSE 2664/013	satisfatório	-	-	-	-	-
CAT- Copa - (Pia 50974)	22/07/2013	RSE 2665/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Área de vivência - Bebedouro 32808	22/07/2013	RSE 2666/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião área de vivência - Bebedouro 32809	22/07/2013	RSE 2667/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Anajás Área de vivência - Bebedouro 32644	22/07/2013	RSE 2668/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Santarém Área de Vivência - Bebedouro 73064	22/07/2013	RSE 2669/013	satisfatório	-	-	-	-	-

ETA 100m ³ - Bebedouro 7706	22/07/2013	RSE 2671/013	satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35m ³ - Bebedouro 29536	22/07/2013	RSE 2673/013	Insatisfatório	Cloro residual livre e Coliformes totais	-	-	-	Higienização, Desinfecção e Recoleta do bebedouro.
Condomínio Belém Área de Vivência - Bebedouro 33031	22/07/2013	RSE 2674/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba Área de vivência - Bebedouro 32546	22/07/2013	RSE 2675/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti área de vivência - Bebedouro 32705	22/07/2013	RSE 2676/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Xinguara- Área de vivência Bebedouro 32572	22/07/2013	RSE 2677/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Área de vivência - Bebedouro 32611	22/07/2013	RSE 2678/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Paragominas Área de vivência - Bebedouro 32789	22/07/2013	RSE 2679/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gurupá-Copa (Pia S/N)	22/07/2013	RSE 2680/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Cametá Copa (Pia S.N.)	22/07/2013	RSE 2681/013	satisfatório	-	-	-	-	-

Quadro - 3 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade do Sítio Belo Monte – Julho/13

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO BELO MONTE								
PONTO DE COLETA / IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (COLETA)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA 100 m ³	01/07/2013	RSE 2355/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35m ³	01/07/2013	RSE 2365/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	03/07/2013	RSE 2371/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35m ³	03/07/2013	RSE 2382/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	08/07/2013	RSE 2417/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35m ³	08/07/2013	RSE 2418/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	10/07/2013	RSE 2480/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35m ³	10/07/2013	RSE 2481/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	15/07/2013	RSE 2544/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35m ³	15/07/2013	RSE 2557/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	17/07/2013	RSE 2602/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35m ³	17/07/2013	RSE 2613/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	22/07/2013	RSE	Satisfatório	-	-	-	-	-

		2670/013						
ETA 35m ³	22/07/2013	RSE 2672/013	Satisfatório	-	-	-	-	-

Quadro - 4 – Monitoramento da potabilidade da água do bebedouros da Unidade Sítio Pimental – Julho/13

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DOS BEBEDOUROS DO SITIO PIMENTAL								
PONTO DE COLETA / IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALÍTICO (COLETA)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALÍTICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Plant Combustível II - Bebedouro S. Nº	01/07/2013	RSE 2341/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Margem direita - EPI - Bebedouro 61498	01/07/2013	RSE 2342/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Margem Direita - Refeitório - Bebedouro 28509	01/07/2013	RSE 2343/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Margem Direita - Almojarifado - Bebedouro 61495	01/07/2013	RSE 2344/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Ilha Marciana - Refeitório - Bebedouro 28511	01/07/2013	RSE 2345/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Ilha Marciana - Higienização de louças - Pia S. Nº	01/07/2013	RSE 2346/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Ilha Marciana - Refeitório - Bebedouro 28510	01/07/2013	RSE 2347/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Plant de combustível definitivo - Bebedouro 65649	01/07/2013	RSE 2348/013	insatisfatório	Cloro Residual Livre e Coliformes Totais	-	-	-	-
ETA - Bebedouro S. Nº	01/07/2013	RSE 2350/013	insatisfatório	Cloro Residual Livre e Coliformes Totais	-	-	-	-
Condomínio Bem te vi área de vivência Bebedouro 35789	03/07/2013	RSE 2384/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio João de Barro Área de vivência - Bebedouro	03/07/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

56791	013	2385/013	io					
Condomínio colibri área de vivência - Bebedouro 30365	03/07/2013	RSE 2386/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão Área de vivência - Bebedouro 56758	03/07/2013	RSE 2387/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gavião área de vivência - Bebedouro 30374	03/07/2013	RSE 2388/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo C - Bebedouro 28476	03/07/2013	RSE 2389/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo C - Bebedouro 28472	03/07/2013	RSE 2390/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 28489	03/07/2013	RSE 2391/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo - Bebedouro 28495	03/07/2013	RSE 2395/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Bem te vi Bloco A - Bebedouro 30337	08/07/2013	RSE 2427/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Andorinha Bloco A - Bebedouro 65678	08/07/2013	RSE 2428/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio João de Barro Bloco A - Bebedouro 56782	08/07/2013	RSE 2429/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Colibri Bloco A- Bebedouro 30355	08/07/2013	RSE 2430/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão Bloco A - Bebedouro 56759	08/07/2013	RSE 2431/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gavião Bloco A- Bebedouro 30317	08/07/2013	RSE 2432/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 28485	08/07/2013	RSE 2433/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 28499	08/07/2013	RSE 2434/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 28483	08/07/2013	RSE 2435/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Bem te vi Bloco B - Bebedouro 30356	11/07/2	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	2511/013	io					
Condomínio Andorinha Bloco B - Bebedouro 65613	11/07/2013	RSE 2512/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Oficina Hidráulica - Bebedouro 13615	11/07/2013	RSE 2513/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Oficina Hidráulica - Bebedouro 26431	11/07/2013	RSE 2514/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio João de Barro Bloco B - Bebedouro 56789	11/07/2013	RSE 2515/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Colibri Bloco B- Bebedouro 30371	11/07/2013	RSE 2516/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão Bloco B - Bebedouro 56752	11/07/2013	RSE 2517/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gavião Bloco B- Bebedouro 30315	11/07/2013	RSE 2518/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Plant Combustível Pioneiro - Bebedouro 13613	11/07/2013	RSE 2519/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 28500	11/07/2013	RSE 2520/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 28503	11/07/2013	RSE 2521/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 28489	15/07/2013	RSE 2577/013	insatisfatório	Cloro Residual Livre e Coliformes Totais	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 28495	15/07/2013	RSE 2578/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Colibri Bloco C- Bebedouro 30370	15/07/2013	RSE 2580/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio colibri área de vivência - Bebedouro 30365	15/07/2013	RSE 2581/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão bloco C - Bebedouro 56755	15/07/2013	RSE 2582/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão Área de vivência - Bebedouro 56758	15/07/2013	RSE 2583/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gavião Bloco L - Bebedouro 30321	15/07/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	2584/013	io					
Condomínio Gavião Bloco C- Bebedouro 30313	15/07/2013	RSE 2585/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Andorinha Bloco C - Bebedouro 65700	15/07/2013	RSE 2586/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Andorinha área de vivência - Bebedouro 65692	15/07/2013	RSE 2587/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Carpa Engenharia - Bebedouro 4792	17/07/2013	RSE 2636/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Carpa Administração - Bebedouro 4780	17/07/2013	RSE 2637/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Alojamento Águia - Bebedouro 4785	17/07/2013	RSE 2638/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Alojamento Gavião - Bebedouro 4782	17/07/2013	RSE 2639/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gavião Bloco D- Bebedouro 30309	17/07/2013	RSE 2640/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Colibri Bloco D- Bebedouro 56783	17/07/2013	RSE 2641/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão Bloco D - Bebedouro 56761	17/07/2013	RSE 2642/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio João de Barro Bloco D - Bebedouro 30310	17/07/2013	RSE 2643/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Bem Te Vi Bloco C - Bebedouro 30350	17/07/2013	RSE 2644/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Bem te vi Bloco D - Bebedouro 30348	17/07/2013	RSE 2645/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Andorinha Bloco D- Bebedouro 65628	17/07/2013	RSE 2646/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Colibri Bloco E - Bebedouro 30368	22/07/2013	RSE 2704/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão Bloco E - Bebedouro 56767	22/07/2013	RSE 2705/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio João de Barro Bloco E - Bebedouro 56792	22/07/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	2706/013	io					
Condomínio Gavião Bloco E-Bebedouro 56766	22/07/2013	RSE 2707/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 28492	22/07/2013	RSE 2708/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 28496	22/07/2013	RSE 2709/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 28485	22/07/2013	RSE 2710/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 28499	22/07/2013	RSE 2711/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Bem te vi Bloco E - Bebedouro 30347	22/07/2013	RSE 2712/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Bem te vi área de vivência - Bebedouro 35782	22/07/2013	RSE 2713/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Andorinha Bloco E- Bebedouro 65706	22/07/2013	RSE 2714/013	satisfatório	-	-	-	-	-

Quadro - 5 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Pimental – Julho/13

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO PIMENTAL								
PONTO DE COLETA / IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (COLETA)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA 100 m ³	01/07/2013	RSE 2349/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	03/07/2013	RSE 2393/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	08/07/2013	RSE 2436/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	11/07/2013	RSE 2522/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	15/07/2013	RSE 2588/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	17/07/2013	RSE 2647/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	17/07/2013	RSE 2715/013	Satisfatório	-	-	-	-	-

Quadro - 6 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Canais e Diques – Julho/13

RESULTADO DE MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ETA DO SÍTIO CANAIS - BEBEDOUROS

PONTO DE COLETA E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRAGEM	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALÍTICO DA COLETA	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALÍTICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Casa de apoio Km 3,5 - Bebedouro 46223	01/07/2013	RSE 2334/13	Satisfatório					
Oficina Mecânica Definitiva - Bebedouro 45143	01/07/2013	RSE 2329/13	Satisfatório	0				
Plant de combustível definitivo - Bebedouro 32417	01/07/2013	RSE 2330/13	Satisfatório	0				
Casa de apoio Km 6,5 - Bebedouro 45090	01/07/2013	RSE 2331/13	Satisfatório	0				
Apoio da Mtsul Km 5,5 - Bebedouro 32407	01/07/2013	RSE 2332/13	Satisfatório	0				
Posto de apoio Tamafer - Bebedouro	01/07/2013	RSE 2333/13	Satisfatório	0				
Casa de apoio Km 6,5 - Bebedouro 46223	01/07/2013	RSE 2334/13	Satisfatório	0				
Casa de apoio Km 6,5 - Bebedouro 32402	01/07/2013	RSE 2335/13	Satisfatório	0				
Casa de apoio Km 9,5 - Bebedouro 26426	01/07/2013	RSE 2336/13	Satisfatório	0				
Casa de apoio Km 13 - Bebedouro 26407	01/07/2013	RSE 2337/13	Satisfatório	0				
Casa de apoio Km 13 - Bebedouro 42163	01/07/2013	RSE 2338/13	Satisfatório	0				
RH - Bebedouro 66147	01/07/2013	RSE 2340/13	Satisfatório	0				
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 66161	08/07/2013	RSE 2438/13	Satisfatório	0				
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 31910	08/07/2013	RSE 2439/13	Satisfatório	0				
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 21878	08/07/2013	RSE 2440/13	Satisfatório	0				
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 21873	08/07/2013	RSE2441/13	Satisfatório	0				
Ambulatório - Bebedouro 65882	08/07/2013	RSE 2444/13	Satisfatório	0				
CAT T.I. - Bebedouro S. N°	08/07/2013	RSE 2446/13	Satisfatório	0				
Condomínio Cedro bloco A01 - Bebedouro 49226	08/07/2013	RSE 2447/13	Satisfatório	0				
Condomínio Andiroba Bloco B01 - Bebedouro 73042	08/07/2013	RSE 2448/13	Satisfatório	0				

RESULTADO DE MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ETA DO SÍTIO CANAIS - BEBEDOUROS

Condomínio Angico Bloco A01 - Bebedouro 49374	08/07/2013	RSE 2449/13	Satisfatório	0				
Condomínio Babaçu Bloco A01 - Bebedouro 73021	08/07/2013	RSE 2450/13	Satisfatório	0				
Condomínio Maçaranduba Bloco A 01 - Bebedouro 49372	08/07/2013	RSE 2451/13	Satisfatório	0				
Condomínio Andiroba Bloco C03 - Bebedouro 72945	15/07/2013	RSE 2563/13	Satisfatório	0				
Condomínio Andiroba - área de vivência Bebedouro 66156	15/07/2013	RSE 2564/13	Satisfatório	0				
Condomínio Angico Bloco D04 - Bebedouro 49403	15/07/2013	RSE 2565/13	Satisfatório	0				
Condomínio Andiroba - área de vivência Bebedouro 18079	15/07/2013	RSE 2566/13	Satisfatório	0				
Condomínio Cedro bloco C 03 - Bebedouro 49364	15/07/2013	RSE 2567/13	Satisfatório	0				
Condomínio Cedro área de vivência - Bebedouro 42164	15/07/2013	RSE 2568/13	Satisfatório	0				
Condomínio Maçaranduba Bloco C 03 - Bebedouro 49318	15/07/2013	RSE 2569/13	Satisfatório	0				
Condomínio Maçaranduba Área de vivência - Bebedouro 19204	15/07/2013	RSE 2570/13	Satisfatório	0				
Condomínio Samomeira Bloco C 03 - Bebedouro 49198	15/07/2013	RSE 2571/13	Satisfatório	0				
Condomínio Samomeira área de vivência - Bebedouro 26413	15/07/2013	RSE 2572/13	Satisfatório	0				
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 31910	15/07/2013	RSE 2575/13	Satisfatório	0				
Condomínio Cedro bloco C 03 - Bebedouro 49364	15/07/2013	RSE 2567/13	Satisfatório	0				
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 66186	15/07/2013	RSE 2576/13	Satisfatório	0				
Portaria Km 8,5 - Bebedouro S. N	17/07/2013	RSE 2621/13	Satisfatório	0				
Condomínio Sumaúma área de vivência - Bebedouro 32400	17/07/2013	RSE 2623/13	Satisfatório	0				
Centro de Esporte e Lazer - Bebedouro 66166	17/07/2013	RSE 2624/13	Satisfatório	0				
Centro de Esporte e Lazer - Bebedouro 32412	17/07/2013	RSE 2625/13	Satisfatório	0				
Condomínio Seringueira área de vivência Bebedouro 66187	17/07/2013	RSE 2626/13	Satisfatório	0				
Condomínio Jacarandá Bloco 03 - Bebedouro 49272	17/07/2013	RSE 2627/13	Satisfatório	0				
Condomínio Peroba Bloco 03 - Bebedouro 49296	17/07/2013	RSE 2628/13	Satisfatório	0				
Condomínio Perobá área de vivência - Bebedouro 32404	17/07/2013	RSE 2629/13	Satisfatório	0				
Condomínio Embauba Bloco 03 - Bebedouro 49428	17/07/2013	RSE 2630/13	Satisfatório	0				
Condomínio Sucupira Bloco C 03 - Bebedouro 49399	17/07/2013	RSE 2631/13	Satisfatório	0				
Centro de Esporte e Lazer - Bebedouro S. Nº	17/07/2013	RSE 2632/13	Satisfatório	0				
Centro de Esporte e Lazer - Bebedouro 46215	17/07/2013	RSE 2633/13	Satisfatório	0				
Prefeitura - bebedouro S. Nº	17/07/2013	RSE 2634/13	Satisfatório	0				
Condomínio Samomeira Bloco B - 02 - Bebedouro 49204	22/07/2013	RSE 2703/13	Satisfatório	0				
Condomínio Embaúba Bloco 02 - Bebedouro 49408	22/07/2013	RSE 2702/13	Satisfatório	0				
Condomínio Peroba Bloco 02 - Bebedouro 49276	22/07/2013	RSE 2701/13	Satisfatório	0				

RESULTADO DE MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ETA DO SÍTIO CANAIS - BEBEDOUROS

Condomínio Jacarandá Bloco 02 - Bebedouro 49252	22/07/2013	RSE 2700/13	Satisfatório	0				
Refeitório Definitivo C - Bebedouro 21884	22/07/2013	RSE 2699/13	Satisfatório	0				
Refeitório Definitivo C - Bebedouro 21883	22/07/2013	RSE 2698/13	Satisfatório	0				
RH - Bebedouro 66147	22/07/2013	RSE 2695/13	Satisfatório	0				
CAT - Bebedouro S.Nº	22/07/2013	RSE 2694/13	Satisfatório	0				
Ambulatório - Bebedouro 65882	22/07/2013	RSE 2692/13	Satisfatório	0				
Condomínio Cedro Bloco D 04 - Bebedouro 49200	22/07/2013	RSE 2691/13	Satisfatório	0				
Condomínio Angico Bloco D 04 - Bebedouro 49403	22/07/2013	RSE 2690/13	Satisfatório	0				
Condomínio Murici Bloco A 01 - Bebedouro 29229	24/07/2013	RSE 2768/13	Satisfatório	0				
Condomínio Sumaúma área de vivência - Bebedouro 32400	24/07/2013	RSE 2766/13	Satisfatório	0				
Condomínio Sumaúma Bloco D04 - Bebedouro 49241	24/07/2013	RSE 2765/13	Satisfatório	0				
Condomínio Tatajuba Área de Vivência - Bebedouro S/Nº	24/07/2013	RSE 2764/13	Satisfatório	0				
Condomínio Tatajuba Bloco A01 - Bebedouro 72891	24/07/2013	RSE 2763/13	Satisfatório	0				
Condomínio Seringueira área de vivência Bebedouro 66187	24/07/2013	RSE 2762/13	Satisfatório	0				
Condomínio Seringueira Bloco D04 - Bebedouro 72931	24/07/2013	RSE 2761/13	Satisfatório	0				
Condomínio Andiroba - Área de Vivência Bebedouro 66156	24/07/2013	RSE 2760/13	Satisfatório	0				
Condomínio Andiroba Bloco D04- Bebedouro 72962	24/07/2013	RSE 2759/13	Satisfatório	0				
Condomínio Babaçu Área de Vivência - Bebedouro 26423	24/07/2013	RSE 2758/13	Satisfatório	0				
Condomínio Babaçu Bloco C03 - Bebedouro 72958	24/07/2013	RSE 2757/13	Satisfatório	0				
Condomínio Acapú Área de Vivência - Bebedouro S/Nº	24/07/2013	RSE 2756/13	Satisfatório	0				
Condomínio Acapú Bloco C03- Bebedouro 73010	24/07/2013	RSE 2755/13	Satisfatório	0				
Condomínio Murici Bloco A 01 - Bebedouro 29229	24/07/2013	RSE 2768/13	Satisfatório	0				
Condomínio Sumaúma área de vivência - Bebedouro 32400	24/07/2013	RSE 2766/13	Satisfatório	0				
Condomínio Sumaúma Bloco D04 - Bebedouro 49241	24/07/2013	RSE 2765/13	Satisfatório	0				
Condomínio Tatajuba Área de Vivência - Bebedouro S/Nº	24/07/2013	RSE 2764/13	Satisfatório	0				
Condomínio Tatajuba Bloco A01 - Bebedouro 72891	24/07/2013	RSE 2763/13	Satisfatório	0				
Condomínio Seringueira área de vivência Bebedouro 66187	24/07/2013	RSE 2762/13	Satisfatório	0				
Condomínio Seringueira Bloco D04 - Bebedouro 72931	24/07/2013	RSE 2761/13	Satisfatório	0				
Condomínio Andiroba - Área de Vivência Bebedouro 66156	24/07/2013	RSE 2760/13	Satisfatório	0				
Condomínio Andiroba Bloco D04- Bebedouro 72962	24/07/2013	RSE 2759/13	Satisfatório	0				
Condomínio Babaçu Área de Vivência - Bebedouro 26423	24/07/2013	RSE 2758/13	Satisfatório	0				
Condomínio Babaçu Bloco C03 - Bebedouro 72958	24/07/2013	RSE 2757/13	Satisfatório	0				

RESULTADO DE MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ETA DO SÍTIO CANAIS - BEBEDOUROS

Condomínio Acapú Bloco C03- Bebedouro 73010	24/07/2013	RSE 2755/13	Satisfatório	0				
Condomínio Acapú Área de Vivência - Bebedouro S/Nº	24/07/2013	RSE 2756/13	Satisfatório	0				
Condomínio Acapú Bloco B 02 - Bebedouro 73026	29/07/2013	RSE 2816/13	Satisfatório	0				
Condomínio Tatajuba Bloco B 02 - Bebedouro 72972	29/07/2013	RSE 2817/13	Satisfatório	0				
Condomínio Sumaúma Bloco B 02 - Bebedouro 49329	29/07/2013	RSE 2818/13	Satisfatório	0				
Condomínio Murici Bloco B 02 - Bebedouro 49203	29/07/2013	RSE 2819/13	Satisfatório	0				
Condomínio Manjoleiro Bloco D 04 - Bebedouro 49308	29/07/2013	RSE 2820/13	Satisfatório	0				
Condomínio Jacarandá Bloco 03 - Bebedouro 49272	29/07/2013	RSE 2821/13	Satisfatório	0				
Condomínio Peroba Bloco 03 - Bebedouro 49296	29/07/2013	RSE 2822/13	Satisfatório	0				
Condomínio Embaúba Bloco 03 - Bebedouro 49428	29/07/2013	RSE 2823/13	Satisfatório	0				
Condomínio Samomeira Bloco C 03 - Bebedouro 49198	29/07/2013	RSE 2824/13	Satisfatório	0				
Condomínio Sucupira Bloco C 03 - Bebedouro 49399	29/07/2013	RSE 2825/13	Satisfatório	0				

Quadro - 7– Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Canais e Diques – Julho/13

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA SITIO CANAIS

PONTO DE COLETA/ IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (coleta)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA 100m ³	01/07/2013	RSE 2339/13	Satisfatório					
ETA 100m ³	08/07/2013	RSE 2452/13	Satisfatório					
ETA 100m ³	15/07/2013	RSE 2562/13	Satisfatório					
ETA 100m ³	17/07/2013	RSE 2635/13	Satisfatório					
ETA 100m ³	22/07/2013	RSE 2689/13	Satisfatório					
ETA 100m ³	25/07/2013	RSE 2690/13	Satisfatório					
ETA 100 m ³	29/07/2013	RSE 2815/13	Satisfatório					

Quadro - 8 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Bela Vista – Julho/13

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELA VISTA

PONTO DE COLETA/ IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (coleta)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Portaria Pioneira – bebedouro 65884	03/07/201 3	RSE 2394/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Central de Concreto – bebedouro 46213	03/07/201 3	RSE 2396/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Instrumentação – bebedouro 45091	03/07/201 3	RSE 2397/13	Insatisfatório	Cor aparente e Turbidez	Satisfatório	24/07/201 3	RSE 2752/13	Limpeza e desinfecção dos bebedouros, limpeza dos reservatórios da ETA e pintura interna do caminhão pipa e recoleta.
Plant de Combustível – bebedouro 46210	03/07/201 3	RSE 2398/13	Insatisfatório	Cor aparente	–	–	–	Limpeza e desinfecção dos bebedouros, limpeza dos reservatórios da ETA e pintura interna do

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELA VISTA

PONTO DE COLETA/ IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (coleta)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
								caminhão pipa.
Higienização de Louças - Pia	08/07/2013	RSE 2425/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Copa – Pia 21869	08/07/2013	RSE 2424/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Pátio de carretas Km 19B – bebedouro 66155	08/07/2013	RSE 2422/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
CTTP – bebedouro 71294	08/07/2013	RSE 2423/13	Insatisfatório	Cloro Residual, pH e Coliformes Totais	–	–	–	Limpeza e desinfecção dos bebedouros, limpeza dos reservatórios da ETA e pintura interna do caminhão pipa.
Refeitório VI – bebedouro S/N	10/07/2013	RSE 2494/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Refeitório I – bebedouro S/N	10/07/2013	RSE 2495/13	Satisfatório	–	–	–	–	–

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELA VISTA

PONTO DE COLETA/ IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (coleta)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Refeitório III – bebedouro S/N	10/07/201 3	RSE 2493/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Refeitório II – bebedouro S/N	10/07/201 3	RSE 2492/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Instrumentação – bebedouro 45091	15/07/201 3	RSE 2593/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Dique 13 – bebedouro 42166	15/07/201 3	RSE 2594/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Plant de combustível – bebedouro 46210	15/07/201 3	RSE 2591/13	Insatisfatório	Cor aparente e Turbidez	–	–	–	Limpeza e desinfecção dos bebedouros, limpeza dos reservatórios da ETA e pintura interna do caminhão pipa.
Refeitório – bebedouro 66180	15/07/201 3	RSE 2595/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Oficina mecânica –	17/07/201	RSE	Satisfatório	–	–	–	–	–

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELA VISTA

PONTO DE COLETA/ IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (coleta)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
bebedouro 4150	3	2618/13						
Ambulatório – bebedouro 70103	17/07/201 3	RSE 2617/13	Insatisfatório	Cloro Residual	–	–	–	Limpeza e desinfecção dos bebedouros, limpeza dos reservatórios da ETA e pintura interna do caminhão pipa.
Refeitório área externa – bebedouro 32413	17/07/201 3	RSE 2619/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Central de Concreto – bebedouro 46213	17/07/201 3	RSE 2620/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Copa – Pia 21869	22/07/201 3	RSE 2685/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Área de higienização de louças – Pia S/N	22/07/201 3	RSE 2686/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Refeitório 04 – bebedouro S/N	22/07/201 3	RSE 2687/2013	Satisfatório	–	–	–	–	–

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELA VISTA

PONTO DE COLETA/ IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (coleta)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Pátio de Caminhões dique 13 – bebedouro 46214	22/07/201 3	RSE 2688/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Refeitório III – bebedouro S/N	24/07/201 3	RSE 2750/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Refeitório área externa – bebedouro 32413	24/07/201 3	RSE 2751/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Instrumentação – bebedouro 45091	24/07/201 3	RSE 2752/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Portaria Pioneira – bebedouro 65884	24/07/201 3	RSE 2753/13	Satisfatório	–	–	–	–	–

Quadro - 9– Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Bela Vista – Julho/13

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO BELA VISTA								
PONTO DE COLETA/ IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (coleta)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Saída do tratamento	03/07/2013	RSE 2395/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Saída do tratamento	08/07/2013	RSE 2426/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Saída do tratamento	10/07/2013	RSE 2491/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Saída do tratamento	15/07/2013	RSE 2592/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Saída do tratamento	17/07/2013	RSE 2616/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Saída do tratamento	22/07/2013	RSE 2684/13	Satisfatório	–	–	–	–	–
Saída do tratamento	24/07/13	RSE	Satisfatório	–	–	–	–	–

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO BELA VISTA

PONTO DE COLETA/ IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (coleta)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
		2754/13						

Quadro - 10 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Belo Monte – Agosto/13

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DOS BEBEDOUROS DO SITIO BELO MONTE								
PONTO DE COLETA / IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALÍTICO (COLETA)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALÍTICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Condomínio Marabá Bloco B – Bebedouro 32865	01/08/2013	RSE 2879/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba Bloco B - Bebedouro 32536	01/08/2013	RSE 2880/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Belém Bloco B - Bebedouro 32580	01/08/2013	RSE 2881/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Santarém Bloco B - Bebedouro 32796	01/08/2013	RSE 2883/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Anajás Bloco B - Bebedouro 33000	01/08/2013	RSE 2884/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião bloco B - Bebedouro 32983	01/08/2013	RSE 2885/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Bloco B - Bebedouro 32772	01/08/2013	RSE 2886/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí bloco B - Bebedouro 32922	01/08/2013	RSE 2887/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Uruará bloco B - Bebedouro 32909	01/08/2013	RSE 2888/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial área de cocção (Pia 29612)	01/08/2013	RSE 2889/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial-área de preparo de Lanches (Pia 29609)	01/08/2013	RSE 2890/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial- Bebedouro 29770	01/08/2013	RSE 2891/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 54742	01/08/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	2892/013	io					
Condomínio Juruti Bloco B Bebedouro 32698	01/08/2013	RSE 2893/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Paragominas Bloco B - Bebedouro 33004	01/08/2013	RSE 2894/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Bloco B Bebedouro 32590	01/08/2013	RSE 2895/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Pátio de Onibus - Bebedouro 54738	01/08/2013	RSE 2897/013	satisfatório	-	-	-	-	-
CAT- Copa - (Pia 50974)	05/08/2013	RSE 2900/013	satisfatório	-	-	-	-	-
CAT- Tecnologia da Informática Bebedouro 32828	05/08/2013	RSE 2901/013	satisfatório	-	-	-	-	-
CAT-Bebedouro 29765	05/08/2013	RSE 2902/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Santarém Bloco C - Bebedouro 32906	05/08/2013	RSE 2903/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí Bloco C - Bebedouro 32916	05/08/2013	RSE 2904/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Uruará Bloco C - Bebedouro 32752	05/08/2013	RSE 2905/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Bloco C - Bebedouro 32838	05/08/2013	RSE 2906/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião Bloco C - Bebedouro 32871	05/08/2013	RSE 2907/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Anajás Bloco C - Bebedouro 32648	05/08/2013	RSE 2908/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29756	05/08/2013	RSE 2909/013	Insatisfatório	Cloro residual livre e Coliformes totais	-	-	-	Higienização, Desinfecção e Recoleta do bebedouro.

Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29755	05/08/2013	RSE 2910/013	Insatisfatório	Cloro residual livre e Coliformes totais	-	-	-	Higienização, Desinfecção e Recoleta do bebedouro.
Condomínio Xinguara bloco C - Bebedouro 32565	05/08/2013	RSE 2911/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Belém Bloco C - Bebedouro 32617	05/08/2013	RSE 2913/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba bloco C - Bebedouro 32537	05/08/2013	RSE 2914/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Paragominas Área de vivência - Bebedouro 32789	05/08/2013	RSE 2915/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Bloco C - Bebedouro 32591	05/08/2013	RSE 2916/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti Bloco C - Bebedouro 32691	05/08/2013	RSE 2954/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Marabá Bloco C – Bebedouro 29539	08/08/2013	RSE 2986/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Belém Bloco D- Bebedouro 32620	08/08/2013	RSE 2987/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba Bloco D- Bebedouro 32540	08/08/2013	RSE 2988/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti Bloco D- Bebedouro 32702	08/08/2013	RSE 2989/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Xinguara Bloco D- Bebedouro 33032	08/08/2013	RSE 2990/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Bloco D- Bebedouro 32791	08/08/2013	RSE 2991/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Paragominas Bloco D- Bebedouro 32984	08/08/2013	RSE 2992/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Cametá bloco C - Bebedouro 32842	08/08/2013	RSE 2993/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gurupá Bloco C - Bebedouro 32887	08/08/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	2994/013	io					
Condomínio Santarém Bloco C - Bebedouro 32906	08/08/2013	RSE 2996/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí Bloco D - Bebedouro 32716	08/08/2013	RSE 2997/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Uruará Bloco D - Bebedouro 32746	08/08/2013	RSE 2998/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Bloco D - Bebedouro 32785	08/08/2013	RSE 2999/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião Bloco D - Bebedouro 32860	08/08/2013	RSE 3000/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial- Bebedouro 28836	08/08/2013	RSE 3001/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial área de preparo de saladas (Pia 33226)	08/08/2013	RSE 3002/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial-Açougue (Pia 29607)	08/08/2013	RSE 3003/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Marabá Área de vivência - Bebedouro 29534	12/08/2013	RSE 3053/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba Área de vivência - Bebedouro 32546	12/08/2013	RSE 3054/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Belém Área de Vivência - Bebedouro 33030	12/08/2013	RSE 3055/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti área de vivência - Bebedouro 32705	12/08/2013	RSE 3056/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Xinguara- Área de vivência Bebedouro 32572	12/08/2013	RSE 3057/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Paragominas Área de vivência - Bebedouro 32789	12/08/2013	RSE 3058/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Área de vivência - Bebedouro 32611	12/08/2013	RSE 3059/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Cameté Bloco A - Bebedouro 32805	12/08/2013	RSE 3060/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gurupá bloco A - Bebedouro 32873	12/08/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	3061/013	io					
Condomínio Santarém Área de Vivência - Bebedouro 73073	12/08/2013	RSE 3063/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí Área de vivência - Bebedouro 32913	12/08/2013	RSE 3064/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Uruará Área de vivência Bebedouro 32732	12/08/2013	RSE 3065/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Área de vivência - Bebedouro 32753	12/08/2013	RSE 3066/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião área de vivência - Bebedouro 32851	12/08/2013	RSE 3067/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Anajás Área de vivência - Bebedouro 29539	12/08/2013	RSE 3068/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29756	12/08/2013	RSE 3069/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29755	12/08/2013	RSE 3070/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Belém bloco G - Bebedouro 32626	14/08/2013	RSE 3122/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba Bloco G - Bebedouro 32548	14/08/2013	RSE 3123/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti Bloco G - Bebedouro 32699	14/08/2013	RSE 3124/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Xinguara Bloco G - Bebedouro 32650	14/08/2013	RSE 3125/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba bloco G - Bebedouro 32599	14/08/2013	RSE 3126/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Marabá bloco G - Bebedouro 29557	14/08/2013	RSE 3127/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Paragominas Bloco G- Bebedouro 32912	14/08/2013	RSE 3128/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gurupá Bloco D - Bebedouro 32874	14/08/2013	RSE 3129/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Cameté Bloco D - Bebedouro 32813	14/08/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	3130/013	io					
Condomínio Uruará Bloco G - Bebedouro 32670	14/08/2013	RSE 3131/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí Bloco G - Bebedouro 33013	14/08/2013	RSE 3132/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Santarém Bloco G - Bebedouro 73068	14/08/2013	RSE 3133/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Anajas bloco G - Bebedouro 32681	14/08/2013	RSE 3135/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião bloco G - Bebedouro 29544	14/08/2013	RSE 3136/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Bloco G - Bebedouro 32954	14/08/2013	RSE 3137/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29759	14/08/2013	RSE 3138/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Área higienização de louças (pia31440)	14/08/2013	RSE 3139/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Santo Antônio - Bebedouro 29760	20/08/2013	RSE 3180/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Santo Antônio - Bebedouro 28835	20/08/2013	RSE 3181/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Vila 37 - Bebedouro 86	20/08/2013	RSE 3182/013	Insatisfatório	Cloro residual livre e Coliformes totais	-	-	-	Higienização, Desinfecção e Recoleta do bebedouro.
Vila 37 - Bebedouro 25	20/08/2013	RSE 3183/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Bloco H - Bebedouro 32885	20/08/2013	RSE 3185/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião bloco H - Bebedouro 32994	20/08/2013	RSE 3186/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Anajás bloco H - Bebedouro 32945	20/08/2013	RSE 3187/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí Bloco H - Bebedouro 32929	20/08/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	3188/013	io					
Condomínio Uruará Bloco H - Bebedouro 32711	20/08/2013	RSE 3189/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Acará bloco H - Bebedouro 32974	20/08/2013	RSE 3190/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Acará área de vivência - Bebedouro 32721	20/08/2013	RSE 3191/013	satisfatório	-	-	-	-	-
CAT- Copa - (Pia 50974)	20/08/2013	RSE 3192/013	satisfatório	-	-	-	-	-
CAT-Bebedouro 29765	20/08/2013	RSE 3193/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 54742	20/08/2013	RSE 3194/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 54740	20/08/2013	RSE 3195/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Bloco H - Bebedouro 32601	20/08/2013	RSE 3196/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Paragominas bloco H - Bebedouro 32930	20/08/2013	RSE 3197/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Área de Vivência operadores de Central concreto - Bebedouro 20637	22/08/2013	RSE 3257/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Laboratório Central de Concreto - Bebedouro 7703	22/08/2013	RSE 3258/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Britador Industrial - Bebedouro 29055	22/08/2013	RSE 3259/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Britador Industrial - Bebedouro 29056	22/08/2013	RSE 3260/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial - Bebedouro 29770	22/08/2013	RSE 3263/013	Insatisfatório	Cloro residual livre e Coliformes totais	-	-	-	Higienização, Desinfecção e Recoleta do bebedouro.
Cozinha Industrial área de cocção (Pia 29715)	22/08/2013	RSE 3264/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Cozinha Industrial área de preparo de saladas (Pia	22/08/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

29732)	013	3265/013	io					
Refeitório Definitivo A - Bebedouro 28838	22/08/2013	RSE 3266/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo A - Bebedouro 28839	22/08/2013	RSE 3267/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Acará bloco I - Bebedouro 32893	22/08/2013	RSE 3269/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Santarém bloco I - Bebedouro 73062	22/08/2013	RSE 3270/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí bloco I - Bebedouro 32666	22/08/2013	RSE 3271/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Uruará Bloco I - Bebedouro 32735	22/08/2013	RSE 3272/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Bloco I - Bebedouro 32885	22/08/2013	RSE 3273/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Belém - Bloco I Bebedouro 32630	22/08/2013	RSE 3274/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba - Bloco I Bebedouro 32552	22/08/2013	RSE 3275/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba - Bloco I Bebedouro 32552	22/08/2013	RSE 3275/013	satisfatório	-	-	-	-	-
condomínio Juruti - Bloco I Bebedouro 32708	22/08/2013	RSE 3276/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Santarém Bloco J - Bebedouro 73069	26/08/2013	RSE 3324/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí Bloco J Bebedouro 33010	26/08/2013	RSE 3325/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Uruará Bloco J - Bebedouro 32769	26/08/2013	RSE 3326/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Bloco J Bebedouro 32961	26/08/2013	RSE 3327/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião Bloco J - Bebedouro 32942	26/08/2013	RSE 3328/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Anajás Bloco J - Bebedouro 32587	26/08/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	3329/013	io					
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29768	26/08/2013	RSE 3330/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29755	26/08/2013	RSE 3331/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Área higienização de louças (pia 29747)	26/08/2013	RSE 3332/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Xinguara Bloco J - Bebedouro 32971	26/08/2013	RSE 3333/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Paragominas Bloco J - Bebedouro 32937	26/08/2013	RSE 3334/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Bloco J - Bebedouro 32605	26/08/2013	RSE 3335/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba Bloco J - Bebedouro 32554	26/08/2013	RSE 3336/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Belém Bloco J Bebedouro 32673	26/08/2013	RSE 3337/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gurupá Bloco B - Bebedouro 32894	26/08/2013	RSE 3338/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Cametá Bloco B - Bebedouro 32801	26/08/2013	RSE 3339/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti Bloco J Bebedouro 32709	26/08/2013	RSE 3340/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Marabá Área de vivência - Bebedouro 29534	29/08/2013	RSE 3349/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Itaituba Área de vivência - Bebedouro 32546	29/08/2013	RSE 3350/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Belém Área de Vivência - Bebedouro 33030	29/08/2013	RSE 3351/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Juruti área de vivência - Bebedouro 32705	29/08/2013	RSE 3352/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Xinguara- Área de vivência Bebedouro 32572	29/08/2013	RSE 3353/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Abaetetuba Área de vivência - Bebedouro	29/08/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

32611	013	3354/013	io					
Condomínio Paragominas Área de vivência Bebedouro 32940	29/08/2013	RSE 3355/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gurupá Bloco C - Bebedouro 32887	29/08/2013	RSE 3356/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Cameté bloco C - Bebedouro 32842	29/08/2013	RSE 3357/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Santarém Área de Vivência - Bebedouro 73073	29/08/2013	RSE 3358/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucuruí Área de vivência - Bebedouro 32913	29/08/2013	RSE 3359/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Uruará Área de vivência Bebedouro 32732	29/08/2013	RSE 3360/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Altamira Área de vivência - Bebedouro 32753	29/08/2013	RSE 3361/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Baião área de vivência - Bebedouro 32851	29/08/2013	RSE 3362/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Anajás Área de vivência - Bebedouro 29532	29/08/2013	RSE 3363/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29759	29/08/2013	RSE 3364/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Área higienização de louças (pia31440)	29/08/2013	RSE 3365/013	satisfatório	-	-	-	-	-

Quadro - 11 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Undidade do Sítio Belo Monte – Agosto/13

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO BELO MONTE								
PONTO DE COLETA / IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (COLETA)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA 100 m ³	01/08/2013	RSE 2882/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35m ³	01/08/2013	RSE 2896/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	05/08/2013	RSE 2912/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35m ³	05/08/2013	RSE 2917/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	08/08/2013	RSE 2995/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35 m ³	08/08/2013	RSE 3004/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	12/08/2013	RSE 3062/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35 m ³	12/08/2013	RSE 3071/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	14/08/2013	RSE 3134/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35 m ³	14/08/2013	RSE 3140/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35 m ³	20/08/2013	RSE 3179/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	20/08/2013	RSE 3184/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35 m ³	22/08/2013	RSE	Satisfatório	-	-	-	-	-

		3256/013						
ETA 100 m ³	22/08/2013	RSE 3268/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	26/08/2013	RSE 3323/013	Insatisfatório	-	-	-	-	Higienização, Desinfecção e Recoleta da ETA 100 m ³ /h.
ETA 35 m ³	26/08/2013	RSE 3341/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 100 m ³	29/08/2013	RSE 3366/013	Satisfatório	-	-	-	-	-
ETA 35 m ³	29/08/2013	RSE 3368/013	Satisfatório	-	-	-	-	-

Quadro - 12- Monitoramento da potabilidade da água do bebedouros da Unidade Sítio Pimental – Agosto/13

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DOS BEBEDOUROS DO SÍTIO PIMENTAL								
PONTO DE COLETA / IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALÍTICO (COLETA)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALÍTICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Central de Concreto - Bebedouro 61487	01/08/2013	RSE 2860/013	insatisfatório	Cloro Residual Livre e Coliformes Totais	-	-	-	-
Plant Combustível II - Bebedouro S. Nº	01/08/2013	RSE 2861/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Oficina Definitiva , Borracharia - Bebedouro 26438	01/08/2013	RSE 2862/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Oficina Definitiva , Lubrificação - Bebedouro 62383	01/08/2013	RSE 2863/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Oficina Industrial - Bebedouro S.N.	01/08/2013	RSE 2864/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Ilha Marciana - Refeitório - Bebedouro 28511	01/08/2013	RSE 2865/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Ilha Marciana - Refeitório - Bebedouro 28512	01/08/2013	RSE 2866/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Ilha Marciana - Higienização de louças - Pia S. Nº	01/08/2013	RSE 2867/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Plant Combustível Pioneiro - Bebedouro 24227	01/08/2013	RSE 2869/013	insatisfatório	Cloro Residual Livre e Coliformes Totais	-	-	-	-
Condomínio Colibri área de vivência - Bebedouro 30364	01/08/2013	RSE 2870/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão Área de vivência - Bebedouro 56770	01/08/2013	RSE 2871/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo C - Bebedouro 28472	05/08/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	2937/013	ios					
Refeitório Definitivo C - Bebedouro 28476	05/08/2013	RSE 2938/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 28503	05/08/2013	RSE 2939/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 28500	05/08/2013	RSE 2940/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Carpa Engenharia - Bebedouro 4792	05/08/2013	RSE 2941/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Carpa Administração - Bebedouro 4780	05/08/2013	RSE 2942/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Alojamento Água - Bebedouro 4785	05/08/2013	RSE 2943/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gavião Bloco I - Bebedouro 30326	05/08/2013	RSE 2945/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gavião área de vivência - Bebedouro 30374	05/08/2013	RSE 2946/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Centro de Convivência - Bebedouro 65699	05/08/2013	RSE 2947/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Colibri Bloco J - Bebedouro 30361	05/08/2013	RSE 3009/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão Bloco J - Bebedouro 56808	08/08/2013	RSE 3010/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio João de Barro bloco J - Bebedouro 56776	08/08/2013	RSE 3011/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gavião Bloco J - Bebedouro 74117	08/08/2013	RSE 3012/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 28497	08/08/2013	RSE 3013/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 28481	08/08/2013	RSE 3014/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 28485	08/08/2013	RSE 3015/013	satisfatório	-	-	-	-	-
RH - Bebedouro 61500	08/08/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	3016/013	ios					
Condomínio Bem Te Vi - Bloco J bebedouro 30334	08/08/2013	RSE 3017/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Andorinha - Bloco J Bebedouro 65678	08/08/2013	RSE 3018/013	satisfatório	-	-	-	-	-
ETA-Bebedouro S. N.	08/08/2013	RSE 3020/013	satisfatório	-	-	-	-	-
EBPM-Sala de Reunião 1 - Bebedouro 65671	12/08/2013	RSE 3095/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Escritório Central - Copa- Bebedouro S.N.	12/08/2013	RSE 3096/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Andorinha Bloco K - Bebedouro 65675	12/08/2013	RSE 3097/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucano Bloco A- Bebedouro 65633	12/08/2013	RSE 3098/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio João de Barro bloco K - Bebedouro 56768	12/08/2013	RSE 3099/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão Bloco K - Bebedouro 56791	12/08/2013	RSE 3100/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Colibri Bloco K - Bebedouro 30377	12/08/2013	RSE 3101/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gavião Bloco J - Bebedouro 30325	12/08/2013	RSE 3102/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Bem te vi Bloco K - Bebedouro 30342	12/08/2013	RSE 3103/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Centro de Convivência-Farmácia-Bebedouro 65705	12/08/2013	RSE 3104/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Colibri área de vivência - Bebedouro 30364	12/08/2013	RSE 3105/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Colibri Bloco L - Bebedouro 30346	14/08/2013	RSE 3158/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão Bloco L - Bebedouro 56737	14/08/2013	RSE 3159/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio João de Barro Bloco L - Bebedouro 56762	14/08/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	3160/013	ios					
Condomínio Gavião Bloco L - Bebedouro 56780	14/08/2013	RSE 3161/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Bem Te Vi Bloco L - Bebedouro 30344	14/08/2013	RSE 3162/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Oficina Hidráulica - Bebedouro 26431	14/08/2013	RSE 3163/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Oficina Hidráulica - Bebedouro 13615	14/08/2013	RSE 3164/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Central de armação - Bebedouro 15997	14/08/2013	RSE 3165/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Andorinha Bloco L - Bebedouro 30354	14/08/2013	RSE 3166/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Tucano Bloco C - bebedouro 65668	14/08/2013	RSE 3167/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Portaria Principal - Bebedouro 26437	14/08/2013	RSE 3169/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Centro de Convivência - Bebedouro 65699	22/08/2013	RSE 3244/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Centro de Convivência-Farmácia-Bebedouro 65640	22/08/2013	RSE 3245/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Carpa Administração - Bebedouro 4780	22/08/2013	RSE 3246/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Alojamento Gavião - Bebedouro 4782	22/08/2013	RSE 3247/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Gavião Bloco A- Bebedouro 30317	22/08/2013	RSE 3248/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Colibri Bloco A- Bebedouro 30343	22/08/2013	RSE 3249/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão Bloco A - Bebedouro 56759	22/08/2013	RSE 3250/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Condomínio João de Barro Bloco A - Bebedouro 56782	22/08/2013	RSE 3251/013	satisfatório	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 28493	22/08/2013	RSE	satisfatório	-	-	-	-	-

	013	3252/013	ios					
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 28490	22/08/2013	RSE 3253/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
Condomínio Colibri Bloco B- Bebedouro 30371	26/08/2013	RSE 3294/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
Condomínio Falcão Bloco B - Bebedouro 56752	26/08/2013	RSE 3295/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
Condomínio João de Barro Bloco B - Bebedouro 56789	26/08/2013	RSE 3296/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
Condomínio Gavião Bloco B- Bebedouro 30315	26/08/2013	RSE 3297/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo C - Bebedouro 28473	26/08/2013	RSE 3298/013	insatisfatório	Cloro Residual Livre e Coliformes Totais	-	-	-	-
Refeitório Definitivo C - Bebedouro 28504	26/08/2013	RSE 3299/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 28485	26/08/2013	RSE 3300/013	insatisfatório	Cloro Residual Livre e Coliformes Totais	-	-	-	-
Refeitório Definitivo área externa - Bebedouro 28499	26/08/2013	RSE 3301/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
Condomínio Bem te vi Bloco A - Bebedouro 30337	26/08/2013	RSE 3302/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
Condomínio Andorinha Bloco A - Bebedouro 65639	26/08/2013	RSE 3302/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
Condomínio Tucano Bloco A- Bebedouro 65633	26/08/2013	RSE 3302/013	satisfatórios	-	-	-	-	-

Quadro - 13- Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Pimental – Agosto/13

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO PIMENTAL								
PONTO DE COLETA / IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	DATA DA COLETA	Nº DO LAUDO	RESULTADO ANALITICO (COLETA)	PARÂMETRO IRREGULAR	RESULTADO ANALITICO DA RECOLETA	DATA DA RECOLETA	NUMERO DO LAUDO DA RECOLETA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA 100m ³	01/08/2013	RSE 2868/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
ETA 100m ³	05/08/2013	RSE 2948/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
ETA 100m ³	08/08/2013	RSE 3019/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
ETA 100m ³	12/08/2013	RSE 3094/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
ETA 100m ³	14/08/2013	RSE 3168/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
ETA 100m ³	22/08/2013	RSE 3255/013	satisfatórios	-	-	-	-	-
ETA 100m ³	26/08/2013	RSE 3305/013	satisfatórios	-	-	-	-	-