









### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO


Descrição: Em conformidade com o PBA - Plano Básico Ambiental, item 3.5, o PEAT - Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores, foi realizado no dia 14 de Setembro de 2013, o Treinamento sobre Contaminação do solo por óleo conforme PO CCBM 220 09 - Derramamento de produtos químicos no solo Revisão 00.

VERTEDOURO MONTANTE	Número: RAF-CCBM-QMSSRS-PM-0672-2013
	Data: 14/09/2013
	Página: 01 de 01



1	Treinamento com os funcionários CCBM, no vertedouro montante.

RESPONSÁVEIS

Consórcio Construtor Belo Monte  
**Flávia Regina Caspary de Souza**  
 Técnica de Meio Ambiente em Formação  
 Diretoria de QMSSRS

Consórcio Construtor Belo Monte  
**Luiz Kleber Silva de Araujo**  
 Engenheiro Florestal  
 Diretoria de QMSSRS