

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO

Descrição: Realizado excursão nos pontos de tratamento de Efluentes domésticos e industriais de Bela Vista

Número: RAF-CCBM-QMSSRS-CD-718-2013
 Data: 21/08/2013
 Página: 01 de 01

Excursão nos pontos de tratamento de efluentes(Domésticos e Industrial) no canteiro Bela Vista



1	Em cumprimento ao PBA -Plano Básico Ambiental, o PEAT-Programa de Educação para os trabalhadores de UHE-Belo Monte realizou excursão nos pontos de tratamento de efluentes domésticos e industriais no canteiro Bela Vista.
2	Os locais de visita foram: E.T.E-Posto de combustível- caixa separadora água e óleo, Central de concreto-bacia de decantação, Oficina mecânica- Caixa separadora água e óleo.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

RESPONSÁVEIS

Coordenador Geral: Elton Luis Figueiredo 20268
 Engenheiro de Meio Ambiente
 Diretoria de QMSSRS

4850