





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO

Descrição: A visita realizada na Estação de tratamento de água tem como objetivo fomentar a redução do consumo de recurso hídrico na Unidade Bela Vista.

Visita Ecológica ETA- Estação de Tratamento de Água Unidade Bela Vista	Número: RAF-CCBM-QMSSRS-CD-623-2013
	Data: 27/07/2013
	Página: 01 de 01



- 1 Em cumprimento ao PBA -Plano Básico Ambiental, o PEAT-Programa de Educação para os trabalhadores da UHE-Belo Monte realizou visita a Estação de tratamento de água na Unidade Bela Vista.
- 2 A fase inicial do processo trata-se da adução da água bruta do Rio Xingu, que permanece nos pisciões para tratamento.
- 3 As etapas do tratamento de água que compreende a floculação, decantação, desinfecção e filtração foram passadas de forma participativa.
- 4 Com auxílio de um Becker é possível analisar a floculação da água. O participante indaga como é realizado.
- 5 Funcionário visualiza a água no Becker já tratada e pronta para consumo.
- 6
- 7
- 8

RESPONSÁVEIS	
 Eiton Lúcia Figueiredo Engenheira de Água Potável Diretora de QMSSRS	 Eiton Lúcia Figueiredo Engenheira de Água Potável Diretora de QMSSRS

CCBMSSRS - Infração para Assinatura