



6º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 10.3 – 1 – Mapa com localização dos pontos  
monitorados na área do Reservatório Xingu**


MAPA COM LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS MONITORADOS NA ÁREA DO RESERVATÓRIO XINGU

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS UHE BELO MONTE



LEGENDA

● Pontos monitorados



Legenda				
Área de Influência Direta	Rio Xingu	Principais Localidades	Rodovia Pavimentada	Rodovia Projetada
Reservatório	Hidrografia	Vias de Acesso	Rodovia não pavimentada	

CLIENTE E EMPREENDIMENTO 	
Sistema de Projeção / Datum: UTM SAD 69 Zona 22S	DATA: JUNHO/2014
Escala: 1:190.000	
Execução: (61) 3307 - 1197	