


6º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 10.3 – 3 – Mapa com localização dos pontos
monitorados na área a jusante da Casa de Força
Principal**



MAPA COM LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS MONITORADOS NA ÁREA A JUSANTE DA CASA DE FORÇA PRINCIPAL

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS UHE BELO MONTE



LEGENDA

● Pontos monitorados



Legenda				
Área de Influência Direta	Rio Xingu	Principais Localidades	Rodovia Pavimentada	Rodovia Projetada
Reservatório	Hidrografia	Vias de Acesso	Rodovia não pavimentada	

CLIENTE E EMPREENDIMENTO			
Sistema de Projeção / Datum:	UTM SAD 69 Zona 22S	DATA:	JUNHO/2014
Escala:	1:60.000		
Execução:	(61) 3307 - 1197		