

6º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 11.2 – 6 – Campanhas de Leituras do Nível de
Água em Poços, Cacimbas e Cisternas**

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	FLORISVALDO SOARES DE ALMEIDA							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	A NORTE ENERGIA ADQUIRIU A PROPRIEDADE E A CASA JÁ FOI DEMOLIDA.							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 416880	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9654601							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
27/06/2012	17:37	0,42	19,06	18,64	4,41	3,99	14,65	8335
19/07/2012	10:23				4,83	4,41	14,23	1208 a 1212
04/09/2012	16:01				5,72	5,30	13,34	9391 a 9396
14/12/2012	13:27				6,35	5,93	12,71	63 a 75
10/01/2014	09:48				5,86	5,44	13,20	1009 a 1010
28/04/2014	11:12				2,08	1,66	16,98	

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	NELSON CEREZINI							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	PROPRIEDADE PARCIALEMNTE ADQUIRIDA PELA NORTE ENERGIA.							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 417457	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9654112							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
27/06/2012	14:20		15,64	15,64	0,62	0,62	15,02	8516 a 8517
19/07/2012	14:54				0,84	0,84	14,80	1223 a 1226
04/09/2012	15:51	-			1,11	1,11	14,53	9381 a 9390
18/12/2012	12:32				1,79	1,79	13,85	161 a 188
10/01/2014	09:55	POCO ATERRADO - ELIMINAÇÃO DO USO						1011 a 1013

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	Iramar e Iraneide							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA NORTE ENERGIA. NÃO HÁ MAIS RESIDENTE NO LOCAL E A CASA JÁ FOI DEMOLIDA (VER FOTOS)							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 416623	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9641815							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU"	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
		(m)			(m)			
26/06/2012	15:05	0,32	71,34	71,02	12,52	12,20	58,82	8495 a 8496
24/07/2012	11:20				13,00	12,68	58,34	1233 a 1235
04/09/2012	12:52				15,03	14,71	56,31	9333 a 9337
14/12/2012	11:02				15,10	14,78	56,24	23 a 27
10/01/2014	15:15				SEM ACESSO A PROPRIEDADE			

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	Kerginaldo Corlete de Oliveira							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA NORTE ENERGIA, CASA DEMOLIDA E O POÇO FOI COMPLETAMENTE ATERRADO (VER FOTOS)							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 416867	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9641271							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
26/06/2012	14:55	0,53	60,80	60,27	3,15	2,62	57,65	Sem foto
24/07/2012	10:25				3,11	2,58	57,69	1237 a 1240
04/09/2012	12:46				3,72	3,19	57,08	9327 a 9332
14/12/2012	11:21				-	-	-	28 a 37
10/01/2014	15:03	POÇO ATERRADO - ELIMINAÇÃO DO USO						028 a 037

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	Ademar Alves Moreira							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA NORTE ENERGIA. NÃO HÁ MAIS RESIDENTE NO LOCAL E A CASA JÁ FOI DEMOLIDA (VER FOTOS)							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 412700	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9632782							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
26/06/2012	12:05	0,54	74,35	73,81	2,03	1,49	72,32	8464 a 8467
18/07/2012	11:18				2,20	1,66	72,15	1175 a 1183
04/09/2012	11:24				2,44	1,90	71,91	9286 a 9295
18/12/2012	15:10				2,63	2,09	71,72	220 a 228
10/01/2014	14:09				2,13	1,59	72,22	1046 a 1048
28/04/2014	15:19				1,66	1,12	72,69	1717 a 1722

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	Celestino Barcelos Filho							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	AINDA ESTÁ RESIDINDO NO LOCAL, AQUISIÇÃO PARCIAL DAS TERRAS PELA NORTE ENERGIA							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 417222	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9650521							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
27/06/2012	12:00	0,48	25,38	24,90	0,92	0,44	24,46	8510
16/07/2012	15:53				1,03	0,55	24,35	8820 a 8821
04/09/2012	14:37				1,14	0,66	24,24	9374 a 9380
18/12/2012	13:59				1,19	0,71	24,19	214 a 219
10/01/2014	11:35				0,82	0,34	24,56	1030 a 1032
28/04/2014	12:35				1,31	0,83	24,07	1702 a 1704

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	Edno Felix (Filho do Sr. Manoel) Sua casa fica dentro da propriedade do pai							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA NORTE ENERGIA							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 416112	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9651148							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
27/06/2012	11:33	0	32,04	32,04	1,06	1,06	30,98	8511
16/07/2012	14:10				1,20	1,20	30,84	8817 a 8819
04/09/2012	14:24				2,36	2,36	29,68	9366 a 9373
18/12/2012	13:41				3,71	3,71	28,33	208 a 213
10/01/2014	11:21				2,03	2,03	30,01	1025 a 1029
28/04/2014	12:35				1,31	1,31	30,73	1702 a 1704

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	MANOEL FÉLIX							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	INDENIZADO E CASA JÁ DEMOLIDA							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 416502	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9651131							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
27/06/2012	12:53	0,08	25,66	25,58	1,37	1,29	24,29	8515
16/07/2012	11:52				1,29	1,21	24,37	8810 a 8814
04/09/2012	13:51				1,47	1,39	24,19	9350 a 9355
18/12/2012	12:55				1,70	1,62	23,96	189 a 194
10/01/2014	11:10				1,65	1,57	24,01	1021 a 1024
28/04/2014	11:55				1,02	0,94	24,64	1694 A 1695

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	Maria Laura dos Santos							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	NÃO SERÁ MAIS INDENIZADA E PERMANECERÁ NO LOCAL							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 416417	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9650846							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
27/06/2012	12:41	0,26	25,61	25,35	1,75	1,49	23,86	8512 a 8513
16/07/2012	12:38				1,70	1,44	23,91	8815 a 8816
04/09/2012	14:11				2,05	1,79	23,56	9359 a 9365
18/12/2012	13:13				2,60	2,34	23,01	201 a 207
10/01/2014	10:52				2,02	1,76	23,59	1016 a 1017
28/04/2014	12:13				1,42	1,16	24,19	1699 a 1701

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	AGAMENON LOPES DA SILVA							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA NORTE ENERGIA. NÃO HÁ MAIS RESIDENTE NO LOCAL E A CASA JÁ FOI DEMOLIDA (VER FOTOS)							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 412761	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9632891							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
26/06/2012	12:48	0,37	77,52	77,15	5,14	4,77	72,38	8468 a 8471
18/07/2012	11:26				3,69	3,32	73,83	1186 a 188
04/09/2012	11:36				4,00	3,63	73,52	9296 a 9304
18/12/2012	15:22				4,13	3,76	73,39	229 a 239
10/01/2014	14:16				3,17	2,80	74,35	1049 a 1051
28/04/2014	15:26				1,85	1,48	75,67	1723 a 1728

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA(1ª Casa) - Caseiro - Poço 05A							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	INDENIZADO PARCIALMENTE PELA CONSTRUÇÃO DE UM DOS DIQUES							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 420689	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9639684							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
26/06/2012	15:35	0,32	60,11	59,79	6,70	6,38	53,41	8497 a 8501
17/07/2012	15:44				6,99	6,67	53,12	1172 a 1174
04/09/2012	13:12				7,64	7,32	52,47	9338 a 9343
20/12/2012	10:48				8,58	8,26	51,53	8 a 13
10/01/2014	11:59				7,87	7,55	52,24	1033 a 1035
28/04/2014	15:26				4,22	3,90	55,89	1734 a 1740

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA(1ª Casa) - Caseiro - Poço 05A							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	INDENIZADO PARCIALMENTE PELA CONSTRUÇÃO DE UM DOS DIQUES							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 419222	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9641293							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
26/06/2012	16:40	0,37	51,23	50,86	6,70	6,33	44,53	8502 a 8503
17/07/2012	13:02				6,13	5,76	45,10	1169 a 1171
04/09/2012	13:20				6,58	6,21	44,65	9344 a 9349
20/12/2012	10:37				7,00	6,63	44,23	3 a 7
10/01/2014	12:12				6,54	6,17	44,69	1036 a 1038
28/04/2014	14:09				4,34	3,97	46,89	1741 a 1750

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	NATÁLIA SILVA DE SOUZA							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA NORTE ENERGIA. NÃO HÁ MAIS RESIDENTE NO LOCAL E A CASA JÁ FOI DEMOLIDA							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 416841	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9639147							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
26/06/2012	14:21	0,20	56,94	56,74	0,83	0,63	56,11	8481 a 8485
18/07/2012	14:22				0,94	0,74	56,00	1202 a 1207
04/09/2012	11:18				1,31	1,11	55,63	9315 a 9320
21/12/2012	11:53				1,87	1,67	55,07	17 a 23
10/01/2014	SEM ACESSO A PROPRIEDADE							1052 a 1053

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA NORTE ENERGIA. NÃO HÁ MAIS RESIDENTE NO LOCAL E A CASA JÁ FOI DEMOLIDA (VER FOTOS)							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 416750	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9639805							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
26/06/2012	14:39	0,29	59,04	58,75	0,40	0,11	58,64	8486 a 8490
18/07/2012	13:24				0,45	0,16	58,59	1193 a 1200
04/09/2012	12:31				0,45	0,16	58,59	9321 a 9326
14/12/2012	11:32				0,53	0,24	58,51	38 a 47
10/01/2014	SEM ACESSO A PROPRIEDADE							1054 a 1056

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	Marinez Cunha Simas (1º Poço-Dentro da Casa)							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	JÁ INDENIZADA. A CASA ESTAVA SERVINDO DE APOIO PARA A EQUIPE TÉCNICA DO CCBM, MAIS A EQUIPE JÁ FOI DEMOBILIZADA							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 416746	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9635655							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
26/06/2012	13:43	0,45	64,64	64,19	5,14	4,69	59,50	8472 a 8476
18/07/2012	12:07				5,23	4,78	59,41	1191 a 1192
04/09/2012	12:01				6,50	6,05	58,14	9305 a 9309
14/12/2012	11:52				7,14	6,69	57,50	48 a 54
10/01/2014	13:20				4,35	3,90	60,29	1039 a 1042
28/04/2014	14:38				3,42	2,97	61,22	1710 a 1712

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	Marinez Cunha Simas (2º Poço-Casa alugada para a PROGEO)							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	ESSA CASA ERA UTILIZADA PELA EQUIPE DA PROGEO, A MESMA JÁ FOI DEMOLIDA E A ÁREA LIBERADA.							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 416874	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9635645							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
26/06/2012	13:49	0,49	62,24	61,75	2,72	2,23	59,52	8477 a 8480
18/07/2012	12:08				2,70	2,21	59,54	SEM FOTOS
04/09/2012	12:05				3,88	3,39	58,36	9310 a 9314
14/12/2012	11:59				4,40	3,91	57,84	55 a 62
10/01/2014	13:27				2,09	1,60	60,15	1043 a 1045
28/04/2014	14:43				1,23	0,74	61,01	1713 a 1716

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	Marinez Cunha Simas (Propriedade Remanescente)							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	PROPRIEDADE REMANESCENTE							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 418200	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9635328							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
28/04/2014	13:13	0,49			5,85			1703 a 1707

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA – BOLETIM DE LEITURA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IGARAPÉS INTERCEPTADOS PELOS DIQUES

PROPRIETÁRIO:	Maria Rosa							
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA:	Parcialmente indenizada pelo o novo traçado do travessão 55							
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARLOS CHICARELLI (Leme Engenharia)							
COORDENADAS:	E: 417352	OBSERVAÇÕES:						
	N: 9652181							
LOCAL:	TRV 55							
DATA	HORA	DIFERENÇA DO SOLO PARA A SUPERFÍCIE DO POÇO (m)	COTA DO N.A. ALTITUDE DO POÇO (TOPOGRAFIA)	RESULTADO Cota (-) Diferença Poço	PROFUNDIDADE DO N.A. (POÇO) MEDIDA PELO "PIU" (m)	RESULTADO Profundidade (-) Diferença Poço	COTA REAL	FOTOS E OBSERVAÇÕES
10/01/2014	15:40	0,00			2,37			1062 a 1064
28/04/2014	11:27				0,94			1687 a 1689