

6º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 - 13 – Quadro sintetizado dos resultados
análise de efluentes industriais**

CANAIS E DIQUES	Caixa SAO	Oficina Mecânica	Empresa Mtsul	04/06/2014 RSE-3566/2014	Satisfatório	8,2	6,4	0,036	420,0	29,3
CANAIS E DIQUES	Caixa SAO	Plant Combustível	Km 6,5	04/06/2014 RSE-3567/2014	Satisfatório	14,3	6,61	0,006	574,0	31,1
CANAIS E DIQUES	Caixa SAO	Oficina Mecânica	Rampa de Lavagem	04/06/2014 RSE-3568/2014	Satisfatório	13,2	7,43	0,020	21,7	29,1
CANAIS E DIQUES	Caixa SAO	Plant Combustível	Plant II	04/06/2014 RSE-3569/2014	Satisfatório	20,0	6,33	0,010	13,5	29,0
CANAIS E DIQUES	Caixa SAO	Plant Combustível		04/06/2014 RSE-3570/2014	Satisfatório	4,9	6,54	0,013	29,0	29,7
CANAIS E DIQUES	Caixa SAO	Oficina Mecânica		04/06/2014 RSE-3571/2014	Satisfatório	10,9	6,36	0,101	225,0	29,2
CANAIS E DIQUES	Caixa SAO	Oficina Mecânica	Pioneira	09/06/2014 RSE-3789/2014	Satisfatório	16,2	5,8	0,153	915	28,9
CANAIS E DIQUES	Caixa SAO	Plant Combustível	Plant II	09/01/2014 RSE-0218/2014	Satisfatório	10,4	7,8	<0,001	34	25,2