



## **RELATÓRIO CONSOLIDADO**

**Diretoria Socioambiental**

**Brasília, DF**

# **6º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES**

## **CAPÍTULO 3 – STATUS DO ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LI Nº 795/2011**

**UHE BELO MONTE**

**EMPRESA  
NORTE ENERGIA SA**

**NÚMERO/CÓDIGO DO DOCUMENTO  
RL-DS-001-806-020-31Jul14=A**

**JULHO/2014**

## SUMÁRIO – CAPÍTULO 3

---

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	1
2. PLANILHA SÍNTESE DO STATUS DE ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LI Nº 795/2011 .....	2

## 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Apresenta-se, neste Capítulo 3, o *status* de atendimento de cada uma das condicionantes contempladas na Licença de Instalação (LI) nº 795/2011, emitida em 01/06/11 pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para a Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte.

Dado que detalhes a respeito do atendimento de várias condicionantes já se encontram contemplados no âmbito de diferentes Planos, Programas e Projetos apresentados no Capítulo 2, optou-se por sintetizar o andamento das condicionantes da LI na forma de uma planilha, na qual transcreve-se o texto original de cada condicionante, grafado em itálico e em negrito, apresentando-se, na sequência, as observações e informações da Norte Energia referentes ao atendimento de cada uma delas.