


9º RELATÓRIO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO DE
CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL


**Anexo 10.3 - 1 - Mapa com localização dos pontos
monitorados na área do Reservatório Xingu**

MAPA COM LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS MONITORADOS NA ÁREA DO RESERVATÓRIO XINGU

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ESTABILIDADE DAS ENCOSTAS MARGINAIS E DOS PROCESSOS EROSIVOS - UHE BELO MONTE





☒ Municípios (PA) ● Área de Influência Direta ☒ Rio Xingu



LEGENDA

● Pontos monitorados



Legenda				
Área de Influência Direta	Rio Xingu	Principais Localidades	Rodovia Pavimentada	Rodovia Projetada
Reservatório	Hidrografia	Vias de Acesso	Rodovia não pavimentada	

CLIENTE E EMPREENDIMENTO 	
Sistema de Projeção / Datum: UTM SAD 69 Zona 22S	DATA: DEZEMBRO/2015
Escala: 1:190.000	
Execução: (61) 3307 - 1197	