




9º RELATÓRIO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO DE  
CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 10.3 - 2 - Mapa com localização dos pontos  
monitorados na área do Reservatório Intermediário**

**MAPA COM LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS MONITORADOS NA ÁREA DO RESERVATÓRIO INTERMEDIÁRIO**  
**PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ESTABILIDADE DAS ENCOSTAS MARGINAIS E DOS PROCESSOS EROSIVOS - UHE BELO MONTE**



**Legenda**

Área de Influência Direta	Rio Xingu	Principais Localidades	Rodovia Pavimentada	Rodovia Projetoada
Reservatório	Hidrografia	Vias de Acesso	Rodovia não pavimentada	

CLIENTE E EMPREENDIMENTO 	
Sistema de Projeção / Datum: UTM SAD 69 Zona 22S	DATA: DEZEMBRO/2015
Escala: 1:110.000	
Execução: (61) 3307 - 1197	