

9º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 4.3.1 -1 – Relatório Fotográfico Atualizado das  
Obras dos Travessões**

# ANEXO FOTOGRAFICO

---

4.3.1-1 - Relatório Fotográfico Atualizado das Obras dos Travessões



**Figura 1 - Trecho pavimentado em bom estado de conservação com sinalização no Travessão Km 27.**



**Figura 2 - Trecho pavimentado em bom estado de conservação no Travessão Km 27.**



**Figura 3 - Trecho pavimentado com placas de sinalização no Travessão Km 27.**



**Figura 4 - Início do Travessão Km 50 no Sítio Belo Monte**



**Figura 5 - Trecho em bom estado de conservação no Travessão Km 50.**



**Figura 6 - Trecho da pista encascalhada no Travessão Km 50.**



**Figura 7 - Trecho em bom estado de conservação do Travessão Km 50.**



**Figura 8 - Cruzamento do Travessão o Km 50 com Travessão 50 A.**



**Figura 9 - Placa sinalizando interrupção do trafego Travessão Km 50.**



**Figura 10 - Trecho da pista no Travessão Km 55 no cruzamento com a BR 230.**



**Figura 11 - Trecho não pavimentado do Travessão Km 55 em bom estado de conservação próximo ao Sítio Bela Vista.**



**Figura 12 - Trecho da pista pavimentado em bom estado de conservação.**



**Figura 13 - Trecho da pista do Travessão Km 55 pavimentado em bom estado de conservação.**



**Figura 14 - Trecho da pista Travessão Km 55 pavimentado em bom estado de conservação.**



**Figura 15 - Trecho do Travessão Km 45 com obras de manutenção a 300 m da BR.**



**Figura 16 - Trecho do travessão em bom estado de conservação.**



**Figura 17 - Início do Travessão Km 18 na agrovila Leonardo da Vinci.**



**Figura 18 - Trecho do Travessão do Km 18 em bom estado de conservação.**



**Figura 19 - Trecho da pista do Travessão do Km 18 com serviços de motoniveladoras.**



**Figura 20 - Trecho da pista do Travessão do Km 18 com serviços de motoniveladoras.**



**Figura 21 - Trecho da pista com serviços de motoniveladoras no Travessão do Km 18.**



**Figura 22 - Ponte sobre o igarapé no Travessão do Km 18**



**Figura 23 - Início do Travessão do Km 23 na BR 230.**



**Figura 24 - Trecho da pista no Travessão do Km 23 em bom estado de conservação.**



**Figura 25 - Trecho da pista no Travessão do Km 23 em bom estado de conservação.**



**Figura 26 - Trecho da pista no Travessão do Km 23 em bom estado de conservação.**



**Figura 27 - Trecho da pista no Travessão do Km 23 em bom estado de conservação.**



**Figura 28 - Trecho da pista no Travessão do Km 23 em bom estado de conservação.**