

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DE FURTO  
NA ESTAÇÃO DE SISMOLOGIA CAN 2.

Em 01-02-2007 durante inspeção de rotina e coleta de dados na estação de sismologia CAN 2, localizada na Fazenda SBT, região da SERRA DO LUIZÃO, zona rural de Minaçu, constatou-se que a porta de acesso ao abrigo havia sido arrombada com conseqüente invasão e furto dos seguintes equipamentos, Processador do Sistema e HD modelo REF-TEK, bem como as baterias que alimentam o sistema, sendo necessário a abertura de um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de MINAÇU.

Em anexo:

Boletim da Ocorrência

Registro fotográfico da estação

*José Edison Prado*  
Supervisor de Operação SETOP / UNCB  
Matricula 1526972  
CREA - 9105/TD-GO

**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS**

**ESTADO DE GOIÁS  
DIRETORIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA  
DÉLEGACIA DE POLICIA DE MINACU GO**



**BOLETIM DE OCORRÊNCIA**

Data/Hora de Registro: **01/02/2007 13h26**  
Numero: **70/2007**  
Afeto: **DELEGACIA DE POLICIA DE MINACU GO**  
Tipificação Provisória: **OUTROS FURTOS**  
Data/Hora do Fato: **01/02/2007 00h00**  
Local do Fato: **FAZENDA SBT, REGLÃO DA SERRA DO LUIZÃO, ZONA RURAL  
MINACU GO**

**COMUNICANTE(1)**

Nome: **JOSÉ EDILSON PRADO**  
Sexo: **MASCULINO** Nascimento: **29/12/1965** Idade: **35 A 64**  
Nacionalidade: **BRASILEIRA** Naturalidade: **PITANGA PR**  
Estado Civil:  Cor/Raça: **NÃO INFORMADA**  
Nome do Pai: **JOSÉ SOARES PRADO**  
Nome da Mãe: **PEDROLINA MEDEIROS PRADO**  
Rg:  CPF:   
Profissao:   
Endereço Residencial: **MINACU GO Cep:**  
Telefone Residencial:   
Endereço Comercial: **AV. REAL GRANDEZA Nº 50 VILA DE FURNAS MINACU GO Cep:**  
Telefone Comercial: **33 79 83 34**  
Celular:  Telefone Contato:

**VÍTIMA(1)**

Nome: **TRACTEBEL ENERGIA**  
Sexo: **MASCULINO** Nascimento:  Idade: **NAO  
INFORMADA**  
Nacionalidade: **BRASILEIRA** Naturalidade:   
Estado Civil:  Cor/Raça: **NÃO INFORMADA**  
Nome do Pai:   
Nome da Mãe:   
Rg:  CPF:   
Profissao:

Endereço Residencial: MINACU GO Cep:  
Telefone Residencial:  
Endereço Comercial: MINACU GO Cep:  
Telefone Comercial:  
Celular:

Telefone Contato:



### HISTÓRICO

O comunicante relata que trabalha na Empresa Tractebel Energia, e de quinze em quinze dias realiza um coleta de dados na estação sismológica desta Empresa; ocorre que na manhã de hoje, ao realizar esta coleta rotineira, o comunicante contou que foram furtados: um processador do sistema de sismologia e um HD; foi arrombada uma fechadura de uma porta do abrigo onde estavam estes equipamentos furtados; não há suspeitos quanto a autoria do fato; está registrado este boletim.

Elaborado por: **ALEXANDRE AUGUSTO NOLASCO E SILVA**, Escrivã(o) de Polícia

Visto: **ANDRE LUIS B. C. DE MEDEIROS** - Delegado(a) de Polícia

Vítima/Comunicante: *[Assinatura]*

Digitado por: **ALEXANDRE AUGUSTO NOLASCO E SILVA**

, Telefone:  
**Polícia Civil: Ligue 197. Sua informação é importante!**



PORTA DE ACESSO AO ABRIGO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE SISMOLOGIA CAN 2  
COM EVIDÊNCIA DE ARROMBAMENTO.



## **EQUIPAMENTOS DA CAN 1, SIMILAR O AOS FURTADOS DA ESTAÇÃO DE SISMOLOGIA CAN 2**

**BATERIAS:** USADAS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA.

**REF-TEK:** PROCESSADOR DO SISTEMA (CAIXA MAIOR NA PARTE INFERIOR).

**HD:** USADO PARA ARMAZENAMENTO E COLETA DOS DADOS (CAIXA MENOR NA PARTE SUPERIOR)



**VISTA FRONTAL DO ABRIGO.**