

OBJETO: ATENDIMENTO À CONDICIONANTE 2.11 DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N 949/2010.

LOCAL E DATA: 01/05/2012



OBJETO:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE CONCLUSÃO CONSOLIDADO PELA FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A., EM ATENDIMENTO À CONDICIONANTE 2.11 DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N 949/2010, "CONCLUIR NO PRAZO DE 30 DIAS, A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS PENDENTES, TAIS COMO PONTES E ESTRADAS",

LOCAL E DATA:

01/05/2012

QUADRO RESUMO

PONTES

RIO GRANDE DO SUL	ALPESTRE	LAJEADO BONITO
		LAJEADO LEÃO
		LAJEADO GRANDE I
	RIO DOS ÍNDIOS	LAJEADO GRANDE II
		LAJEADO DA FOICE
	NONOAI	ARROIO DO TIGRE
FAXINALZINHO	RIO PASSO FUNDO	
	LAJEADO GRANDE	
ERVAL GRANDE	RIO DOURADINHO	

SANTA CATARINA	ÁGUAS DE CHAPECÓ	LAJEADO BONITO
	CAXAMBU DO SUL	LAMBEDOR I
		LAMBEDOR II
	CHAPECÓ	LAJEADO DO CERNE
		LAJEADO CAPINZAL
		RIO MONTE ALEGRE
	PAIAL	LAJ. LINHA GOIABAL
		RIO ARIRANHA
		RIO ARIRANHAZINHO
	ITÁ	LAJEADO LAVA PÉ

ESTRADAS

RIO GRANDE DO SUL	ALPESTRE I
	ALPESTRE II
	RIO DOS ÍNDIOS I
	RIO DOS ÍNDIOS II
	NONOAI
	FAXINALZINHO
	VARIANTE DA RS 480
	ERVAL GRANDE
	ITATIBA DO SUL

SANTA CATARINA	ÁGUAS/CAXAMBU I
	CAXAMBU II/GUATAMBU
	RUAS GOIO-ÊN
	CHAPECÓ I
	CHAPECÓ II
	PAIAL/ITÁ

NÚCLEOS

RIO GRANDE DO SUL	GOIO-EN
	CANUDOS
	LINHA MAJOLO
	PORTO CAXAMBU
	PORTO MAUA
	LAGEADO GRANDE

SANTA CATARINA	LAJEADO BONITO
	ARIRANHAZINHO
	GOIO-EN

OBJETO:		TRECHOS DE ESTRADAS – RIO GRANDE DO SUL			
DATA:	01/05/2012	MUNICÍPIO:	FAXINALZINHO/ERVAL GRANDE	EXTENSÃO:	2,7 KILÔMETROS
		CONTRATADA:	TERRAMAX	CONCLUSÃO:	NOVEMBRO 2012
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS TÉCNICOS DE PAVIMENTAÇÃO FINAL ASFÁLTICA DA VARIANTE DA RODOVIA RS 480, LOCALIZADA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE FAXINALZINHO E ERVAL GRANDE.			
OBSERVAÇÕES:					
SITUAÇÃO:		OBRAS EM ANDAMENTO			
FOTOGRAFIA 01:		FOTOGRAFIA AÉREA DA RS 480			



FOTOGRAFIA 02: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL



OBJETO:

TRECHOS DE ESTRADAS – RIO GRANDE DO SUL

FOTOGRAFIA 03:

FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL



FOTOGRAFIA 04:

FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL



OBJETO:	NÚCLEO PORTO MAUÁ		
DATA: 01/05/2012	MUNICÍPIO: ITATIBA DO SUL	CONCLUSÃO: JUNHO DE 2012	
OBSERVAÇÕES:	NÚCLEO EM ÁREA NÃO ATINGIDA PELO RESERVATÓRIO NEM APP.		
SITUAÇÃO:	OBRAS EM ANDAMENTO		
FOTOGRAFIA 01:	FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - CENTRO COMUNITÁRIO.		



FOTOGRAFIA 02: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - CANCHA DE BOCHA



OBJETO:

NÚCLEO PORTO MAUÁ

FOTOGRAFIA 03:

FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - CENTRO COMUNITÁRIO.



FOTOGRAFIA 04:

FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - IGREJA



OBJETO:	NÚCLEO LAGEADO GRANDE - RS		
DATA: 01/05/2012	MUNICÍPIO: RIO DOS INDIOS	CONCLUSÃO: SETEMBRO DE 2012	
OBSERVAÇÃO:			
SITUAÇÃO:	OBRAS EM ANDAMENTO		
FOTOGRAFIA 01:	FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL.		



FOTOGRAFIA 02: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL.



OBJETO:	NÚCLEO GOIO-ÊN - SC		
DATA: 01/05/2012	MUNICÍPIO: CHAPECÓ	CONCLUSÃO:	AGOSTO DE 2012
OBSERVAÇÃO:			
SITUAÇÃO:	ESTÃO EM ANDAMENTO A PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO.		
FOTOGRAFIA 01:	FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL		



FOTOGRAFIA 02: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL – BANHEIRO PÚBLICO 1



OBJETO:

NÚCLEO GOIO-ÊN - SC

FOTOGRAFIA 03: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL



FOTOGRAFIA 04: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL



OBJETO:

NÚCLEO GOIO-ÊN - SC

FOTOGRAFIA 05: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL



FOTOGRAFIA 06: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL



OBJETO:

NÚCLEO GOIO-ÊN - SC

FOTOGRAFIA 07: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL – RESTAURANTE



FOTOGRAFIA 08: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO.



OBJETO:

NÚCLEO GOIO-ÊN - SC

FOTOGRAFIA 09: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO.



FOTOGRAFIA 10: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO / BANHEIRO PÚBLICO 2



OBJETO:

NÚCLEO GOIO-ÊN - SC

FOTOGRAFIA 11: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO.



FOTOGRAFIA 12: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO.



OBJETO:

NÚCLEO GOIO-ÊN - SC

FOTOGRAFIA 13:

FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO.



FOTOGRAFIA 14:

FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO.



OBJETO:

NÚCLEO GOIO-ÊN - SC

FOTOGRAFIA 15:

FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO.



FOTOGRAFIA 16:

FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO.



OBJETO:

NÚCLEO GOIO-ÊN - SC

FOTOGRAFIA 17:

FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO.



OBJETO:	PONTOS DE APOIO DE PESCADORES - SC		
DATA:	01/05/2012	MUNICÍPIO:	SÃO CARLOS
		CONCLUSÃO:	SETEMBRO DE 2012
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 03 PONTOS DE APOIO À PESCA, EM ATENDIMENTO AO SUBPROGRAMA 32.2 (ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES LINDEIRAS – PESCADORES DE JUSANTE).		
OBSERVAÇÃO:	OBRAS SENDO CONSTRUÍDAS PELAS COLÔNIAS E ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÊNIO ASSINADO JUNTO À FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A.		
SITUAÇÃO:	OBRAS EM ANDAMENTO		
FOTOGRAFIA 01:	FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL – PONTO DE APOIO 1		



FOTOGRAFIA 02: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL – PONTO DE APOIO 1



OBJETO:

PONTOS DE APOIO DE PESCADORES - SC

FOTOGRAFIA 03: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL – PONTO DE APOIO 1



FOTOGRAFIA 04: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - PONTO DE APOIO 1



OBJETO:

PONTOS DE APOIO DE PESCADORES - SC

FOTOGRAFIA 05: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - PONTO DE APOIO 2



FOTOGRAFIA 06: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - PONTO DE APOIO 2



OBJETO:

PONTOS DE APOIO DE PESCADORES - SC

FOTOGRAFIA 07: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - PONTO DE APOIO 2



FOTOGRAFIA 08: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - PONTO DE APOIO 3



OBJETO:

PONTOS DE APOIO DE PESCADORES - SC

FOTOGRAFIA 09: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - PONTO DE APOIO 3



FOTOGRAFIA 10: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - PONTO DE APOIO 3



OBJETO:

PONTOS DE APOIO DE PESCADORES - SC

FOTOGRAFIA 11: FOTOGRAFIA OBTIDA NO LOCAL - PONTO DE APOIO 3

