

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		02JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		08JUN10	Eficiente								
2.3	Limpeza pátio paiol										
		02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
3.0	Central de Gerenciamento de Resíduos										
3.1	Organização da área										
		02JUN10	Eficiente	Em andamento a execução da baia de contenção contra vazamento (óleo) do gerador de energia.							
		07JUN10	Eficiente	Término da execução da baia de contenção contra vazamentos do gerador de energia.							
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.2	Pátio de estoque										
		02JUN10	Eficiente								O volume destinado à reciclagem no mês de junho (sucata metálica =89.860 Kg; papel e papelão= 4.880 Kg; e plástico= 2.400 Kg).
		07JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.3	Incinerador										
		02JUN10	Eficiente								A Operação do Incinerador de resíduos perigosos é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-11. O volume de resíduos, classe I, incinerados no mês de junho: * pano, papel e estopa contaminado por óleos e graxas, EPI's usados e contaminados = 2.870 Kg * ambulatorial = 25,1 Kg .
		07JUN10	Eficiente	Incinerador em manutenção.							A blendagem dos resíduos perigosos para incineração é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-12.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.4	Caixa separadora de água e óleo										
		02JUN10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		07JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.5	Compostagem										
		02JUN10	Eficiente								Volume de resíduos destinados à compostagem 21.000 Kg.
		07JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.6	Prensador de papelão										
		02JUN10	Eficiente								Volume de resíduos de papelão destinados à reciclagem 4.880 Kg.
		07JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.7	Área destinada ao tratamento de solo contaminado - Landfarming										
		02JUN10	Deficiente	A área de Land Farming – destinada a receber solo contaminado, está desorganizada e com capacidade inferior ao estoque de material que encontra-se ali disposto.	JUN10			X			O volume de solo contaminado/ óleos e graxas, destinado para o tratamento na área de Land Farming no mês de junho 120 m³, e o acumulado 846 m³.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		14JUN10	Eficiente								
14.5	Efluente										
		10JUL10	Eficiente								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PG-C-22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA n° S-D-RP-0019-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 7,08; condutividade elétrica: 163; óleos e graxas: 4,2 e sólidos sedimentáveis: 0,2), local da coleta - saída da caixa separadora de água e óleo, atendem a resolução CONAMA 357, artigo 34 pág 21.
14.6	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		07JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
15.0	Oficina mecânica										
15.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente	Realizado um serviço de raspagem do solo contaminado e espalhamento de pó de brita, no pátio de manobras da oficina, onde havia pontos de derramamento de óleo no solo.							
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
15.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
15.3	Caixa separadora de água e óleo										
		02JUN10	Deficiente	Pendente limpeza e manutenção da caixa separadora de água e óleo.	05JUN10						Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		02JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		08JUN10	Eficiente								
17.0	Oficina Elétrica										
17.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
17.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		08JUN10	Eficiente								
17.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		08JUN10	Eficiente								Na 2ª semana do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
18.0	Oficina Hidráulica										
18.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
18.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
21.1	Limpeza da área	02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
21.2	Destinação dos resíduos segregados	02JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		08JUN10	Eficiente								
21.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.	02JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		08JUN10	Eficiente								Na 1ª semana do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
22.0	Central de armação										
22.1	Limpeza da área	08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
22.2	Destinação dos resíduos segregados	08JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		22JUN10	Eficiente								
22.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.	08JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
25.0	Refeitório Pioneiro										
25.1	Limpeza da área										
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
25.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		22JUN10	Eficiente								
25.3	Climatização										
		08JUN10	Eficiente								A frequência da limpeza dos aparelhos dos condicionadores de ar, de acordo com o documento ET-A-EQ-13, deve ser mensal, podendo, no caso de possíveis falha no equipamento, ser realizada num menor espaço de tempo, visando atender necessidade evidenciada mediante avaliação visual da higienização.
		22JUN10	Eficiente								
25.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		08JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		22JUN10	Eficiente								Nas 1ª e 2ª semanas do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água destes bebedouros, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
26.0	Centro recreativo anexo ao refeitório										
26.1	Limpeza da área										
		08JUN10	Deficiente	Encontrados resíduos (papel, papelão, copo descartavel, plásticos e palito de picolé) espalhados pela área.	09JUN10	X					Realizada limpeza da área.
			Deficiente	Constatado um ponto de derramamento de óleo no solo.	Imediato						Foi informado ao técnico ambiental do CSAC sobre o ponto de derramamento de óleo no solo próximo aos sanitários, porém nenhuma ação corretiva foi tomada.
		22JUN10	Deficiente	Constatado um ponto de derramamento de óleo no solo.	Imediato				X		O material contaminado decorrente do derramamento de óleo, não foi recolhido.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		07JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		22JUN10	Eficiente								
32.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		22JUN10	Eficiente								Nas 1ª e 2ª semanas do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água destes bebedouros, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
33.0	Refeitório PétaI										
33.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
33.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		22JUN10	Eficiente								
33.3	Climatização										
		07JUN10	Eficiente								A frequência da limpeza dos aparelhos dos condicionadores de ar, de acordo com o documento ET-A-EQ-13, deve ser mensal, podendo, no caso de possíveis falha no equipamento, ser realizada num menor espaço de tempo, visando atender necessidade evidenciada mediante avaliação visual da higienização.
		22JUN10	Eficiente								
33.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		22JUN10	Eficiente								Na 1ª semana do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
41.1	Limpeza da área	07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
41.3	Destinação dos resíduos segregados	07JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		22JUN10	Eficiente								
41.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.	07JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		22JUN10	Eficiente								
42.0	Viveiros de mudas										
42.1	Limpeza da área	07JUN10	Eficiente	Em andamento a construção o novo módulo de ampliação das mudas.							A produção do viveiro de mudas nativas está com um acumulado de 10.645 mudas, distribuídas em 28 espécies diferentes: jenipapo, bandarara, tamburil, ingá, cupuaçu, açaí, angelim, jamba, jaca, ipê roxo, amarelo, grão de galo, buriti, abacate, bacaba, parapara, biriba, cacau, parica, chuva de ouro, graviola, caju, jaburana, parica, coqueiro, ushirana e seringueira.
		22JUN10	Eficiente	Em andamento a construção o novo módulo de ampliação das mudas.							Não houve semeadura de novas mudas no mês de junho, realizando apenas a manutenção de rotina nas espécies em desenvolvimento, estando em construção o novo módulo de ampliação.
42.2	Destinação dos resíduos segregados	07JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		22JUN10	Eficiente								
42.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.	07JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		22JUN10	Eficiente								Na 2ª semana do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
43.0	Estação de tratamento de água 100m³/h potável/captação rio Madeira										
43.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água	10JUL10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RP 0019-10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. O volume de captação de água bruta do mês de junho foi de 23.815 m³ atendendo ao outorgado que é de 254.160 m³/mês.
43.2	Condições físicas dos reservatórios	02JUN10	Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
43.3	Tratamento do lodo	02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
43.4	Limpeza da área	02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
43.5	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.	02JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
46.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.	02JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		10JUN10	Eficiente								Na 2ª semana do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		16JUN10	Eficiente								
47.0	Ferramentaria à montante do vertedouro principal										
47.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Deficiente	Na área das ferramentaria à montante do vertedouro, tambores de óleo, de graxa e de aditivos de concreto, continuam acondicionados em área não impermeabilizada e não delimitada por mureta de contenção contra vazamentos	JUN10				X		
			Deficiente	Constatados pontos de derramamento de óleo no solo.	Imediato				X		
			Deficiente	Desorganização da área em geral.	JUN10				X		
		10JUN10	Deficiente	Na área das ferramentaria à montante do vertedouro, tambores de óleo, de graxa e de aditivos de concreto, continuam acondicionados em área não impermeabilizada e não delimitada por mureta de contenção contra vazamentos	JUN10				X		
			Deficiente	Constatados pontos de derramamento de óleo no solo.	Imediato				X		
			Deficiente	Desorganização da área em geral.	JUN10				X		
47.2	Destinação dos resíduos segregados	02JUN10									A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		10JUN10									
48.0	Oficina da Subcontratada Transtec										
48.1	Limpeza da área										
			Deficiente	Continua sendo realizada manutenção de máquinas e equipamentos, fora da área impermeabilizada da oficina, ocorrendo derramamento de óleo no solo	Imediato			X			

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
54.1	Limpeza da área	07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
54.2	Destinação dos resíduos segregados	07JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		22JUN10	Eficiente								
55.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.	07JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		22JUN10	Eficiente								
55.0	Área de pintura e lanternagem										
55.1	Limpeza da área	07JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
55.2	Destinação dos resíduos segregados	07JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		14JUN10	Eficiente								
56.0	Auditório mirante										
56.1	Limpeza da área	07JUN10	Em fase de implantação.	Em andamento a execução da parte elétrica.							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		22JUN10	Em fase de implantação	Em andamento a execução da parte elétrica.							
56.2	Destinação dos resíduos segregados	07JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		22JUN10	Eficiente								
57.0	Geradores de emergência de energia elétrica										
57.1	Limpeza da área										
		10JUN10	Deficiente	Na baía dos tanques de óleo, na área de saída, será implantado um dispositivo de contenção contra vazamentos que continua inacabado, podendo ocorrer vazamento de óleo para o solo, caso haja, derramamento de óleo na baía	JUN10						
		16JUN10	Deficiente	Na baía dos tanques de óleo, na área de saída, será implantado um dispositivo de contenção contra vazamentos que continua inacabado, podendo ocorrer vazamento de óleo para o solo, caso haja, derramamento de óleo na baía	JUN10						
			Deficiente	Tambores de óleo acondicionados diretamente no solo.	Imediato	X					Os tambores de óleo foram recolhidos e destinados adequadamente.
			Deficiente	Constatados pontos de derramamento de óleo no solo	Imediato			X			
57.2	Destinação dos resíduos segregados	10JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		16JUN10	Eficiente								
57.3	Caixa separadora de água e óleo										
		10JUN10	Deficiente	Pendente a implantação da caixa separadora de água e óleo.	30JUN10			X			Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		16JUN10	Deficiente	Pendente a implantação da caixa separadora de água e óleo.	30JUN10			X			
58.0	Almoxarifado elétrica										
58.1	Limpeza da área	10JUN10	Deficiente	Lâmpadas fluorescentes quebradas, inteiras, espalhadas pelo pátio, dentro de caixas de madeira, tambores e diretamente no solo.	JUN10			X			Foi informado ao técnico ambiental do CSAC sobre as lâmpadas quebradas, porém nenhuma ação corretiva foi tomada.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
61.0	Verificação esporádica à adequação ambiental de empresas que operam fora do canteiro de obras										
		04JUN10	_	Retorno à Cepemar , para fechamento da LV - lista de verificação, aberta em 19MART10.							
		09/jun10	_	Visita à comunidade São Sebastião - Lago Maravilha (programar visita ao canteiro de obras dos agentes comunitários).							