

	<b>Check List de Inspeção Ambiental- Bota Foras</b>	<b>Mês: SETEMBRO/10</b>
---	---	-------------------------

Participantes		
Nome	Empresa/ Cargo	Assinaturas
Rozangela Leque Bezerra	Santo Antônio Energia / Analista Socioambiental	
		Data da Inspeção: 16/09/10
		<b>Condições Climáticas durante a Inspeção</b>
		Chuva Forte
		Chuva Fraca
		Chuva Recente
		Tempo Seco

Identificação dos Bota Fora		Margem Esquerda				Margem Direita
		BF.1	BF.2	BF.3	BF.material do igapó	BF, ao lado do estoque de rocha
1	Inspeção visual dos taludes'	✓	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Na</i>	<i>Na</i>
2	Existência de diques perimétricos.	✓	✓	✓	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>
3	Condições do canal perimétrico (valas).	✓	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Na</i>	<i>Na</i>
4	Limpeza e manutenção do canal perimétrico (valas).	✓	✓	✓	<i>Na</i>	<i>Na</i>
5	Controle de descidas d'água	✓	✓	✓	<i>Na</i>	<i>Na</i>
6	Adoção de bermas de alívio	✓	✓	✓	<i>Na</i>	<i>Na</i>
7	Inclinação final das saias dos aterros	✓	<i>Rec</i>	✓	<i>Na</i>	<i>Na</i>
8	Aparecimento de pontos erosivos	✓	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Na</i>	<i>Rec</i>
9	Trabalhos de recuperação e drenagem	✓	✓	✓	<i>Na</i>	<i>Na</i>
10	Execução de bacias de decantação	<i>Na</i>	✓	<i>Na</i>	<i>Na</i>	<i>Na</i>
11	Execução de enrocamento para estabilização de talude e contenção de sedimentos.	<i>Na</i>	✓	✓	<i>Na</i>	<i>Na</i>

Na Não Aplicável  
 ✓ Conforme  
 Rec (nº) Número da Recomendação  
 o Não ativo



**Check List de Inspeção Ambiental-  
Bota Foras**

**Mês: SETEMBRO/10**

**Recomendações**

**Bota fora 02 – ME**

**Rec 1** – Adequar a inclinação dos taludes do bota fora.

**Rec 3** – Manter limpo os canais perimétricos (valas) do entorno do bota fora.

**Rec 7** – Adequar a inclinação final das saias dos aterros.

**Rec 8** - Eliminar os pontos erosivos existentes no entorno de todo o bota fora.

**Bota fora 03 – ME**

**Rec 1** – Adequar a inclinação dos taludes do bota fora.

**Rec 3** – Manter limpos os canais perimétricos (valas) do entorno do bota fora.

**Rec 8** - Eliminar os pontos erosivos existentes no entorno de todo o bota fora.

**Bota fora material igapó - ME**

**Rec 2** - Adequar os diques perimétricos no entorno do bota fora.

**Bota fora ao lado do estoque de rocha – MD**

**Rec 2** – Adequar os diques perimétricos no entorno do bota fora.

**Observações**

**Bota fora 02/ME**

Continuidade dos trabalhos de conformação do talude do bota fora 02.

|

**Bota fora 03/ME**

Continuidade dos trabalhos de conformação do talude do bota fora 03.

Na

Não Aplicável

√

Conforme

Rec  
(n°)

Número da  
Recomendação

o

Não ativo



**Check List de Inspeção Ambiental-  
Bota Foras**

**Mês: SETEMBRO/10**

**Bota fora material igapó - ME**

No bota fora do material do igapó não houve alteração, somente a continuidade da deposição de material retirado do igapó.

**Bota fora MD**

No bota fora da margem direita não houve alteração, somente a continuidade da deposição de material (solo).

Na

Não Aplicável

√

Conforme

Rec  
(n°)

Número da  
Recomendação

o

Não ativo