

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio											
Resp.: Alexandre Marcos Queiroz											
Ana Paula Azzi											
Rozângela Leque Bezerra											
Período: SET10											
MARGEM ESQUERDA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
1.0	Portaria Jatuarana										
1.1	Limpeza da área	09SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
1.2	Destinação dos resíduos segregados	09SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
1.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	09SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								Semanalmente é realizada coleta de uma amostra de água dos bebedouros para cada grupo de 500 colaboradores, objetivando caracterização da qualidade da água potável servida no canteiro.
		21SET10	Eficiente								Nas 1ª e 4ª semanas do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		30SET10	Eficiente								
2.0	PaioI										
2.1	Limpeza portaria da área	09SET10	Eficiente								
		16SET10	Deficiente	Constatados tambores de 20 l de óleo, sem tampa, acondicionados diretamente no solo.	Imediato		X				
		21SET10	Eficiente	Constatados tambores de 20 l de óleo, sem tampa, acondicionados diretamente no solo.	Imediato		X				O CSAC foi informado da anomalia, porém nenhuma ação corretiva foi realizada.
		27SET10	Eficiente	Constatados tambores de 20 l de óleo, sem tampa, acondicionados diretamente no solo.	Imediato		X				Em 27SET10, os tambores de óleo foram acondicionados em área impermeabilizada.
2.2	Destinação dos resíduos da área em geral do paioI	09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
2.3	Limpeza pátio paioI	09SET10	Eficiente								O banheiro químico do local, foi trocado por um do mesmo tipo. Adaptado com uma pia, vaso sanitário, piso de madeira e caixa de acumulação externa. O efluente gerado continuará sendo coletado pelo caminho limpa fossa, e destinado para a estação de tratamento de esgoto.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.0	Central de Gerenciamento de Resíduos										
3.1	Organização da área	09SET10	Eficiente								A empresa Metal Norte que retirava as sucatas de metal, borracha, plástico e papelão foi substituída pela Porto Limpo.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.2	Pátio de estoque	09SET10	Eficiente								Volumes referentes à reciclagem no mês de setembro: sucata metálica = 279.680 Kg; papel e papelão = 14.140 Kg; plástico = 2.420 kg e borracha = 00 Kg.
		15SET10	Deficiente	Constatados resíduos de papelão e plásticos na célula de resíduos.	16SET10	X					A empresa Porto Limpo continua retirando os resíduos de metal, papelão, borracha e plástico do canteiro de obras e destinando-os para a reciclagem.
		21SET10	Eficiente								O CSAC informou que intensificará os treinamentos nas frentes de serviços, abordando a importância da coleta seletiva.
		27SET10	Eficiente								
3.3	Incinerador	09SET10	Eficiente								A Operação do Incinerador de resíduos perigosos é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O volume de resíduos, classe I, incinerados no mês de setembro foram: pano, papel e estopa contaminado por óleos e graxas, EPI's usados e contaminados = 8043 Kg e ambulatorial = 27 Kg.
		15SET10	Parado	O incinerador encontra-se em manutenção.							A blindagem dos resíduos perigosos para incineração é feita de acordo com o documento PO CSAC 07.

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: SET10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
		21SET10	Parado	O incinerador continua em manutenção.							Neste mês os resíduos classe I foram incinerados pela empresa Ceramica Monte Belo, devido a parada do incinerador para manutenção, com previsão de retorno a operar em 06OUT10.
		27SET10	Parado	O incinerador continua em manutenção.							
3.4	Caixa separadora de água e óleo do galpão do incinerador	09SET10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento PO CSAC 01.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.5	Compostagem	09SET10	Eficiente								O volume de resíduos destinados à compostagem no mês de setembro foi de 26.000 Kg.
		15SET10	Eficiente								A compostagem é realizada de acordo com o procedimento PO CSAC 15.
		21SET10	Eficiente								Implantado um poço coletor de chorume, onde foram assentadas duas manilhas, dispostas verticalmente e rejuntadas com cimento.
		27SET10	Eficiente								
3.6	Prensador de papelão	09SET10	Eficiente								O volume de resíduos de papelão destinados à reciclagem no mês de setembro foi de 14.140 Kg.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.7	Área destinada ao tratamento de solo contaminado - Landfarming	09SET10	Eficiente								O volume de solo contaminado com óleos e graxas, destinado para o tratamento na área de Land Farming no mês de setembro 1.666 m³.
		15SET10	Eficiente								O tratamento por biorremediação dos solos contaminados por óleos e graxas é realizado de acordo com o procedimento PO CSAC 16.
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.8	Caixa separadora de água e óleo da área de Landfarming	09SET10	Em fase de readequação	O sistema separador de água e óleo está sendo readequado.	20SET10	X					Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento PO CSAC 01.
		15SET10	Em fase de readequação	O sistema separador de água e óleo continua sendo readequado.	20SET10	X					
		21SET10	Eficiente								Término da implantação do sistema separador de água e óleo.
		27SET10	Eficiente								
3.9	Células de resíduos	09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.10	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	27SET10	Deficiente	O lixo encontra-se exposto, sem recobrimento diário.	27SET10		X				Encontra-se em fase de teste um operador para operar a retroscavadeira, equipamento que realiza o trabalho de recobrimento diário do lixo.
		09SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Nas 1ª e 4ª semanas do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
3.11	Efluentes	26OUT10	Eficiente								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PG-C-22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA nº S D-RP-0022-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado da saída na caixa separadora de água e óleo do galpão do incinerador (pH: 8,13; Condutividade elétrica: 708; Óleos e graxas:11,4 e Sólidos sedimentáveis: 0,2; atendem as resoluções CONAMA 357 e a 397.
4.0	Estação de tratamento de água 3 x 100m³/h / industrial/ captação São Domingos.										
4.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água	26OUT10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RP 0022-10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. O volume de captação de água bruta do mês de setembro foi de 145.339 m³ atendendo ao outorgado que é de 246.240 m³/mês.

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: SET10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
4.2	Condições físicas dos reservatórios	09SET10 16SET10 21SET10 30SET10	Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento PO CSAC 02.
4.3	Tratamento do lodo	09SET10 16SET10 21SET10 30SET10	Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente								
4.4	Limpeza da área	09SET10 16SET10 21SET10 30SET10	Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente								
4.5	Destinação dos resíduos segregados	09SET10 16SET10 21SET10 30SET10	Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
4.6	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	09SET10 16SET10 21SET10 30SET10	Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
5.0	Estação de tratamento de água 20m3/h/potável/ captação Igarapé São Domingos.										
5.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água	26OUT10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RRP 0022-10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. O volume de captação de água bruta do mês de setembro foi de 145.339 m³ atendendo ao outorgado que é de 246.240 m³/mês.
5.2	Condições físicas do reservatório	09SET10 16SET10 21SET10 30SET10	Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento PO CSAC 02.
5.3	Tratamento do lodo	09SET10 16SET10 21SET10 30SET10	Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente								
5.4	Limpeza da área	09SET10 16SET10 21SET10 30SET10	Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente								
5.5	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	09SET10 16SET10 21SET10 30SET10	Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
6.0	Almoxarifado da Hidráulica										
6.1	Limpeza da área	09SET10 16SET10 21SET10 30SET10	Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente								
6.2	Destinação dos resíduos segregados	09SET10 16SET10 21SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: SET10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
9.3	Tanque de decantação	27SET10	Eficiente								
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								Realizada limpeza da 1ª laçoa de decantação da central. Os resíduos retirados foram dispostos na área de rejeito de concreto.
		27SET10	Eficiente								
9.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Na 1ª semana do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
10.0	Oficina mecânica/elétrica/solda da central de concreto										
10.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
10.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
11.0	Central de britagem										
11.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
11.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
11.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Na 2ª semana do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
12.0	Oficina mecânica/elétrica/solda da central de britagem										
12.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
12.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
13.0	Posto de abastecimento										
13.1	Limpeza da área										
		09SET10	Deficiente	Verificado que ainda há óleo no poço de monitoramento.	Até a retirada total do óleo.						Início em 08SET10, da ampliação da baia dos tanques de combustíveis. De acordo com a NR 20, tanques de produtos diferentes (diesel/gasolina) devem estar localizados 6m, um do outro.
		15SET10	Deficiente	Verificado que ainda há óleo no poço de monitoramento.	Até a retirada total do óleo.						Término em 15SET10, da ampliação da baia do tanque de gasolina.

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: SET10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
45.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	08SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		16SET10	Eficiente								Na 3ª semana do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
46.0	Vertedouro Principal/montante										
46.1	Limpeza da área	09SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, decorrentes da manutenção de máquinas e equipamentos em área não impermeabilizada.	Imediato	X					Realizadas, em 09SET10, limpeza e raspagem do solo contaminado com óleo, destinando esse material para a área de Land Farming, no aterro sanitário.
			Deficiente	Deficiente a quantidade de caçamba para acondicionar resíduos nas áreas do vertedouro e casa de força.	SET10			X			Continua deficiente a quantidade de caçambas para acondicionar os resíduos.
		15SET10	Eficiente	Resíduos sem segregação amontoados à montante do VTP.	15SET10	X					Os resíduos foram destinados para a central de gerenciamento.
		21SET10	Eficiente								Preparando a área para a Auditoria Interna.
		30SET10	Deficiente	Resíduos sem segregação amontoados à montante do VTP.				X			Os resíduos continuam sem a segregação e destinação adequada.
46.2	Destinação dos resíduos segregados	09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		30SET10	Eficiente								
46.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	09SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Na 4ª semana do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
47.0	Vertedouro Principal/jusante										
47.1	Limpeza da área	09SET10	Deficiente								
		15SET10	Deficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
47.2	Destinação dos resíduos segregados	09SET10	Deficiente	Deficiente a quantidade de caçamba para acondicionar resíduos nas áreas do vertedouro e casa de força.	SET10			X			Continua deficiente a quantidade de caçambas para acondicionar os resíduos.
		15SET10	Deficiente	Resíduos sem segregação amontoados à jusante do VTP.	15SET10	X					Os resíduos foram destinados para a central de gerenciamento.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
47.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.	09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
48.0	Ferramentaria à montante do vertedouro principal										
48.1	Limpeza da área	09SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, nas áreas das ferramentarias, à montante do vertedouro, decorrente da manipulação do produto fora da baía de contenção.	Imediato	X					Realizada em 09SET10, a raspagem e destinação do solo contaminado para a área de Land Farming no aterro sanitário.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, nas áreas das ferramentarias, à montante do vertedouro, decorrente da manipulação do produto fora da baía de contenção.	Imediato	X					Realizada em 30SET10, a raspagem e destinação do solo contaminado para a área de Land Farming no aterro sanitário.
48.2	Destinação dos resíduos segregados	09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio											
Resp.: Alexandre Marcos Queiroz											
Ana Paula Azzi											
Rozângela Leque Bezerra											
Período: SET10											
MARGEM ESQUERDA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
49.0	Ferramentaria à jusante do vertedouro principal										
49.1	Limpeza da área	09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
49.2	Destinação dos resíduos segregados										
			Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
50.0	Casa de Força - CF2	30SET10									
50.1	Limpeza da área										
		09SET10	Deficiente	Tambores de óleo utilizados para o abastecimento do gerador de energia, estão acondicionados diretamente no solo em uma área próxima a entrada da casa de força.	09SET10			X			
		15SET10	Deficiente	Os tambores de óleo utilizados para o abastecimento do gerador de energia continuam acondicionados diretamente no solo.	09SET10				X		
		21SET10	Deficiente	Os tambores de óleo utilizados para o abastecimento do gerador de energia continuam acondicionados diretamente no solo.	09SET10				X		
		30SET10	Deficiente	Os tambores de óleo utilizados para o abastecimento do gerador de energia continuam acondicionados diretamente no solo.	09SET10				X		Realizada inspeção conjunta, em 28SET10, com a presença das equipes de meio ambiente da SAE e do CSAC, para constatação das anomalia e posterior implantação das ação corretiva.
50.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
50.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								Na 2ª semana do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
51.0	Ferramentaria da Casa de Força - CF2										
51.1	Limpeza da área	09SET10	Em fase de implantação								
		15SET10	Em fase de implantação								
		21SET10	Em fase de implantação								
		30SET10	Em fase de implantação								
51.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Em fase de implantação								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Em fase de implantação								
		21SET10	Em fase de implantação								
		30SET10	Em fase de implantação								
52.0	Transtec - Terraplanagem e Locação										
52.1	Limpeza da área	08SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, decorrente da manutenção de máquinas e equipamentos em área não impermeabilizada.	Imediato		X				A oficina continua interdita para adequações. Realizada em 08SET10, a raspagem e destinação do solo contaminado com óleo para a área de Land Farming no aterro sanitário.
		16SET10	Em fase de readequação								A oficina continua interdita para adequações.
		20SET10	Em fase de readequação								A oficina continua interdita para adequações. Implantada uma baia de contenção coberta, para acondicionar tambores de óleo e graxa.
		27SET10	Eficiente								Desinterditada, em 24SET10, após o término das adequações.
52.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
52.3	Caixa separadora de água e óleo										
		08SET10	Em fase de readequação								Em andamento a execução de uma caixa separadora de água e óleo em alvenaria.

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: SET10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
60.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
61.0	Geradores de emergência de energia elétrica										
61.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
61.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
61.3	Caixa separadora de água e óleo										
		09SET10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento PO CSAC 01.
		16SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
62.0	Almoxarifado elétrica										
62.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								A área foi desativada em 19SET10.
62.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
63.0	Atracadouro de balsas - pedestres										
63.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
63.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
63.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		15SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
64.0	Lanchonete (externa) atrás do alojamento Acre										
64.1	Limpeza da área										
		08SET10	Eficiente								
		17SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
64.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Eficiente								
		21SET10	Eficiente								
		27SET10	Eficiente								
65.0	DM - Locadora de máquinas e equipamentos										
65.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		17SET10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, decorrente da manutenção de máquinas e equipamentos em área não impermeabilizada.	Imediato	X					Realizada, em 17SET10, a raspagem e destinação do solo contaminado com óleo para a área de Land Farming no aterro sanitário.

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozângela Leque Bezerra

Período: SET10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações/ações corretivas e melhorias
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
74.0	Central injetora/área de afiação de byts e sondagem										
74.1	Limpeza da área										
		09SET10	Em fase de implantação								Área em fase de implantação. Está sendo construído um galpão em alvenaria na área que será utilizada para afiação de byts.
		17SET10	Em fase de implantação								Espalhado pó de brita na área.
		20SET10	Em fase de implantação								Continua em fase de implantação. Está sendo construído um galpão em alvenaria na área que será utilizada para afiação de byts.
		30SET10	Em fase de implantação								Continua em fase de implantação. Está sendo construído um galpão em alvenaria na área que será utilizada para afiação de byts.
74.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Em fase de implantação								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Em fase de implantação								
		20SET10	Em fase de implantação								
		30SET10	Em fase de implantação								
74.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		09SET10	Em fase de implantação								
		17SET10	Em fase de implantação								
		20SET10	Em fase de implantação								
		30SET10	Em fase de implantação								
75.0	Pátio dos Embutidos										
75.1	Limpeza da área										
		09SET10	Eficiente								
		17SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
75.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		17SET10	Eficiente								
		20SET10	Eficiente								
		30SET10	Eficiente								
76.0	TDSMA - Treinamento diário Saúde, Segurança e Meio Ambiente										
		09SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva, participação de 120 colaboradores que trabalham na Terra e Rocha.							
		15SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva e derramamento de óleo no solo, participação de 20 colaboradores que trabalham Laboratório de concreto e solo.							
		15SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva, participação de 03 colaboradores que trabalham na oficina da subcontratada Wanmix.							
		21SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva, participação de 19 colaboradores que trabalham no vertedouro principal (equipe de armação).							
		21SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva, participação de 31 colaboradores que trabalham no vertedouro principal (equipe da hidráulica).							
		28SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva, participação de 15 colaboradores que trabalham no vertedouro principal (equipe da terra e rocha).							
		28SET10		Participação da SAE no TDSMA. Tema: coleta seletiva, participação de 12 colaboradores que trabalham no vertedouro principal (equipe de acabamento).							