Monitoramento dos Módulos

Julho/2013

N			
PZ-00m-T1	5,88	12:10	
PZ-500m-T1	SECO	11:47	13
PZ-1000m-T1	3.63	11:30	.201
PZ-2000m-T1	SECO	11:03	.07
PZ-3000m-T1	SECO	10:27	13
PZ-4000m-T1	1.85	9:48	
PZ-5000m-T1	Não encontrado		

MÓDULO TEOTÔNIO				
PZ-4000m-T1		DESTRUIDO		13
PZ-5000m-T1		SECO	14:55	.20
PZ-2000m-T1	OBS. 5.60	SECO	17:13	.07
PZ-3000m-T1	OBS. 6.32	SECO	16:34	13
PZ-5000m-T1	OBS. 6.61	1.01	15:42	

MÓDULO DE JACY (TRÊS PRAIAS)				
PZ-00m-T2	OBS: 9.78m	SECO	9:48	
PZ-500m-T2	OBS: 9.55m	SECO	10:00	13
PZ-1000m-T2	OBS. 5.51m	SECO	10:21	.201
PZ-2000m-T2		NÃO ENCONTRADO	10:55	.07
PZ-3000m-T2	OBS. 1.12m	SECO	11:26	16.
PZ-4000m-T2	OBS. 4.50m	SECO	11:59	
PZ-5000m-T2	OBS. 5.94m	SECO	12:36	

	MÓDULO DE JACY – T3		
PZ-00m-T3	5.72	14:26	
PZ-500m-T3	6.86	14:53	113
PZ-1000m-T3	5.31	15:10	.201
PZ-2000m-T3	8.43	15:46	.07
PZ-3000m-T3	11.80	16:20	16.
PZ-4000m-T3	2.75	16:54	
PZ-5000m-T3	10.31	17:30	

Observações: A elevação do nível da água no dia 17 de julho impediu a entrada do barco com a equipe no Módulo Ilha da Pedra.

Equipe: Alan José Melo de Souza- Auxiliar Técnico Francisco dos Santos Filho- Medidor Leandro Gomes dos Santos-Motorista

Porto Velho, 19 de julho de 2013

Flodoaldo Pontes Pinto Filho- Coordenador