



Anexo 1 - Acompanhamento do enchimento do reservatório da UHE Santo Antônio

CONTROLE DE VAZÃO - COMPORTAS VERTEDOUROS PRINCIPAL E COMPLEMENTAR




VERTEDOURO PRINCIPAL



VERTEDOURO COMPLEMENTAR

VAZÕES FEVEREIRO/2012



ATUALIZADO ATÉ 29/02/2012