

Relatório de Ensaios Conágua Nº 173653/15

| | | | |
|-------------------|---|-------------------|--|
| Cliente | VERACRUZ SOLUÇÕES GEOFISICAS E GEOLOGICAS LTDA. | Telefone | (11) 3739-2834 |
| Endereço | R. José Ramon Urtiza, 139 cj. 31 , Vila Andrade , São Paulo -SP, CEP: 05717-270 | Contato(s) | Sra. Luciana Cabral Nunes, Geól. M.Sc. |
| e-mail | luciana@veracruz.srv.br | Fax | |
| Amostra(s) | Solo | Recepção | 07/12/15 09:00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Amostra | SM43. - SOLO - LOCAL: P10HG | | | Código | 173653/15-01 | Coleta em | 01/12/15 11:10 |
| Ensaio | Resultado | Unidade | Limite aceitável (L1) | LQ | Método | Data do Ensaio | |
| Mercúrio total | < LQ | mg/Kg | 0,5 | 0,10 | SM 3112 B | 30/12/15 | |
| Teor de sólidos | 86,04 | % | NR | 0,00005 | SM21 2540 B | 28/12/15 | |

Legenda

(L1): CONAMA 420/2009-Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de subs. químicas e estabelece diretrizes p/ o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas subs. em decorrência de atividades antrópicas.

LQ: Limite de Quantificação.

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

NR: Não Regulamentado.

Informações de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

O serviço de coleta, aquisição do material, descrição das amostras, conservação das amostras e meio de transporte é de inteira responsabilidade do cliente.

CHUVAS ÚLTIMAS 24H: NÃO

CONDIÇÃO DO TEMPO: BOM.

Goiânia, 12 de janeiro de 2016.



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ 12300516
Responsável Técnico

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em <http://www.labwin.net/Conagua> usando o código LPDHA FPF 235.