

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INSPEÇÃO**

**Área:** CTFS – Centro de Triagem da Fauna Silvestre **Data da Inspeção:** 02/02/2016 **Nº:** EESM RI -05

**Empresa Executora:** CONAM EMPREEDIMENTOS **Unidade:** UHE SÃO MANOEL (Canteiro de obras) **Página:** 1/2

**Descrição sucinta do Registro:** TÉRMINO DA OBRA

**Descrição do Evento:** Relatório de entrega da obra em 02/02/2016.

**Registros**



**Foto 01 – VISTA GERAL DO CENTRO DE TRIAGEM**



**Foto 02 – VISTA GERAL RECINTOS DE ANIMAIS**



**Foto 03 – VISTA GERAL RECINTOS DE ANIMAIS**



**Foto 04 – VISTA GERAL RECINTOS DE ANIMAIS**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INSPEÇÃO**



**Foto 05 – VISTA DOS RECINTOS DE ANIMAIS**



**Foto 06 – VISTA DO RECINTO PARA TREINAMENTO DE VOO**



**Foto 07 – VISTA DO CENTRO CIRURGICO**



**Foto 08 – VISTA DO CORREDOR INTERNO DO CENTRO DE TRIAGEM**

<b>Emitido por EESM:</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Data</b>
Eng. Henrique Miyabara		02/02/2016
<b>Analisado por EESM:</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Data</b>
Eng. Henrique Miyabara		02/02/2016
<b>Recebido por CONAM EMPREENDIMENTOS:</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Data</b>

**NOTAS:**

- OBRA CONCLUÍDA.