

Legenda

-  Área em recuperação 01
-  Lago de Sobradinho


Vegetação

-  Solo Exposto
-  Vegetação Nativa

| Área 01 | | |
|------------------|-------------|----------------|
| Tipologia | Área (ha) | Percentual (%) |
| Vegetação Nativa | 1,69 | 68,15 |
| Solo Exposto | 0,79 | 31,85 |
| Total | 2,48 | 100 |

Parâmetros Cartográficos

Escala: 1:500



Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum: SIRGAS2000
Fuso: 24S
Meridiano Central: 45° WGR

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------|
|  | Cliente: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | Local: RECIFE | UF: PE |
| Projeto: Serviço de Manutenção do Programa de Recuperação das Áreas Degradadas no Entorno da Usina Hidrelétrica de Sobradinho. | | | |
| Título: Anexo VI - Mapa Vegetação da Área Degradada Área 01 | | | |
|  | Projetista: ENGº AGR. LAURI J. MARTINI CREA Nº 161252RS | | |
| Elaborado por: ROMELITO REGGINATO | | Revisado por: ENGº AGR. JORGE VIDAL | |
| Fonte de Dados: Levantamento de Campo | Ordem de Serviço: OS02015-003 | Data: NOV/2015 | Escala: 1:500 |
| Folha: 1/1 | | Arquivo Digital: AD | |
| Projeto: OS02015-003-CHESF-PRAD-SOBRADINHO (BASES/ARCOS/BRM) | | | |

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS. Proibida a reprodução total ou parcial deste documento sem expresso consentimento do proprietário.