



### 1 - Dados do Cliente / Amostra

Código Cliente: <b>1682</b>
Interessado ( Razão Social ): <b>Construtora Norberto Odebrecht S/A.</b>
Nome Fantasia: <b>Odebrecht</b>
CPF / CNPJ: <b>15.102.288/0363 - 73</b>
Localidade: <b>Av. Ayrton Senna da Silva , 377 – Centro</b>
Município: <b>Paranaíta – MT</b>
Local da Coleta: <b>UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural</b>
Município: <b>Paranaíta – MT</b>
Natureza da Amostra: <b>Efluente Oleoso – Margem Direita</b>
Data da Coleta: <b>02 / 04 / 2014</b>
Data do Recebimento: <b>03 / 04 / 2014</b>
Responsável Pela Coleta: <b>Téc. Edilson Lopes / Téc. Edney Santos</b>
Acompanhante: <b>Sr. Victor</b>
Chuvas nas Últimas 48 horas: <b>Sim</b>

### 2 - Histórico:

- Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – MT. Sob N.º.: 306 / 2013*
- Laboratório cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ – MT. Sob N.º.: 164 / 2013*
- Laboratório cadastrado na VISA - MT. Sob N.º.: 351646*
- Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – RO. Sob N.º.: 86 / DLA*
- Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA / MS Sob N.º.: 23161282 / 10.*

### 3 - Dados da Coleta

Ponto	Local amostrado	Hora da Coleta	Temperatura °C	
			Ar	Água
1.	Afiação Bits - Montante ( Entrada ) / ME	***	***	***
2.	Afiação Bits – Jusante ( Saída ) / ME	***	***	***

**Parecer Técnico** → \*\*\* Os referidos pontos acima encontravam – se parados no dia da coleta.

Cuiabá – MT; 23 de Abril de 2.014.

  
Jadir Inácio Ferreira da Silva  
Químico Responsável  
CRQ. 16100036