



1 - Dados do Cliente / Amostra

| |
|--|
| Código Cliente: 1682 |
| Interessado (Razão Social): Construtora Norberto Odebrecht S/A. |
| Nome Fantasia: Odebrecht |
| CPF / CNPJ: 15.102.288/0363 - 73 |
| Localidade: Av. Ayrton Senna da Silva , 377 – Centro |
| Município: Paranaíta – MT |
| Local da Coleta: UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca , Gleba Mandacaru – Zona Rural |
| Município: Paranaíta – MT |
| Natureza da Amostra: Efluente Oleoso – Margem Esquerda |
| Data da Coleta: 04 / 02 / 2014 |
| Data do Recebimento: 05 / 02 / 2014 |
| Responsável Pela Coleta: Téc. Edilson Lopes / Téc. Edney Santos |
| Acompanhante: Sr. Victor |
| Chuvvas nas Últimas 48 horas: Sim |

2 - Histórico:

- Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – MT. Sob. N.º.: 306 / 2013*
- Laboratório cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ – MT. Sob N.º.: 164 / 2013*
- Laboratório cadastrado na VISA - MT. Sob N.º.: 262810*
- Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – RO. Sob. N.º.: 49 / DELQCA*
- Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA / MS Sob N.º.: 23161282 / 10.*

3 - Dados da Coleta

| Ponto | Local amostrado | Hora da Coleta | Temperatura °C | |
|-------|---|----------------|----------------|------|
| | | | Ar | Água |
| 1. | Almoxarifado - Montante (Entrada) / ME | *** | *** | *** |
| 2. | Almoxarifado – Jusante (Saída) / ME | *** | *** | *** |
| 3. | Central de Ar Comprimido - Montante (Entrada) / ME | *** | *** | *** |
| 4. | Central de Ar Comprimido – Jusante (Saída) / ME | *** | *** | *** |
| 5. | Rampa de Lavagem e Lubrificação - Montante (Entrada) / ME | *** | *** | *** |
| 6. | Rampa de Lavagem e Lubrificação - Jusante (Saída) / ME | *** | *** | *** |
| 7. | Subestação - Montante (Entrada) / ME | *** | *** | *** |
| 8. | Subestação - Jusante (Saída) / ME | *** | *** | *** |
| 9. | Central de Geração Conjunto de Geradores - Montante (Entrada) | *** | *** | *** |
| 10. | Central de Geração Conjunto de Geradores - Jusante (Entrada) | *** | *** | *** |

Parecer Técnico → *** Os referidos pontos acima encontravam – se parados no dia da coleta.

Cuiabá – MT; 17 de Fevereiro de 2.014.


Jadir Inácio Ferreira da Silva
Químico Responsável
CRQ. 16100036