COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CPLEA DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL APLICADO - DPA/

RELATORIO DE VISTORIA TECNICA

CONVÊNIO DE ATERRO SANITÁRIO EM VALAS DECRETO Nº 44.760, DE 13/03/2000 RESOLUÇÃO SMA-24, DE 23/05/2003

MUNICÍPIO	Ribeira
PROCESSO SMA Nº 189/00	AP-22
OBJETO	Implantação de Aterro Sanitário em Valas para Resíduos Sólidos

SERVIÇOS EXECUTADOS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO FASE I - SERVIÇOS TÉCNICOS					
	Especificação			% realizada	
Projeto Executivo					
Licença de Instalação - LI	número	46000393	data	23/4/2003	
Observação:		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO FASE II - INFRAESTRUTURA							
		Especi	ificação				% realizada
Cerca	tela	arame farpado arame			e liso	outro	
			fios		fios		100
Mourão	concreto	eucalipto tratado		metálico	outro		
							100
Portão	meta	metálico ma		deira outro			
							100
Guarita		Alvenaria		outro			
							100

SERVIÇOS EXECUTADOS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO FASE III - INFRAESTRUTURA						
	Especi	ficação				% realizada
Proteção ambiental	espécie vege	tal	espaça	amento	outro	
	-					0
Acessos internos	implantados		não implantados			
	X					100
Drenagem superficial	canaleta grama canaleta		concreto	OL	utro	
						0

SERVIÇOS EXECUTADOS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO FASE IV - INFRAESTRUTURA					
		Especificação		% realizada	
Estrada de acesso	a	dequada	inadequada		
		X	•	100	
Limpeza da área	a	dequada	inadequada		
		•	X	0	
Licença de Funcionamento - LF		número	d	ata	
Observação:				-	

S	ERVICOS	EXECUTAD	OOS RELATIVOS AO	PLANO DE TRABALI	10	
	•		FASE V - OPERAÇÃO			
			Especificação			
Abertura de valas	manual	máquina	adequada	inadequada	nº valas	
		X	Х		2	
Fechamento de valas	manual	máquina	adequada	inadequada	nº valas	
	,]			X		
Máquinas	retroescavadeira		trator de lâmina	pá carregadeira		
	X					
Mão de obra	quantidade de funcionários					
	05 (cinco)					
Presença de	catadores		animais	aves	outros	
	<u> </u>					
Observação:	vistoria acompanhada pelo sr. Atílio Valentin Fumis e Eng. Roberto					
Gabriel Ákim da P. M.	De Ribeira					

Data da vistoria	nome do técnico	assinatura do técnico
17/11/2005	Arq. Fauzi João Domingos	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL APLICADO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Convênio de Aterro Sanitário em Valas

Município: Ribeira



FOTO 1. Portão metálico de acesso ao aterro sanitário de Ribeira.



FOTO 2. Estrada de acesso ao aterro sanitário, pavimentada.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL APLICADO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Convênio de Aterro Sanitário em Valas

Município: Ribeira



FOTO 3. Cerca executada com mourão de concreto e arame farpado (11 fios).



FOTO 4. Cercameno lateral esquerdo implantado, sem proteção vegetal.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL APLICADO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Convênio de Aterro Sanitário em Valas

Município: Ribeira



FOTO 5. Acesso interno implantado.



FOTO 6. Execução parcial da guarita do aterro sanitário.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL APLICADO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Convênio de Aterro Sanitário em Valas

Município: Ribeira



FOTO 7. Primeira vala em operação, com lixo sem recobrimento.



FOTO 8. Segunda vala aberta sem operação.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL APLICADO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Convênio de Aterro Sanitário em Valas

Município: Ribeira



FOTO 9. Primeira vala em operação, com lixo sem recobrimento.



FOTO 10. Cercamento executado, sem a proteção ambiental.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL APLICADO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Convênio de Aterro Sanitário em Valas

Município: Ribeira



FOTO 11. Vista interna do aterro sanitário de Ribeira.



FOTO 12. Sistema de drenagem implantado na entrada do aterro sanitário.