


ponto	x	y	Área_ha
Área 1	632059	8935166	9,85
Área 2	631520	8935330	20,83
Área 3	631387	8935392	5,9
Área 4	630953	8935788	11,3
Área 5	630567	8935756	27,4
Área 6	629270	8936384	49,9
Área 7	629886	8935522	11,2
Área 8	629465	8935638	13,3
Área 9	629307	8935618	7
Área 10	627601	8936432	1
Área 11	627073	8936404	35,9
Área 12	626340	8937636	34,5
Clareira 01	632439	8934930	4,5
Clareira 02	630136	8935474	1
Clareira 03	629770	8935546	3,9
Clareira 04	629035	8935566	3,8
Clareira 05	626913	8936490	0,8
Clareira 06	625838	8937490	1

MAPA DE SITUAÇÃO



COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

NÚCLEO DE GEOPROCESSAMENTO - DE

UHE XINGÓ

LOCALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA UHE XINGÓ

Projeção Universal Transversa de Mercator
Meridiano central: 39° W.Gr. (UTM Fuso 24)
Sistema Geodésico de Referência: SAD 69

FONTES:

* Malha Municipal e Estadual Digital 2005 e 2001 respectivamente, disponibilizado pelo IBGE em versão simplificada, compatível com a escala de 1:2.500.000;

* Canteiro de Obras, Jazidas e Bota fora digitalizados de cartas em papel do projeto de construção da UHE Xingó.

* Imagem de satélite Rapideye de setembro de 2009.

ANOTAÇÕES TÉCNICAS:

ESCALA	1:25.000
DATA	06/2012
DES. Nº	DCG-087/2012
FOLHA	1/1
REV.	0

Legenda

- Localização Áreas Degradadas
- Materiais Remanescentes levantados em campo
- Limite Municipal

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO ESTUDO

