



Consultoria Ambiental

**LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE Nº 023/2013**

**CLIENTE**

**Empresa:** AMBIENTARE Soluções Ambientais Ltda.

**Endereço:** SRTVS – Quadra 701 – Bloco O – Asa Sul, Sala 420, CEP: 70.340-000 – Brasília, DF

**Solicitante:** Felipe Lavorato

**E-mail de contato:** [felipe@ambientare-sa.com.br](mailto:felipe@ambientare-sa.com.br)

**AMOSTRA**

**Ponto de Amostragem:** LIM-02

**Coordenadas:** 22K UTM – 680.687; 7.745.010

**Descrição do ponto:** Rio Turvo, na margem direita, no município de Icó.

**Material:** Água

**Ensaio:** Medição físico-química *in situ*

**Data de coleta:** 29/08/2013

**Data de análise:** 29/08/2013

**Coletor:** Jônatas Faria Pereira – CRBIO 62.286/4-D

**Analista:** Jônatas Faria Pereira – CRBIO 62.286/4-D

Parâmetro	Unidade	Resultado
Condutividade elétrica	µS/cm	143,0
Temperatura da água	°C	17,4
Temperatura do ar	°C	21,4
Profundidade	m	1,0