

# RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DAS CAIXAS DE SEDIMENTAÇÃO DO BACABA

*Dezembro/2015*

## TRECHO DA ESTRADA MINA ALMEIDAS/BACABA

**Situação em Junho/2015**

**BA CD 01 (E 0569900 / N 9805784) – Lado esquerdo**

Caixa com filtro, tubulação e 2 dissipadores, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Dezembro/2015**

**BA CD 01 (E 0569900 / N 9805784) – Lado esquerdo**

Caixa com filtro, tubulação e 2 dissipadores, porque extravasa para o meio ambiente.





### Situação em Junho/2015

#### BA CD 02 (E 0569840/ N 9805738) – Lado direito

Caixa com filtro, tubulação e 3 dissipadores, porque extravasa para o meio ambiente.



### Situação em Dezembro/2015

#### BA CD 02 (E 0569840/ N 9805738) – Lado direito

Caixa com filtro, tubulação e 3 dissipadores, porque extravasa para o meio ambiente.







### Situação em Junho/2015

#### BA CD 03 (E 0569860 / N 9805674) - Lado esquerdo

Caixa com filtro, tubulação e 2 dissipadores porque extravasa para o meio ambiente.



### Situação em Dezembro /2015

#### BA CD 03 (E 0569860 / N 9805674) - Lado esquerdo

Caixa com filtro, tubulação e 2 dissipadores porque extravasa para o meio ambiente.





**Situação em Junho/2015**

**BA CD 05 (E 0569895/ N 9805319) - Lado esquerdo**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Dezembro/2015**

**BA CD 05 (E 0569895/ N 9805319) - Lado esquerdo**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Junho/2015**

**BA CD 06 (E 0569998 / N 9805322) - esquerdo**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.





**Situação em Dezembro/2015****BA CD 06 (E 0569998 / N 9805322) - esquerdo**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****BA CD 07 (E 0570087 / N 9805294) – Lado direito**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****BA CD 07 (E 0570087 / N 9805294) – Lado direito**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Junho/2015****BA CD 08 (E 0570232 / N 9805102) – Lado esquerdo**

Caixa com filtro, tubulação e 2 dissipadores, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****BA CD 08 (E 0570232 / N 9805102) – Lado esquerdo**

Caixa com filtro, tubulação e 2 dissipadores, porque extravasa para o meio ambiente.



## **RESUMO DA INSPEÇÃO**

No período de janeiro a dezembro de 2015, houve limpeza nas caixas: BA CD 01, BA CD 03, BA CD 05, BA CD 06, BA CD 07 e BA CD 08.

No período de janeiro a dezembro de 2015, foram transportados 1390 m<sup>3</sup> de material para a cava de lavra e áreas para disposição de rejeito da mina Almeidas.

Não existe evidência de erosão nem de carreamento de material.