

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DAS CAIXAS DE SEDIMENTAÇÃO DO AVISO

Junho/2015

TRECHO DA CAT 21 A CAT 26

Situação em Dezembro/2014

AV CD 01 (E 0564915 / N 9810984) – Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 01 (E 0564915 / N 9810984) – Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 02 (E 0564919 / N 9811008) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 02 (E 0564919 / N 9811008) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 02 A (E 0 564883 / N 9810988) – Lado da estrada

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AV CD 02.



Situação em Junho/2015

AV CD 02 A (E 0 564883 / N 98 10988) – Lado da estrada


Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AV CD 02.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 03 (E 0564718 / N 9810926) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015**AV CD 03 (E 0564718 / N 9810926) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2014****AV CD 05 (E 0563855 / N 9810483) - Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 05 (E 0563855 / N 9810483) - Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2014****AV CD 06 (E 0563837 / N 9815513) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 06 (E 0563837 / N 9815513) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 06 A (E 0564216 / N 9810669) – Lado da estrada


Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 06 A (E 0564216 / N 9810669) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 07 (E 0563687/ N 9810423) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015**AV CD 07 (E 0563687/ N 9810423) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2014****AV CD 08 (E 0563657 / N 981037) – Lado da correia**


Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 08 (E 0563657 / N 981037) – Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2014****AV CD 09 (E 0563604 / N 9810379) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 09 (E 0563604 / N 9810379) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 10 (E 0563657 / N 9810379) - Lado da correia

Caixa sem filtro, porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 10 (E 0563657 / N 9810379) - Lado da correia

Caixa sem filtro, porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 12 (E 0563109 / N 9810158) - Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 12(E 0563109 / N 9810158)- Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



TRECHO DA CAT 26 A CAT 25

Situação em Dezembro/2014

AV CD 13 (E 0563017 / N 9810073) – Lado da correia

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 13 (E 0563017 / N 9810073) – Lado da correia


Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 14 (E 0562985 / N 9810090) - Lado da estrada


Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 14 (E 0562985 / N 9810090) - Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 15 (E 0562966 / N 9810081) - Lado da estrada

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 15 (E 0562966 / N 9810081) - Lado da estrada

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 15 A (E 0562892 / N 9810016) - Lado da correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 15 A (E 0562892 / N 9810016) - Lado da correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 16 (E 0562894 / N 9810018) - Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 16 (E 0562894 / N 9810018) - Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014**AV CD 17 (E 0562515 / N 9809838) – Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AV CD 16.

**Situação em Junho/2015****AV CD 17 (E 0562515 / N 9809838) – Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AV CD 16.

**Situação em Dezembro/2014****AV CD 18 (E 0562455 / N 9809806) - Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AV CD 17.

**Situação em Junho/2015****AV CD 18 (E 0562455 / N 9809806) - Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AV CD 17.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 19 (E 0562411 / N 9809784) - Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 19 (E 0562411 / N 9809784) - Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 20 (E 0562352 / N 9809761) – Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015


AV CD 20 (E 0562352 / N 9809761) – Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014**AV CD 21 (E 0562225 / N 9809697) – Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 21 (E 0562225 / N 9809697) – Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2014****AV CD 21 A (E 0562288 / N 9809753) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 21 A (E 0562288 / N 9809753) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 22 (E 0561474 / N 9809369) - Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa, pois extravasa para a AV CD 22 A.



Situação em Junho/2015

AV CD 22 (E 0561474 / N 9809369) - Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa, pois extravasa para a AV CD 22 A.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 22 A (E 0560559 / N 9808875) - Lado da correia

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 22 A (E 0560559 / N 9808875) - Lado da correia

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 23 (E 0560559 / N 9808870) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 23 (E 0560559 / N 9808870) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 23 A (E 0559834 / N 9808343) – Lado da estrada

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 23 A (E 0559834 / N 9808343) – Lado da estrada

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



TRECHO DA CAT 25 A CAT 24

Situação em Dezembro/2014


AV CD 24 (E 0559863 / N 9808322) – Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015**AV CD 24 (E 0559863 / N 9808322) – Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2014****AV CD 25 (E 0559835 / N 9808301) – Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 25 (E 0559835 / N 9808301) – Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 26 (E 0559760 / 9808262) - Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 26 (E 0559760 / 9808262) - Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 28 (E 0559626 / N 9807854) - Lado da estrada

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 28 (E 0559626 / N 9807854) - Lado da estrada

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 29 (E 0559088 / N 9807686) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 29 (E 0559088 / N 9807686) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014

AV CD 30 (E 0559097 / N 9807639) – Lado da correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 30 (E 0559097 / N 9807639) – Lado da correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014**AV CD 31 (E 0559036 / N 9807614) – Lado da estrada**

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 31 (E 0559036 / N 9807614) – Lado da estrada**

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2014****AV CD 32 (E 0558535 / N 9807181) - Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 32 (E 0558535 / N 9807181) - Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014**AV CD 33 (E 0558285 / N 9806976) - Lado da estrada**

Caixa agora com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 33 (E 0558285 / N 9806976) - Lado da estrada**

Caixa agora com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2014****AV CD 34 (E 0558211 / N 9806902) - Lado da estrada**

Caixa com 2 filtros, tubulações e 2 dissipadores, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015**AV CD 34 (E 0558211 / N 9806902) - Lado da estrada**

Caixa com filtros, tubulações e dissipadores, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2014****AV CD 34 A (E 0558178 / N 9806896) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 34 A (E 0558178 / N 9806896) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2014**AV CD 35 (E 0558199 / N 9806859) – Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 35 (E 0558199 / N 9806859) – Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**RESUMO DAS INSPEÇÕES**

No período de janeiro a junho de 2015, foram limpas as caixas: AV CD 02A, AV CD 03, AV CD 12, AV CD 13, AV CD 14, AV CD 15, AV CD 21, AV CD 21 A, AV CD 22, AV CD 26, AV CD 28, AV CD 29 e AV CD 34.

No período de janeiro a junho de 2015, foram transportados 4260 m³ de material para a cava de lavra do Aviso e do Almeidas.

Não existe evidência de erosão nem de carreamento de material.

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DAS CAIXAS DE SEDIMENTAÇÃO DO AVISO – 2º SEMESTRE

Dezembro/2015

TRECHO DA CAT 21 A CAT 26

Situação em Junho/2015

AV CD 01 (E 0564915 / N 9810984) – Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AV CD 01 (E 0564915 / N 9810984) – Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 02 (E 0564919 / N 9811008) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015**AV CD 02 (E 0564919 / N 9811008) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 02 A (E 0 564883 / N 98 10988) – Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AV CD 02.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 02 A (E 0 564883 / N 9810988) – Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AV CD 02.



Situação em Junho/2015**AV CD 03 (E 0564718 / N 9810926) – Lado da estrada**


Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 03 (E 0564718 / N 9810926) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 05 (E 0563855 / N 9810483) - Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015**AV CD 05 (E 0563855 / N 9810483) - Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 06 (E 0563837 / N 9815513) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 06 (E 0563837 / N 9815513) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015**AV CD 06 A (E 0564216 / N 9810669) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 06 A (E 0564216 / N 9810669) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 07 (E 0563687/ N 9810423) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015**AV CD 07 (E 0563687/ N 9810423) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 08 (E 0563657 / N 9810379) – Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 08 (E 0563657 / N 9810379) – Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015**

AV CD 09 (E 0563604 / N 9810379) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AV CD 09 (E 0563604 / N 9810379) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 10 (E 0563602 / N 9810352) - Lado da correia

Caixa sem filtro, porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AV CD 10 (E 0563602 / N 9810352) - Lado da correia

Caixa sem filtro, porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 12(E 0563109 / N 9810158)- Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 12(E 0563109 / N 9810158)- Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**TRECHO DA CAT 26 A CAT 25****Situação em Junho/2015****AV CD 13 (E 0563017 / N 9810073) – Lado da correia**

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015**

AV CD 13 (E 0563017 / N 9810073) – Lado da correia

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 14 (E 0562985 / N 9810090) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 14 (E 0562985 / N 9810090) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015**

AV CD 15 (E 0562966 / N 9810081) - Lado da estrada

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 15 (E 0562966 / N 9810081) - Lado da estrada**

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 15 A (E 0562892 / N 9810016) - Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015**

AV CD 15 A (E 0562892 / N 9810016) - Lado da correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 16 (E 0562894 / N 9810018) - Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 16 (E 0562894 / N 9810018) - Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015**

AV CD 17 (E 0562515 / N 9809838) – Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AV CD 16.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 17 (E 0562515 / N 9809838) – Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AV CD 16.

**Situação em Junho/2015****AV CD 18 (E 0562455 / N 9809806) - Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AV CD 17.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 18 (E 0562455 / N 9809806) - Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AV CD 17.

**Situação em Junho/2015**

AV CD 19 (E 0562411 / N 9809784) - Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 19 (E 0562411 / N 9809784) - Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 20 (E 0562352 / N 9809761) – Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015**

AV CD 20 (E 0562352 / N 9809761) – Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 21 (E 0562225 / N 9809697) – Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 21 (E 0562225 / N 9809697) – Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015**

AV CD 21 A (E 0562288 / N 9809753) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 21 A (E 0562288 / N 9809753) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015**

AV CD 22 (E 0561474 / N 9809369) - Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa, pois extravasa para a AV CD 22 A.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 22 (E 0561474 / N 9809369) - Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa, pois extravasa para a AV CD 22 A.

**Situação em Junho/2015****AV CD 22 A (E 0560559 / N 9808875) - Lado da correia**

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.


**Situação em Dezembro/2015**

AV CD 22 A (E 0560559 / N 9808875) - Lado da correia

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 23 (E 0560559 / N 9808870) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 23 (E 0560559 / N 9808870) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015**

AV CD 23 A (E 0559916 / N 9808400) – Lado da estrada

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 23 A (E 0559916 / N 9808400) – Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**TRECHO DA CAT 25 A CAT 24****Situação em Junho/2015****AV CD 24 (E 0559863 / N 9808322) – Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015**

AV CD 24 (E 0559863 / N 9808322) – Lado da correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 25 (E 0559835 / N 9808301) – Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 25 (E 0559835 / N 9808301) – Lado da correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015**

AV CD 26 (E 0559760 / 9808262) - Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 26 (E 0559760 / 9808262) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AV CD 28 (E 0559626 / N 9807854) - Lado da estrada**

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015**

AV CD 28 (E 0559626 / N 9807854) - Lado da estrada

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 29 (E 0559088 / N 9807686) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AV CD 29 (E 0559088 / N 9807686) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 30 (E 0559097 / N 9807639) – Lado da correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AV CD 30 (E 0559097 / N 9807639) – Lado da correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 31 (E 0559036 / N 9807614) – Lado da estrada

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AV CD 31 (E 0559036 / N 9807614) – Lado da estrada

Caixa com filtro e tubulação porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 32 (E 0558535 / N 9807181) - Lado da estrada

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AV CD 32 (E 0558535 / N 9807181) - Lado da estrada

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 33 (E 0558285 / N 9806976) - Lado da estrada

Caixa agora com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AV CD 33 (E 0558285 / N 9806976) - Lado da estrada

Caixa agora com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 34 (E 0558211 / N 9806902) - Lado da estrada

Caixa com filtros, tubulações e dissipadores, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AV CD 34 (E 0558211 / N 9806902) - Lado da estrada**

Caixa com 2 filtros, tubulações e 2 dissipadores, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015**

AV CD 34 A (E 0558178 / N 9806896) - Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AV CD 34 A (E 0558178 / N 9806896) - Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AV CD 35 (E 0558199 / N 9806859) – Lado da correia


Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AV CD 35 (E 0558199 / N 9806859) – Lado da correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



RESUMO DAS INSPEÇÕES

No período de janeiro a dezembro de 2015, foram limpas as caixas: AV CD 02A, AV CD 03, AV CD 07, AV CD 09, AV CD 12, AV CD 13, AV CD 14, AV CD 15, AV CD 21, AV CD 21 A, AV CD 22, AV CD 22 A, AV CD 23, AV CD 26, AV CD 28, AV CD 29, AV CD 31, AV CD 32, AV CD 33, AV CD 34 e AV CD 34 A.

No período de janeiro a dezembro de 2015, foram transportados 9940 m³ de material para a cava de lavra do Aviso e do Almeidas.

Não existe evidência de erosão nem de carreamento de material.