

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DAS CAIXAS DE SEDIMENTAÇÃO DO ALMEIDAS

Dezembro/2015

TRECHO DA CAT 21 A CAT 2º

Situação em Junho/2015

AL CD 01 (E 0565362 / N 9810783) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AL CD 01 (E 0565362 / N 9810783) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho /2015

AL CD 02 (E 0565333 / N 9810789) - Lado da antiga correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AL CD 02 (E 0565333 / N 9810789) - Lado da antiga correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AL CD 03 (E 0565403 / N 9810749) - Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AL CD 03 (E 0565403 / N 9810749) - Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AL CD 04 (E 0565353 / N 9810764) – Lado da antiga correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015**AL CD 04 (E 0565353 / N 9810764) – Lado da antiga correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AL CD 05 (E 0565400 / N 9810720) – Lado da antiga correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AL CD 05 (E 0565400 / N 9810720) – Lado da antiga correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AL CD 06 (E 0565415 / N 9810701) - Lado da antiga correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AL CD 06 (E 0565415 / N 9810701) - Lado da antiga correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AL CD 07 (E 0565842 / N 9810227) – Lado da antiga correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AL CD 07 (E 0565842 / N 9810227) – Lado da antiga correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque não extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AL CD 08 (E 0565932 / N 9810201) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AL CD 08 (E 0565932 / N 9810201) – Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AL CD 09 (E 0565934 / N 9810197) - Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AL CD 09 (E 0565934 / N 9810197) - Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AL CD 10 (E 0565938 / N 9810162) - Lado da antiga correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AL CD 10 (E 0565938 / N 9810162) - Lado da antiga correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AL CD 11 (E 0565963 / N 9810134) - Lado da antiga correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AL CD 11 (E 0565963 / N 9810134) - Lado da antiga correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AL CD 12 (E 0565987 / N 9810110) - Lado da antiga correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AL CD 11.



Situação em Dezembro/2015**AL CD 12 (E 0565987 / N 9810110) - Lado da antiga correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AL CD 11.

**Situação em Junho/2015****AL CD 13 (E 0566026 / N 9810103) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****AL CD 13 (E 0566026 / N 9810103) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****AL CD 15 (E 0566483 / N 9809633) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

AL CD 15 (E 0566483 / N 9809633) - Lado da estrada

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

AL CD 16 (E 0566494 / N 9809574) - Lado da antiga correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AL CD 16 A.



Situação em Dezembro/2015

AL CD 16 (E 0566494 / N 9809574) - Lado da antiga correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa por tubulações até a AL CD 16 A.



Situação em Junho/2015

AL CD 16 A (E 0 566536 / N 9809528) - Lado da antiga correia

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AL CD 12.



Situação em Dezembro/2015**AL CD 16 A (E 0 566536 / N 9809528) - Lado da antiga correia**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AL CD 12.

**Situação em Junho/2015****AL CD 17 (E 0 566617 / N 9809514) - Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AL CD 16.

**Situação em Dezembro/2015****AL CD 17 (E 0 566617 / N 9809514) - Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a AL CD 16.



RESUMO DA INSPEÇÃO

No período de janeiro a dezembro de 2015, foram limpas as caixas: AL CD 01, AL CD 02, AL CD 03, AL CD 05, AL CD 06, AL CD 08, AL CD 09, AL CD 10, AL CD 12, AL CD 13, AL CD 15, AL CD 16 e AL CD 17.

No período de janeiro a dezembro de 2015, foram transportados 3560 m³ de material para a cava de lavra da mina do Almeidas.

Não existe evidência de erosão nem de carreamento de material.