

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DAS CAIXAS DE SEDIMENTAÇÃO DO PAPAGAIO, PAPAGAIO OESTE E PERIQUITO.

Dezembro/2015

TRECHO DA ESTRADA SARACÁ PARA SERRA LEAL (ANTIGO BRITADOR DO PAPAGAIO)

Situação em Junho/2015

EPG CD 02 (E 0565070 / N 9817342)

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

EPG CD 02 (E 0565070 / N 9817342)

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

EPG CD 03 (E 0565137 / N 9818351)

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015**EPG CD 03 (E 0565137 / N 9818351)**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****EPG CD 04 (E 0565145 / N 9818581)**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****EPG CD 04 (E 0565145 / N 9818581)**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



TRECHO DA ESTRADA SERRA LEAL PARA MINA DO PAPAGAIO

Situação em Junho/2015

PPG CD 01 A (E 0565847 / N 9819524)

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

PPG CD 01 A (E 0565847 / N 9819524)

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

PPG CD 01 B (E 0565683 / N 9819576)

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015**PPG CD 01 B (E 0565683 / N 9819576)**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****PPG CD 03 (E 0566614 / N 9819554)**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****PPG CD 03 (E 0566614 / N 9819554)**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015**PPG CD 04 (E 0566747 / N 9819636)**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****PPG CD 04 (E 0566747 / N 9819636)**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015**PPG CD 06 (E 0567168 / N 9820897)**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****PPG CD 06 (E 0567168 / N 9820897)**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**TRECHO DA ESTRADA PERIQUITO PARA O PAPAGAIO OESTE****Situação em Junho/2015****PPW CD 01 (E 0560922 / N 9819994)**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****PPW CD 01 (E 0560922 / N 9819994)**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

PPW CD 02 (E 0560927 / N 9820015)

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

PPW CD 02 (E 0560927 / N 9820015)

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



TRECHO DA ESTRADA SERRA LEAL PARA A MINA DO PERIQUITO

CAIXAS DESATIVADAS

RESUMO DA INSPEÇÃO

No período de janeiro a dezembro de 2015, foram limpas as caixas: EPG CD 02, EPG CD 04 e PG CD 01B.

No período de janeiro a dezembro de 2015, foram transportados 520 m³ de material para a cava de lavra e áreas para disposição de rejeito do Papagaio.

Não existe evidência de erosão nem de carreamento de material.