

# RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DAS CAIXAS DE SEDIMENTAÇÃO DO SARACÁ

*Dezembro/2015*

## TRECHO DA CAT 22 A CAT 21

**Situação em Junho/2015**

**SA CD 01 (E 0564441 / N 9812637) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Dezembro/2015**

**SA CD 01 (E 0564441 / N 9812637) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Junho/2015**

**SA CD 01 A (E 0564419 / N9812545) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Dezembro/2015****SA CD 01 A (E 0564419 / N9812545) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****SA CD 02 (E 0564411 / N 9812544) - Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para SA CD 02 A.

**Situação em Dezembro/2015****SA CD 02 (E 0564411 / N 9812544) - Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para SA CD 02 A.



**Situação em Junho/2015****SA CD 02 A (E 0564406 / N 9812539) - Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a SA CD 01 A.

**Situação em Dezembro/2015****SA CD 02 A (E 0564406 / N 9812539) - Lado da estrada**

Caixa sem filtro, mas não precisa porque extravasa para a SA CD 01 A.

**Situação em Junho/2015****SA CD 02 B (E 0569363 / N 9812485) - Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Dezembro/2015****SA CD 02 B (E 0569363 / N 9812485) - Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****SA CD 03 (E 0564546 / N 9812143) - Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****SA CD 03 (E 0564546 / N 9812143) - Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Junho/2015****SA CD 04 (E 0564641 / N 9811957) - Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****SA CD 04 (E 0564641 / N 9811957) - Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****SA CD 05 (E 0564660 / N 9811966) - Lado da estrada**

Caixa com filtro e tubulação, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Dezembro/2015****SA CD 05 (E 0564660 / N 9811966) - Lado da estrada**

Caixa com filtro e tubulação, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****SA CD 06 (E 0564722 / N 9811838) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****SA CD 06 (E 0564722 / N 9811838) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Junho/2015****SA CD 07 (E 0564696 / N 9811834) - Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****SA CD 07 (E 0564696 / N 9811834) - Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****SA CD 08 (E 0564845 / N 9811564) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Dezembro/2015****SA CD 08 (E 0564845 / N 9811564) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****SA CD 09 (E 0564915 / N 9811430) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****SA CD 09 (E 0564915 / N 9811430) - Lado da estrada**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



**Situação em Junho/2015****SA CD 11 (E 0564924 / N 9811359) - Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****SA CD 11 (E 0564924 / N 9811359) - Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****SA CD 13 (E 0565007 / N 9811175) - Lado da correia**

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



### Situação em Dezembro/2015

#### SA CD 13 (E 0565007 / N 9811175) - Lado da correia

Caixa com filtro, porque extravasa para o meio ambiente.



### RESUMO DA INSPEÇÃO

No período de janeiro a dezembro de 2015, foram limpas as caixas: SA CD 01, SA CD 01 A, SA CD 02 A, SA CD 03, SA CD 05, SA CD 06, SA CD 08, SA CD 09 e SA CD 13.

De janeiro a dezembro de 2015, foram transportados 4410 m<sup>3</sup> de material para a cava de lavra do Saracá, Almeidas e áreas para disposição de rejeito do Saracá V.

Foi trocado o filtro gabião da caixa SA CD 03, em abril de 2015.

Não existe evidência de erosão nem de carreamento de material.