

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS TUBULAÇÕES DAS MINA DO PERIQUITO.

*Junho/2015*

## MINA PERIQUITO

**Situação em Dezembro/2014**

**PPQ 01 (E 562590 / N 9819157) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



**Situação em Junho/2015**

**PPQ 01 (E 562590 / N 9819157) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.





### Situação em Dezembro/2014

#### PPQ 03 (E 560515 / N 9818241) – Coordenada do ponto do filtro gabião.

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



### Situação em Junho/2015

#### PPQ 03 (E 560515 / N 9818241) – Coordenada do ponto do filtro gabião.

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



### Situação em Dezembro/2014

#### PPQ 04 (E 559264 / N 9817701) – Coordenada do ponto do filtro gabião.

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.





### Situação em Junho/2015

#### PPQ 04 (E 559264 / N 9817701) – Coordenada do ponto do filtro gabião.

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



### Situação em Dezembro/2014

#### PPQ 05 (E 558704 / N 9819961) – Coordenada do ponto do filtro gabião

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.





### Situação em Junho/2015

#### PPQ 05 (E 558704 / N 9819961) – Coordenada do ponto do filtro gabião

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



### Situação em Dezembro/2014

#### PPQ 06 (E 558490 / N 9817400) – Coordenada do ponto do filtro gabião.

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



Situação em Junho/2015

**PPQ 06 (E 558490 / N 9817400) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



Situação em Dezembro/2014

**PPQ 07 (E 561460 / N 9820245) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e 2 dissipadores de energia na ponta inferior.



Situação em Junho/2015

**PPQ 07 (E 561460 / N 9820245) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e 2 dissipadores de energia na ponta inferior.



## RESUMO DO RELATÓRIO

Não existe evidência de erosão nem de carreamento de material nos dissipadores.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS TUBULAÇÕES DA MINA DO PERIQUITO – 2º SEMESTRE

**Situação em Junho/2015**

**PPQ 01 (E 562590 / N 9819157) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



**Situação em Dezembro/2015**

**PPQ 01 (E 562590 / N 9819157) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



**Situação em Junho/2015**

**PPQ 03 (E 560515 / N 9818241) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



**Situação em Dezembro/2015**

**PPQ 03 (E 560515 / N 9818241) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.





**Situação em Junho/2015**

**PPQ 04 (E 559264 / N 9817701) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



**Situação em Dezembro/2015**

**PPQ 04 (E 559264 / N 9817701) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



**Situação em Junho/2015**

**PPQ 05 (E 558704 / N 9819961) – Coordenada do ponto do filtro gabião**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



**Situação em Dezembro/2015**

**PPQ 05 (E 558704 / N 9819961) – Coordenada do ponto do filtro gabião**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



**Situação em Junho/2015**

**PPQ 06 (E 558490 / N 9817400) – Coordenada do ponto do filtro gabião**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



**Situação em Dezembro/2015**

**PPQ 06 (E 558490 / N 9817400) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e dissipador de energia na ponta inferior.



**Situação em Junho/2015**

**PPQ 07 (E 561460 / N 9820245) – Coordenada do ponto do filtro gabião.**

Tubulação com filtro na captação de água e 2 dissipadores de energia na ponta inferior.



## Situação em Dezembro/2015

### PPQ 07 (E 561460 / N 9820245) – Coordenada do ponto do filtro gabião.

Tubulação com filtro na captação de água e 2 dissipadores de energia na ponta inferior.



## RESUMO DO RELATÓRIO

Não existe evidência de erosão nem de carreamento de material nos dissipadores.