

Foto: 1 Área Alterada PPW 01

	
Placa indicativa da área de recuperação	Regeneração natural
	
Barragem de Castor – Área abaixo da barragem	Barragem de Castor – Área acima da barragem, com deposição de serrapilheira
	
Barragem de Castor – Área acima da barragem, com presença de regeneração natural.	Escada construída para facilitar o acesso à área de monitoramento

Foto 2 Área Alterada PPW 02

 <p>A placa indicativa é retangular, com uma faixa superior azul contendo o texto "PAPAGAIO OESTE" em branco. Abaixo, em fundo branco, está escrito "ÁREA RECUPERADA" e "PPW 2" em letras azuis. Há uma data "15/06/2015" em pequeno texto no canto inferior direito.</p>	 <p>A barragem "castor" é uma estrutura feita de galhos e troncos de árvores, construída em um curso de água dentro de uma floresta. Ela serve para reter sedimentos e estabilizar o talude.</p>
<p>Placa indicativa da área em recuperação</p>	<p>Barragem "castor" usado como ação de recuperação e estabilização do talude</p>
 <p>As bermas são estruturas de terra e vegetação construídas ao longo de um caminho ou margem para evitar deslizamentos e facilitar a recuperação da vegetação.</p>	 <p>A área abaixo da barragem castor mostra a vegetação em recuperação após as intervenções, com árvores jovens e plantas de cobertura do solo.</p>
<p>Bermas auxiliando na recuperação e estabilização do talude</p>	<p>Área abaixo da barragem castor, após as intervenções.</p>

Foto 3 Área Alterada PPG 05

 A placa indicativa da área em recuperação, com o texto "MINA ÁREA RECUPERADA PPG 05".	 Regeneração arbórea, mostrando a presença de árvores e arbustos em crescimento.
Placa indicativa da área em recuperação	Regeneração arbórea
 Revegetação estável, mostrando a presença de árvores e arbustos em crescimento.	 Revegetação apresenta-se até o presente momento consolidada, mostrando a presença de árvores e arbustos em crescimento.
Revegetação estável	Revegetação apresenta-se até o presente momento consolidada