

Projeto: S11D

 Visita de Relacionamento Visita Técnica Vistoria

Local:	Data:
Assentamentos Maria de Lourdes, Carajás 3 (Proximidades da Vila Ouro Verde) e Carajás 2	02/09/2015

Contato:

Valdivino Rodrigues do Prado

Objetivo:

Confirmar entrega e acompanhar a instalação de Tanques Resfriadores de Leite.

Descrição da visita:

Dar continuidade as visitas de acompanhamento e conferir a construção dos abrigos onde ficarão os tanques.

Constatações adicionais:**- Informações adicionais:**

A equipe de Socioeconômica acompanhou a movimentação no que se refere as entregas e instalações dos Tanques de Resfriamento de Leite. No dia 24/07/2015 a Cooperativa Agropecuária de Canaã dos Carajás e Região receberam os 07 tanques resfriadores conforme escopo do projeto aprovado pelo Programa Carta Aberta. Na ocasião, procedeu-se com a seguinte distribuição: dois tanques de mil litros foram entregues em dois lotes do Assentamento Carajás 3, (proximidade da Vila Ouro Verde), um no Assentamento Maria de Lourdes e quatro no Assentamento Carajás 2.

Dia 10/08/2015 ocorreu visita nos lotes doas assentamentos Maria de Lourdes e Carajás 3 para confirmação de recebimento, entrega e andamento da construção dos abrigos onde serão instalados os tanques.

Dia 02/09/2015 foi realizada visita para confirmar conclusão das construções dos abrigos e acompanhar as instalações dos Tanques Resfriadores. Na ocasião, os produtores rurais beneficiados pelo Projeto informaram que solicitaram à CELPA (empresa fornecedora de energia da região e responsável pela instalação da rede) disponibilização de energia elétrica de 220 volts para que atendesse à exigências do fabricante dos tanques. Contudo, verificou-se, pelo técnico responsável pela instalação dos tanques, que a instalação da rede foi feita de forma precária, prejudicando assim o pleno funcionamento dos tanques. Os produtores foram aconselhados a entrarem novamente em contato com a CELPA para que os erros fossem sanados. Porém, mesmo com estes contratempos, os técnicos responsáveis pela instalação, fizeram os testes necessários e chegou a pleno consenso de que os tanques estarão aptos para o funcionamento assim que a Rede de Energia for refeita!

Anexos:

Croqui Foto Ata E-mail Outros: _____

Técnico Responsável (I): _____

Visto _____

Nome _____

Registro Fotográfico:

Foto 01: Chegada dos Tanques de Resfriamento
– PA Carajás 2



Foto 02: Recebimento dos Tanques
– PA Carajás 2



Foto 03: Recebimento do Tanque de Resfriamento
– PA Carajás 2



Foto 04: Substituição dos Tanques de Resfriamento
– PA Carajás 2



Foto 05: Finalização do Abrigo – PA Carajás 2



Foto 06: Finalização do Abrigo – PA Carajás 2



Foto 07: Instalação do tanque – PA Carajás 2



Foto 08: Instalação do tanque – PA Carajás 2

