

VISTORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO ASSENTAMENTO UNIÃO AMÉRICO SANTANA

Dados do Proprietário/Imóvel

Nome: José Galdino de Araújo/ Neusa Galdino de Araújo

Nº do Lote: 03

Construtora/Funcionário Responsável:

AMBIENTES	VERIFICADO			SITUAÇÃO		APROVADO		OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS	
	SIM	NÃO	BOA	REGULAR	RUIM	SIM	NÃO		
1. Geral									
Quadro de luz	X			X		X			
Caixa de Gordura	X			X		X			
Bomba do Poço	X			X		X			
Registros de água	X			X		X			
Medidas do imóvel estão de acordo	X			X		X			

2. Sala de Estar/Jantar

Tomadas e interruptores	X		X		X				
Forro (Alinhamento, fixação, protuberâncias)	X		X		X				
Pintura nas Paredes (fissuras, rachaduras, manchas, lascas)	X		X		X				
Porta (rachadura, manchas, lascas, abertura)	X		X		X				
Fechadura (maçaneta)	X		X		X				
Janela (esquadrias, vidro, fecho, vedação)	X		X		X				
Piso	X		X		X				
Rodapé	X		X		X				

verificado / ok

verificado / ok

3. Quarto 01

Tomadas e interruptores	X		X		X				
Forro (Alinhamento, fixação, protuberâncias)	X		X		X				
Pintura nas Paredes (rachadura, manchas, lascas)	X		X		X				
Porta (rachadura, manchas, lascas, abertura)	X		X		X				
Fechadura (maçaneta)	X		X		X				
Janela (esquadrias, vidro, fecho, vedação)	X		X		X				
Piso	X		X		X				
Rodapé	X		X		X				

verificado / ok

verificado / ok

verificado / ok

	AMBIENTES	VERIFICADO		SITUAÇÃO		APROVADO		OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS
		SIM	NÃO	BOA	REGULAR	RUIM	SIM	
4. Quarto 02								
Tomadas e interruptores		X		X		X		
Forro (Alinhamento, fixação, protuberâncias)		X		X		X		
Pintura nas Paredes (rachadura, manchas, lascas)		X		X		X		
Porta (rachadura, manchas, lascas, abertura)		X		X		X		
Fechadura (maçaneta)		X		X		X		
Janela (esquadrias, vidro, fecho, vedação)		X		X		X		
Piso		X		X		X		
Rodapé		X		X		X		
5. Quarto 03								
Tomadas e interruptores				X		X		
Forro (Alinhamento, fixação, protuberâncias)				X		X		
Pintura nas Paredes (rachadura, manchas, lascas)				X		X		
Porta (rachadura, manchas, lascas, abertura)				X		X		
Fechadura (maçaneta)				X		X		
Janela (esquadrias, vidro, fecho, vedação)				X		X		
Piso				X		X		
Rodapé				X		X		
6. Banheiro								
Tomadas				X		X		
Torneiras (vazamento)				X		X		
Chuveiro (vazamento)				X		X		
Vaso Sanitário (descarga, trincas, vazamento)				X		X		
Bancada (trincas, vazamento)				X		X		
Ralo (escoamento da água)				X		X		
Báscula (escuadrias, vidro, fecho, vedação)				X		X		
Porta (rachadura, manchas, lascas, abertura, maçaneta)				X		X		
Pisos (azulejos, assentamento, escoamento)				X		X		
Pintura nas Paredes (rachadura, manchas, lascas)				X		X		
Forro (Alinhamento, fixação, protuberâncias)				X		X		

AMBIENTES	VERIFICADO		SITUAÇÃO		APROVADO		OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS
	SIM	NÃO	BOA	REGULAR	RUIM	SIM	

7. Cozinha

Tomadas e interruptores	X		X		X		
Torneiras (vazamento)		X	X		X		
Pia (trincas, vazamento)	X		X		X		
Janela (esquadrias, vidro, fecho, vedação)	X		X		X		
Porta (amassados, empenamento, manchas, pontos de ferrugem, abertura, maçaneta)	X		X		X		Verificado / ok.
Pisos (azulejos, assentamento, escoamento)	X		X		X		
Pintura nas Paredes (rachadura, manchas, lascas)	X		X		X		
Forro (Alinhamento, fixação, protuberâncias)	X		X		X		

8. Área de Serviço

Luminárias	X		X		X		
Telhado (Peças de madeira, telhas, alinhamento)	X		X		X		
Paredes (pintura, reboco, fissuras, trincas, manchas, acabamento encontro da madeira com o telhado)	X		X		X		
Caixa d'água (vazamentos, rachaduras, amarração, prumo do castelo)	X		X		X		
Peitoris (caimento)	X		X		X		
Fossa séptica (hidráulica interna, diferença de altura entre entrada da fossa e saída para o sumidouro)	X		X		X		

ACEITE DEFINITIVO

RECEBIDO POR: JOSE GABINO DE ARAUJO CPF: 548.775.722 -04
FISCAL: TONI SCHETTINO CPF: 352.316.612 / 37

ASSINATURA: JOSE GABINO DE ARAUJO
ASSINATURA: TONI SCHETTINO
Canaã dos Carajás, 17 de Junho de 2015.

ASSINATURA DO GESTOR VALE: José G. Araújo