

5

**DADOS DE MONITORAMENTO DE**

**POÇO: 4-GLF-36-ESS**

**FICHA DE INFORMAÇÃO DE DADOS DE MONITORAMENTO DE CASCALHOS DO POÇO (NOM. ANP): 4-BRSA-1190-ES**  
**LOCALIZAÇÃO: Golfinho**  
**LICENÇA: LO N°823/2009**

**FLUIDO ADERIDO: FLUIDO DE PERFURAÇÃO BENTONÍTICO**

<b>DATA: 30/07/2013 a 30/07/2013</b>	<b>Salinidade: 1650 mg/l</b>						<b>Densidade: 1,04 g</b>	
	<b>Temp. (°C): não aplicável</b>						<b>pH: 9</b>	
<b>CONTAMINANTES</b>								
<b>FASE 1</b>	<b>Al</b>	<b>As</b>	<b>Ba</b>	<b>Cd</b>	<b>Cr</b>	<b>Cu</b>	<b>Fe</b>	<b>Hg</b>
Concentração (ppm)								
Total no cascalho descartado (Kg)								

**FLUIDO ADERIDO: FLUIDO DE PERFURAÇÃO BENTONÍTICO**

<b>DATA: 30/07/2013 a 08/08/2013</b>	<b>Salinidade: 120.000 mg/l</b>						<b>Densidade: 1,38 g</b>	
	<b>Temp. (°C): não aplicável</b>						<b>pH: 9</b>	
<b>CONTAMINANTES</b>								
<b>FASE 2</b>	<b>Al</b>	<b>As</b>	<b>Ba</b>	<b>Cd</b>	<b>Cr</b>	<b>Cu</b>	<b>Fe</b>	<b>Hg</b>
Concentração (ppm)								
Total no cascalho descartado (Kg)								

**FLUIDO ADERIDO: FLUIDO DE PERFURAÇÃO POLIMÉRICO**

<b>DATA: 08/08/2013</b>	<b>Salinidade: 107.250 mg/l</b>						<b>Densidade: 1,14 g</b>	
	<b>Temp. (°C): 20</b>						<b>pH: 8,5</b>	
<b>CONTAMINANTES</b>								
<b>FASE 3</b>	<b>Al</b>	<b>As</b>	<b>Ba</b>	<b>Cd</b>	<b>Cr</b>	<b>Cu</b>	<b>Fe</b>	<b>Hg</b>
Concentração (ppm)								
Total no cascalho descartado (Kg)								