

RECEBIMENTO DE AMOSTRA – INSPEÇÃO

Data: 08/03/12

Projeto: Campanha de Monitoramento Ambiental Pós Drilling - Poço Guarapari

Cliente: Pangea Soluções Ambientais LTDA Protocolo: Lab nº. 12/1399

Envio das amostras (x) Cliente ( ) Transportadora ( ) Outros \_\_\_\_\_

1) Data da abertura da embalagem de transporte: 08/03/12

Comentários: \_\_\_\_\_

2) As amostras foram recebidas em embalagem térmica? (x) Sim ( ) Não

Comentários: \_\_\_\_\_

3) A embalagem térmica estava lacrada? (x) Sim ( ) Não

Comentários: \_\_\_\_\_

4) Folha de Custódia de Amostras estava presente? (x) Sim ( ) Não

Comentários: \_\_\_\_\_

5) Temperatura da caixa térmica: 2°C Equipamento utilizado: EQP 0136 Certificado Nr.: TE-2329/07

Comentários: \_\_\_\_\_

6) As amostras foram recebidas intactas (nenhum frasco quebrado)? (x) Sim ( ) Não

Comentários: \_\_\_\_\_

7) Quantidade de amostra suficiente? (x) Sim ( ) Não

Comentários: \_\_\_\_\_

8) Os frascos utilizados são adequados para os parâmetros de análise? (x) Sim ( ) Não

Comentários: \_\_\_\_\_

9) As amostras foram preservadas corretamente? (x) Sim ( ) Não

Comentários: \_\_\_\_\_

10) As amostras foram recebidas dentro do tempo de validade da análise? (x) Sim ( ) Não

Comentários: \_\_\_\_\_

11) A identidade dos fracos coincidiam com a FCC? (x) Sim ( ) Não

Comentários: \_\_\_\_\_

12) Frascos para VOC estavam isentos de bolhas de ar? ( ) Sim ( ) Não (#NA12#) Não se aplica

Comentários: \_\_\_\_\_

13) O cliente foi comunicado de eventuais desvios? ( ) Sim (x) Não

Comentários: Sem não conformidades

Manoel Luis

**Innolab do Brasil Ltda.**

Rua Sacadura Cabral, 236 – Saúde

Rio de Janeiro – Cep.20221-161

Tel.: (55 21) 2233-8302 / (55 21)2213-1042

Fax.: (55 21) 2233-4621

**CONFERIDO**

RECEBIMENTO DE AMOSTRA – INSPEÇÃO

Nome do Funcionário

