



Detalhes da Mensagem



Nome do Veículo	FISSURADO		
Número do Veículo	1005497		
Mensagem	MACRO_16	Data de Criação	11/07/2014 00:06:30
GMN	16176223	Data do Recebimento	11/07/2014 00:07:27
Status	Lida	Data da Leitura	11/07/2014 09:19:37
Prioridade	Normal	Data da Posição	11/07/2014 00:04:53
Latitude	21° 54' 08" Sul	Longitude	39° 52' 21" Oeste
Posição	0,69 mi ONO De FPSO FRADE, - Brasil		



Detalhes da Mensagem



RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)

1)INFORMACOES GERAIS (GEN. INFORM.):

EMBARCACAO (LHV):TSFISSURADO
COMTE.(CAPTAIN): ANTONIO MENDON@A
DATA DO RELAT.(REPORT DATE): 10/07/14
LOCACAO(LOCATION): FPSO FRADE
TRIPULANTES A BORDO(CREW ON BOARD): 08
TRIPULANTES EM TREINAMENTO(SSE): 08
HOMEM-HORA TRIP.(CREW WKMAN-HOUR): 96
ESTOQUE O. DIESEL(DO ROB): 58600LTRS
CONS. DIARIO O.DIESEL600LTRS
ESTOQUE AGUA DOCE(FW ROB): 57000 LTRS
CONS. DIARIO AGUA DOCE: 2000LTRS
ESTOQUE DISPERS.(DISP. ROB): 2000 LTRS

2)INF. DE SEGURANCA(SAFETY INFORM.):

ATOS INSEGUROS(UNSAFE ACTS): 00
COND. INSEGURAS(UNSAFE COND.): 00
OBS. TRAB. SEGUROS(SAFE WORK OBS.): 01
PARADA DE TRABALHO(STOP WORK): 00
CARTOES DE OBS.(BBS CARDS): 01
PERMISSOES DE TRABALHO(PTW): 00
PRE-TAREFAS(PRE-JOBS): 01
EXERCICIOS SEG.(SAFETY DRILLS): 01
INCID. PESSOAIS(PERS. INCID.): 00
INCID. AMBIENTAIS(ENV. INCID.): 00
INCID. MATERIAIS(MAT. INCID.): 00

3)TAREFAS REALIZADAS(PERFORMED TASKS):

DAS 00:00 AS 06:30HS DE STBY P/FPSO FR
ADE.AS 06:30HS INSP.MANGOTE,NUMERO DA
PLANILHA 340,A)-OK.B)-ANORMAIS.C)-OK.D
)-ANORMAIS.E)-OK.F)-OK.G)-OK.H)-ANORMA
IS.I)-SE@AO M8 SOLTANDO CAPA EXTERNA,S
E@AO M20 C/APARENCIA DE BOLHA,TANKER-
END FOI SUBSTITUIDO,LUMINARIAS 1,2 APA
GADAS E A 3,4 QUEBRADAS E SEM CABRESTE
IRA.DAS 06:45 AS 08:00HS DE STBY P/FPS

4)OUTRAS INFORMACOES(OTHER INFORM.):

O FRADE.DAS 08:00 AS 10:20HS EXERC.C/B
ARREIRAS.DAS 10:20 AS 13:20HS DE STBY
P/FPSO FRADE.DAS 13:20 AS 14:55HS DE P
ONTIDAO P/FPSO FRADE QUE REALIZA

Observação



Detalhes da Mensagem



