



Detalhes da Mensagem



Nome do Veículo	FISSURADO		
Número do Veículo	948955		
Mensagem	MACRO_16	Data de Criação	12/11/2014 22:58:52
GMN	105188238	Data do Recebimento	12/11/2014 23:00:05
Status	Lida	Data da Leitura	13/11/2014 07:20:41
Prioridade	Normal	Data da Posição	12/11/2014 22:57:42
Latitude	21° 55' 29" Sul	Longitude	39° 52' 42" Oeste
Posição	1,69 mi SSO De FPSO FRADE, - Brasil		



Detalhes da Mensagem



RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)

1)INFORMACOES GERAIS (GEN. INFORM.):

EMBARCACAO (LHV): TS FISSURADO
COMTE.(CAPTAIN): REINALDO M FERREIRA
DATA DO RELAT.(REPORT DATE): 12/11/14
LOCACAO(LOCATION): BACIA DE CAMPOS
TRIPULANTES A BORDO(CREW ON BOARD): 08
TRIPULANTES EM TREINAMENTO(SSE): 00
HOMEM-HORA TRIP.(CREW WKMAN-HOUR): 96
ESTOQUE O. DIESEL(DO ROB): 59600LTRS
CONS. DIARIO O.DIESEL 850LTRS
ESTOQUE AGUA DOCE(FW ROB): 93000 LTRS
CONS. DIARIO AGUA DOCE: 2000LTRS
ESTOQUE DISPERS.(DISP. ROB): 2000 LTRS

2)INF. DE SEGURANCA(SAFETY INFORM.):

ATOS INSEGUROS(UNSAFE ACTS): 00
COND. INSEGURAS(UNSAFE COND.): 01
OBS. TRAB. SEGUROS(SAFE WORK OBS.): 00
PARADA DE TRABALHO(STOP WORK): 00
CARTOES DE OBS.(BBS CARDS): 01
PERMISSOES DE TRABALHO(PTW): 00
PRE-TAREFAS(PRE-JOBS): 01
EXERCICIOS SEG.(SAFETY DRILLS): 01
INCID. PESSOAIS(PERS. INCID.): 00
INCID. AMBIENTAIS(ENV. INCID.): 00
INCID. MATERIAIS(MAT. INCID.): 00

3)TAREFAS REALIZADAS(PERFORMED TASKS):

00:00 HS AS 06:30 STBY P/ FPSO FRADE
06:30 HS AS 07:00 INSPE@AO DO MANGOTE
07:00 HS AS 09:00 STBY P/ FPSO FRADE
09:00 HS AS 15:50 EXERCICIO/SIMULADOS
15:50 HS AS 24:00 STBY P/ FPSO FRADE

(4)PLANILHA INSPE@AO MANGOTE N.437
A=OK,B=OK,C=OK,D=APAGADAS,E=OK,F=OK
G=OK,H= SEM CABRESTEIRAS

4)OUTRAS INFORMACOES(OTHER INFORM.):

I= SE@AO M20 C/ APARENCIAS DE BOLHAS.
TODAS AS LUMINARIAS APAGADAS.

Observação



Detalhes da Mensagem



