



Detalhes da Mensagem



Nome do Veículo	FISSURADO		
Número do Veículo	1005497		
Mensagem	MACRO_16	Data de Criação	14/09/2014 00:06:59
GMN	61277040	Data do Recebimento	14/09/2014 00:07:55
Status	Não Lida	Data da Leitura	
Prioridade	Normal	Data da Posição	14/09/2014 00:03:41
Latitude	21° 53' 20" Sul	Longitude	39° 52' 03" Oeste
Posição	0,45 mi SSO De FPSO FRADE, RJ - Brasil		



Detalhes da Mensagem



RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)

1)INFORMACOES GERAIS (GEN. INFORM.):

EMBARCACAO (LHV):TS FISSURADO
COMTE.(CAPTAIN): ANTONIO MENDON@A
DATA DO RELAT.(REPORT DATE): 13/09/14
LOCACAO(LOCATION): FPSO FRADE
TRIPULANTES A BORDO(CREW ON BOARD): 10
TRIPULANTES EM TREINAMENTO(SSE): 01
HOMEM-HORA TRIP.(CREW WKMAN-HOUR): 96
ESTOQUE O. DIESEL(DO ROB): 38800LTRS
CONS. DIARIO O.DIESEL 800LTRS
ESTOQUE AGUA DOCE(FW ROB): 38000 LTRS
CONS. DIARIO AGUA DOCE: 4000LTRS
ESTOQUE DISPERS.(DISP. ROB): 2000 LTRS

2)INF. DE SEGURANCA(SAFETY INFORM.):

ATOS INSEGUROS(UNSAFE ACTS): 00
COND. INSEGURAS(UNSAFE COND.): 00
OBS. TRAB. SEGUROS(SAFE WORK OBS.): 01
PARADA DE TRABALHO(STOP WORK): 00
CARTOES DE OBS.(BBS CARDS): 01
PERMISSOES DE TRABALHO(PTW): 00
PRE-TAREFAS(PRE-JOBS): 02
EXERCICIOS SEG.(SAFETY DRILLS): 01
INCID. PESSOAIS(PERS. INCID.): 00
INCID. AMBIENTAIS(ENV. INCID.): 00
INCID. MATERIAIS(MAT. INCID.): 00

3)TAREFAS REALIZADAS(PERFORMED TASKS):

DAS 00:00 AS 0:30HS INSP.MANGOTE,NUMER
O DA PLANILHA 390.A)-OK.B)-OK.C)-OK.D)
-ANORMAIS.E)-OK.F)-OK.G)-OK.H)-ANORMAI
S.SE@AO M20 C/APARENCIA DE BOLHA,CORRE
NTE TANKER-ENDENCONTRA-SE PORCIMA DO M
ANGOTE E SEM CABRESTEIRA.DAS 06:45 AS
09:50HS DE STBY P/FPSO FRADE,DAS 09:50
AS 11:20HS EXERC.COM BARREIRAS.DAS 11:
20 AS 16:05HS DE STBY P/FPSO FRADE,DAS

4)OUTRAS INFORMACOES(OTHER INFORM.):

16:05 AS 16:40HS MANUSEIO C/MANGOTE.DA
S 16:40 AS 24:00HS DE STBY P/FPSO FRAD
E.
BOM DIA A TODOS TS FISSURADO.

Observação



Detalhes da Mensagem



